

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП у Волинській області	3A3 Lanos	2010	Y6DTF69Y0B0250154	183 940	2025	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, підвіски, системи охолодження, електрообладнання, сидінь та обшивки, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Skoda Octavia	2004	TMBGL41U142908935	310 488	2025	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інжектора, електрообладнання, підвіски, КПП, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2015	JTDKN36U001681289	624 436	2025	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, газорозподільного механізму, системи охолодження, підвіски, гібридної системи, заміни батареї.
ГУНП у Волинській області	BA3 2107040	2011	XTA210740B3069078	225 890	2025	несправний	Потребує ремонту двигуна, КПП, підвіски, ремонту електрообладнання, зварювальних та малярних робіт, відновлення салону.
ГУНП у Волинській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y254195204	230 521	2025	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, підвіски, електрообладнання, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Одеській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P031945	317 921	2025	несправний	Несправність двигуна (не запускається, клин поршневої системи, витік мастила з блоку двигуна), несправність КПП (повний знос шестерень, не вмикаються передачі), несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з радіатора охолодження та з патрубків системи охолодження, знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг, шарових опор. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W027041	460 048	2025	несправний	Несправність двигуна (запускається важко, обороти на холостому ходу не тримає, максимальні обороти не розвиває), несправність КПП (не працює зчеплення, несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), зафіксовано протікання радіатора охолодження, знос гумових втулок передньої та задньої частини, рулевих тяг, шарових опор. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	Audi A6	1998	000A60000W0000000	487 470	2025	несправний	Зміна (знищення) номеру кузова не в заводських умовах. Несправність двигуна, КПП. Зафіксовано протікання радіатора охолодження, знос гумових втулок передньої та задньої частини, рулевих тяг. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини. Обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	Daewoo Sens	2011	Y6DTF698KC0296357	259 662	2025	несправний	Несправність двигуна (не запускається); клин поршневої групи, наявна видимість витікання мастила з блоку двигуна, несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини); ходова частина потребує капітального ремонту (знос гумових втулок, рулевих тяг, наконечників, шарових опор, амортизаторів тощо). Електрообладнання потребує ремонту, розриви електропроводки. Кузов має значну наскрізну корозію, у т.ч. несучої частини кузова, потребує значних зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Одеській області	Foton BJ1043	2006	Y6LV8JE666L002272	527 814	2025	несправний	Несправність паливної апаратури (вихід з ладу ТНВД, форсунок високого тиску); несправність КПП (підтікання мастила знос первинного валу, шестерень); протікання радіатора охолодження; ходова частина потребує капітального ремонту. Кабіна і рама має значну корозію, наскрізна корозія будки для перевезення затриманих, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону кабіни має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	ГАЗ 3302	2015	330200B2436389	260 603	2025	несправний	Несправність двигуна (не запускається, встановлено ймовірно тріщину головки блока циліндрів); знос заднього мосту (знос сателітів та диференціалу), несправність рульового управління (значний люфт, стук). Ходова частина потребує капітального ремонту. Кабіна і рама має значну корозію, наскрізна корозія будки для перевезення затриманих, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону кабіни має багато розривів та потертостей.

ГУНП в Рівненській області	BA3 2110	2011	Y6L211010BL226425	250 043	2025	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	BA3 21104	2007	XTA21104071021088	250 001	2025	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Skoda Octavia	2004	TMBGL41UX42909033	581 572	2025	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону/
ГУНП в Рівненській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905622623	521 828	2025	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни інвертора, гібридної системи, батарейного модуля, ремонт ходової частини.
ГУНП в Рівненській області	Subaru Forester	1997	JF1SF5LJ4WG008011	374 044	2025	несправний	Потребує заміни двигуна, ремонт АКПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 2705-415	2005	X9627050050430182 27050050199587	134 505	2025	несправний	Корозія кузова, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 322132	2010	X96322132A0676479 322100A0452063	209 213	2024	несправний	Корозія кузова, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	УАЗ 315195	2010	XTT315195A0587325 315195A0005736 315100A0558713	91 384	2021	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, знос рульового механізму, зношеність гальмівних накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	УАЗ 31519	2011	Y8CTKU316B0000224 315195B0005813 315100B0590999	68 751	2025	несправний	Корозія кузова, двигун потребує ремонту, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	УАЗ 3163-013	2007	XTT31630080000795 31630080000795 31630070593744	158 501	2025	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, знос рульового механізму, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	УАЗ 374195	2010	XTT3374195B0409103 74100A0212381 374100A0430395	60 138	2024	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, знос рульового механізму, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2015	Y6DTF698KG0338379	194 533	2025	несправний	Кузов: Зафіксовано наскрізну корозію несучих елементів (лонжеронів, порогів, опорних чашок). Двигун: Граничний знос циліндро-поршневої групи, втрата компресії та критична корозія головки блоку. Агрегат потребує повної заміни через неможливість капітального ремонту. Трансмісія та ходова: Виявлено руйнування внутрішніх механізмів КПП (металева стружка в маслі), критичні люфти рульового управління та повний знос елементів підвіски. Електрообладнання: Масштабне руйнування ізоляції проводки (ризик самозаймання) та несправність гальмівної системи через наскрізну корозію магістралей.
ГУНП в Хмельницькій області	Suzuki Grand Vitara	2002	JSAFTL52V00156831	557 693	2025	несправний	Кузов: Виявлено тотальну наскрізну корозію тримальних елементів інтегрованої рами в зонах кріплення підвіски та силових вузлів. Двигун: Критичний знос циліндро-поршневої групи (глибокі задири циліндрів) та граничне розтягнення ланцюгового приводу ГРМ. Трансмісія: Аварійний стан переднього редуктора (руйнування зубців головної пари) та розтягнення ланцюга роздавальної коробки. Шліцьові з'єднання приводних валів зазнали дифузійного закисання, що робить вузловий ремонт неможливим. Ходова частина: Тотальне корозійне закисання регулювальних елементів підвіски та критичний люфт кермової рейки. Існує пряма загроза раптового руйнування ступічних вузлів та відмови гальмівної системи через наскрізну корозію магістралей. Електрообладнання: Термічне старіння проводки та численні помилки критично важливих блоків керування (ABS, SRS, 4WD).
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 21214	2009	XTA21214091921806	183 680	2025	несправний	Кузов: Виявлено тотальну наскрізну корозію лонжеронів, підсилювачів підлоги та місць кріплення реактивних тяг. Зафіксовано тріщини металу в зонах встановлення опор передніх амортизаторів. Двигун: Знос циліндро-поршневої групи, що супроводжується критичним падінням тиску оливи та проривом газів у картер. Системні збої в роботі інжекторної системи через старіння джгутів електропроводки та корозію контактних груп. Трансмісія: Критичний люфт та вібрація в роздавальній коробці, спричинені зносом посадкових місць підшипників. Сильний знос шліцьових з'єднань карданних валів та хрестовин, що створює ризик розриву трансмісійної лінії під навантаженням. Ходова частина: Деформація передніх важелів та закисання різьбових з'єднань, що унеможливило регулювання кутів встановлення коліс. Повна втрата еластичності гумотехнічних виробів та демпфуючих властивостей амортизаторів.

ГУНП в Хмельницькій області	BA3 2109	2009	Y6D21093490029692	340 983	2026	несправний	Кузов: Виявлено наскрізну корозію підсиловачів днища, порогів та передньої рамки каркаса. Двигун: Гранична виробітка циліндро-поршневої групи. Зафіксовано системні збої в роботі інжекторної системи через старіння ізоляції магістральних джгутів електропроводки, що створює ризик самозаймання. Механізми керування та гальма: Критичний люфт у парі «шестерня-рейка» та деформація кріплення кермового механізму до щита моторного відсіку. Гальмівні магістралі уражені глибокою корозією, а виконавчі циліндри мають ознаки повної втрати герметичності. Трансмісія: Руїнування синхронізаторів КПП та граничний знос внутрішніх ШРКШ. Постійне витікання робочої рідини через деградацію посадкових місць сальників трансмісії.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia	2004	TMBGL41U642909031	677 875	2025	несправний	Кузов автомобіля потребує малярних робіт. Система охолодження потребує заміни. ГБЦ, КПП та ходова частина потребує поточного ремонту. Каркаси та оббивка сидінь зношені, потребують заміни.
ГУНП у м. Києві	Skoda Superb	2006	TMBDL23U86B047552	798 240	2025	несправний	Двигун та ходова частина потребує капітального ремонту. КПП - поточного ремонту. Оббивка карт дверей, сидінь, стелі зношені, потребують заміни. Електрообладнання потребує часткової заміни.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH3JB150504 Y6UAC2SH3JB150504	355 158	2025	несправний	Потребує капітального ремонту ДВС, несправність помпи охолодження двигуна, протікання охолоджувальної рідини. По всьому кузову присутні пошкодження лакофарбового покриття.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH4KB100650	505 620	2025	несправний	Потребує капітального ремонту ДВС, передній бампер має значні пошкодження лакофарбового покриття та тріщини, пошкодження лакофарбового покриття по всьому кузову, скло фар втратило свою прозорість, салон зношений, порвані сидіння.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH7KB100576	458 273	2025	несправний	Потребує капітального ремонту ДВС, передні фари мають позовккле скло та втратили прозорість, передній бампер має пошкодження у вигляді тріщин, по всьому кузову присутні пошкодження лакофарбового покриття, салон зношений, порвані сидіння.
УПО в Одеській області	Рута 25A	2016	A21R22G0058674	414 176	2025	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, заміни передньої частини автомобіля, капітального ремонту ходової частини, зварювальних робіт всієї частини кузова.
УПО в м. Києві	Fiat Tipo	2017	ZFA35600006H28523	270 266	2025	несправний	Потребує лакофарбувальних робіт кузова, ремонту ходової частини.
УПО в м. Києві	Fiat Tipo	2017	ZFA35600006H28524	267 804	2025	несправний	Потребує лакофарбувальних робіт кузова, ремонту ходової частини.
УПО в м. Києві	Fiat Tipo	2017	ZFA35600006G22684	263 653	2025	несправний	Потребує лакофарбувальних робіт кузова.
УПО в м. Києві	Fiat Tipo	2017	ZFA35600006H31477	307 387	2025	несправний	Потребує ремонту ходової частини, частково лакофарбувальних робіт бампера.
УПО в м. Києві	GA3 2752	2011	X96275200B0694497	380 470	2025	несправний	Потребує заміни бензонасоса, ремонту ходової частини, зварювально-фарбувальних робіт.
УПО в м. Києві	Skoda Octavia A5	2012	TMBCA41ZCB155025	590 105	2025	несправний	Потребує зварювальних робіт порогів, не коректна робота двигуна.
УПО в м. Києві	Fiat Tipo	2017	ZFA35600006H58961	351 055	2025	несправний	Підвищений розхід масла, потребує ремонту ходової частини.
УПО в м. Києві	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U89B012237	732 534	2025	несправний	Потребує ремонту ходової частини, потребує лакофарбувальних робіт.
УПО в м. Києві	Volkswagen Jetta	2008	WVWZZZ1KZ9M031966	507 763	2025	несправний	Не коректна робота двигуна, потребує ремонту ходової частини, лакофарбувальних робіт.
УПО в м. Києві	Volkswagen Jetta	2008	WVWZZZ1KZ8M140822	541 807	2025	несправний	Потребує ремонту двигуна, косметичного ремонту салону.
Криворізький МВ УПО	GA3 32213	2013	XTH32213260269889	595 740	2026	несправний	Корозія по кузову, тріщини на рамі, зношений двигун, сторонній шум в коробці та мосту, зношені шкворня.
Криворізький МВ УПО	Skoda Superb	2005	Y6UDL23U96B046345	721 226	2026	несправний	Корозія по кузову, пошкоджене лакофарбове покриття, в двигуні з'явився сторонній стукіт, салон зношений, система кондиціювання непрацює.
Криворізький МВ УПО	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ789686	348 248	2026	несправний	Корозія по кузову, пошкоджене лакофарбове покриття, в двигуні з'явився сторонній стукіт, салон зношений, система кондиціювання непрацює, потік радіатор охолодження.
Криворізький МВ УПО	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ789685	361 002	2026	несправний	Корозія по кузову, пошкоджене лакофарбове покриття, в двигуні з'явився сторонній стукіт, салон зношений, система кондиціювання непрацює, потік радіатор охолодження.
Криворізький МВ УПО	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ789681	395 096	2025	несправний	Пошкоджено передню частину автомобіля в наслідок ДТП.
Криворізький МВ УПО	Renault Duster	2021	VF1HJD20066923247	149 721	2024	несправний	Пошкоджено передню частину автомобіля в наслідок ДТП, деформація кузова.
Маріупольський МВ УПО в Донецькій області	Renault Duster	2017	Y69SKS0S2H0C18216	53 785	2019	несправний	У наслідок ДТП порушення геометрія кузова, відновленню не підлягає. Пошкодженню МКПП (тріщини), корозія кузова, салон згнів від зовнішніх факторів, потребує повної заміни.