

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Одеській області	Daewoo Sens	2011	Y6DTF698KC0296271	124.319	2023	несправний	Несправність двигуна (не запускається); клин поршневої групи, наявна видимість витікання мастила з блоку двигуна, несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини); ходова частина потребує капітального ремонту (знос гумових втулок, рулевих тяг, наконечників, шарових опор, амортизаторів тощо); електрообладнання потребує ремонту, розриви електропроводки. Кузов має значну наскрізну корозію, у т.ч. несучої частини кузова, потребує значних зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Одеській області	BA3 2107	2009	XTA21070092888094	186.854	2024	несправний	Несправність двигуна (не запускається, відсутня компресія в циліндрах), несправність КПП (підтікання мастила, знос первинного вала, шестерень, вилок); протікання радіатора охолодження; ходова частина потребує капітального ремонту. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Харківській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W033398	405.908	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia Tour	2008	TMBDL41U29B006661	457.891	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Opel Astra	2008	Y6D0TGF698X020762	366.007	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	BA3 211040	2010	Y6L211040AL218281	408.402	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031054	250.100	2019	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Toyota Camry	1997	JT153XV2000087290	529.518	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Daewoo Lanos	2007	Y6LTF69YD7W366463 SUPTF69YD7W366463	415.595	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Toyota Camry	1999	JT153XV2000168048	693.537	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2004	TMBHL11U94B012627	391.717	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.

ГУНП в Харківській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46YX54195175	380.006	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Chevrolet Niva	2011	X9L212300C0378434	432.679	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Renault Kangoo	2011	Y79510000B9B83170 VF1FW00B545597038	258.350	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Volkswagen Saran	1997	WVWZZZ7MZWV005935	491.340	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Chevrolet Niva	2007	X9L21230080203118	489.974	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490075678	385.884	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	BA3 211440	2011	ХТА211440C5079283	283.433	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	BA3 211440	2011	ХТА211440C5079195	263.920	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	BA3 211440	2011	ХТА211440C5079205	250.030	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	SsangYong Actyon	2010	Y7WCJ6M00A0007441 KPTC0B16SAP074930	383.362	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Mitsubishi Outlander PHEV	2017	Y69SKS0S4H0C18563 JMBXDGG2WHZ008208	346.391	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП у м. Києві	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701837120	344.550	2024	несправний	Кузов автомобіля потребує малярних робіт. Ходова частина потребує капітального ремонту а також заміни гібридної системи. Потребує поточного ремонту двигуна.
ГУНП у м. Києві	3A3 Lanos	2010	Y6DTF69Y0B0249877	140.390	2024	несправний	Потребує зварювальних, малярних робіт. Поточного ремонту ходової частини та двигуна. КПП потребує капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 374195-360	2013	ХТТ374195D0400291	166.860	2024	несправний	Кузов та ходова частина потребує капітального ремонту. КПП та двигун потребує поточного ремонту.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 31519	2011	ХТТ315195B0500735	63.120	2023	несправний	Система охолодження потребує заміни. ГБЦ потребує капітального ремонту. Електрообладнання потребує часткової заміни. Ходова частина потребує поточного ремонту.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 374195-360	2013	ХТТ374195D0400821	218.725	2022	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує зварювальних, малярних робіт. Двигун, ходова частина та роздавальна коробка потребує капітального ремонту.
УПО Чернігівської області	ДЕУ ЛАНОС	2008	SUPTF48YD8W433263	707.650	2024	несправний	Ходова частина та двигун потребують капітального ремонту, кузов вражено корозією.

УПО Кіровоградської області	3A3 Sens, 12-0924	2014	Y6DTF698KF0336671	274.361	2024	несправний	Потребує ремонту кузов, двигун, коробка передач, рульове управління, електрообладнання та покраска автомобіля. АКБ потребує заміни. Ходова частина, корозія кузова, корозія електропроводки, низький тиск масла в двигуні, мала компресія, система охолодження потребує заміни. Потребує відновлення після ДТП, повна заміна капоту, передніх крил, двері потребують рехтовочних робіт, кузов має деформацію відсіку двигуна, потребує заміни навісного обладнання, заміна лобового скла, повна покраска авто.
УПО в Житомирській області	BA3 211340	2011	XTA211340B5034642	515.962	2024	несправний	Двигун: потребує капітального ремонту, наявність масла в камері згоряння, зношена шатунно-поршнева група, підвищена витрата оливи, має місце підтікання охолоджувальної рідини, радіатор та водяна помпа потребують заміни. Кермове управління: рульова рейка потребує капітального ремонту. КПП: потребує поточного ремонту, зношені сальники, підтікання масла. Передня підвіска: потребує поточного ремонту, зношені шарові опори, нижні важелі, амортизатори потребують заміни. Задня балка: потребує поточного ремонту, заміни амортизаторів та пружин. Гальмівна система: потребує поточного ремонту, заміна гальмівних колодок, передніх гальмівних дисків та задніх барабанів. Електрообладнання: має місцеве окислення електричних з'єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, потребує поточного ремонту. Рама, кузов: пошкоджені корозією, має тріщини лакофарбове покриття, автомобіль потребує зварювальних та малярних робіт.
УПО Черкаської області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ781035	292.550	2024	несправний	Потребує заміни блок керування двигуном, ремонт ходової, двигуна, корозія кузова.
УПО Львівської області	Hyundai Tucson	2011	Y6LJM81BPCL209600	577.513	2024	несправний	Кузов та ходова частина потребує ремонту, ремонт електрообладнання та коробки передач.
УПО в Тернопільській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P032130	963.707	2023	несправний	Ходова частина та двигун потребують капітального ремонту, кузов вражено корозією.
УПО в Тернопільській області	Toyota RAV4	2022	JTMZ43FV70D119642	4.890	2023	несправний	Потребує капітального ремонту, після ДТП (перевертання).
УПО в Тернопільській області	ГАЗ 2705	2002	27050020077907	563.720	2024	несправний	Ходова частина та двигун потребують капітального ремонту, кузов вражено корозією.
Криворізький МВ УПО	BA3 212140	2012	XTA212140C2090468	391.421	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, роздатки, корозія кузова.
Криворізький МВ УПО	BA3 212140	2012	XTA212140C2090462	491.674	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, роздатки, корозія кузова.
Криворізький МВ УПО	3A3 Lanos	2011	Y6DTF48YPB0278407	580.901	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, системи гальм, корозія кузова.
Криворізький МВ УПО	ГАЗ 32213-420	2006	32210060276620	988.301	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, корозія кузова, тріщини в рамі.