

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП у Волинській області	BA3 210934	2006	Y6D22109306001662	229 850	2024	несправний	Двигун, КПП, ходова частина, рульове управління потребують капітального ремонту, кузов пошкоджений корозією.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05635297	408 880	2024	несправний	Рульове управління, АКПП, двигун, ходова частина, електрообладнання потребують ремонту, кузов пошкоджений корозією.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W026047	457 703	2024	несправний	Ремонт двигуна, КПП, ходова частина, електрообладнання потребують ремонту, кузов пошкоджений корозією, салон потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	UA3 3163-013	2007	31630070591087 31630070012179	125 622	2024	несправний	Двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує зварювальних робіт.
ГУНП у Волинській області	Фотон - BJ	2006	Y6LV8JE666L002269	140 399	2024	несправний	Рульове управління, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Одеській області	Skoda Oktavia	2004	TMBDE01U84B012444	329 280	2024	несправний	Несправність двигуна (не запускається, клин поршневої системи, витік мастила з блоку двигуна), несправність КПП (повний знос шестернь, не вмикаються передачі), несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з радіатора охолодження та з патрубків системи охолодження, знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг, шарових опор. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	Volkswagen Passat	2008	WVWZZZ3CZ8P131473	529 700	2023	несправний	Несправність двигуна (запускається важко, обороти на холостому ходу не тримає, максимальні обороти не розвиває, сильне диміння з глушника); несправність КПП (клин первинного вала, обрив диска зчеплення), несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), зафіксовано протікання радіатора охолодження та негерметичність інтеркулера. Ходова частина потребує капітального ремонту. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	Opel Campo	2000	JAATFS54HY7102584	307 276	2024	несправний	Несправність двигуна (не запускається, несправна паливна апаратура, наявна емульсія в піддоні картера, витік мастила з блоку двигуна), несправність КПП (повний знос шестернь, МКПП перебуває в заклиненому стані), несправність рульової колонки (витікання гідравлічної рідини та обрив рульового вала від рульової колонки зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з радіатора охолодження, велика кількість тріщин патрубків системи охолодження, знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг, шарових опор. Кузов має значну наскрізну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт, тріщини та значна корозія рами. Лобове скло має тріщини та потертості. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання та заміни електропроводки моторного відсіку.

ГУНП в Одеській області	Toyota Hilux	2014	JTFWS726700007632	518 536	2024	несправний	Несправність двигуна та електропроводки (запускається важко, максимальні обороти не розвиває), задній та передній міст зафіксовано витікання мастила (потребує ремонту), потребує заміни проводки, несправність КПП (нерпрацює зчеплення не вмикаються 1 та 3 передачі), несправність кермового управління, зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з патрубків системи охолодження, знос гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг, шарових опор та важелів. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	Mitsubishi L200	2001	MMBJNK7401D030190	281 251	2024	несправний	Несправність двигуна та електропроводки (запускається важко, максимальні обороти не розвиває), передній міст зафіксовано витікання мастила (потребує ремонту), потребує заміни проводки, несправність КПП, зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з патрубків системи охолодження, знос гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг шарових опор та віжелів. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Полтавській області	BA3 212140	2011	XTA212140B2030894	248 480	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 2109-94-20	2009	Y6D21099490075203	348 480	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 210934-20	2007	Y6D21093480024679	353 618	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 21121	2008	XTA21121080527365	312 205	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490076601	528 510	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 2107000-20	2009	XTA21070092893796	281 120	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	Богдан 211140	2012	Y6L211140DL214589	450 302	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 210994-20	2011	Y6D210994B0078570	349 355	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 210994	2011	Y6D210994B0079209	322 074	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	3A3 Lanos	2007	Y6DTF699P8W381785	197 460	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	3A3 Lanos	2007	Y6DTF699P8W380355	211 765	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Полтавській області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490075257	231 327	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Сумській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405615658	382 261	2022	несправний	Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Сумській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105613320	324 840	2022	справний	Відсутній перелік несправностей.
ГУНП у м. Києві	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W380251	274 090	2023	несправний	Потребує ремонту двигуна, КПП, ходової частини та системи охолодження, потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W380164	270 350	2021	несправний	Потребує ремонту системи відведення відпрацьованих газів, ходової частини, КПП та електрообладнання.
ГУНП у м. Києві	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD8W380442	224 030	2022	несправний	Потребує зварювальних та малярних робіт, ремонту ходової частини, гальмівної системи, салону, системи охолодження, ГБЦ та електрообладнання.
ГУНП у м. Києві	3A3 Lanos	2010	Y6DTF69Y0B0250196	239 320	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджено корозією, потребує зварювальних та малярних робіт, ремонту ходової частини, вихлопної системи.
ГУНП у м. Києві	3A3 Daewoo Lanos	2010	Y6DTF69Y0B0250199	214 900	2024	несправний	Потребує малярних робіт, ремонту ходової частини, системи охолодження та ремонту КПП.

ГУНП у м. Києві	Toyota Prius	2014	JTDKN36UX01842330	332 140	2022	несправний	Потребує ремонту системи охолодження, електрообладнання, кермового механізму, ходової частини, гальмівної системи, заміни гібридної системи, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W032158	374 320	2021	несправний	Кузов автомобіля пошкоджено корозією, потребує зварювальних та малярних робіт, ремонту ходової частини, вихлопної системи, салону, двигуна.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031356	440 980	2021	несправний	Потребує зварювальних та малярних робіт, ремонту ходової частини, гальмівної системи, салону, системи охолодження, поточний ремонт двигуна та електрообладнання.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031295	495 000	2023	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна, ремонту ходової частини, гальмівної системи, салону, системи охолодження, електрообладнання, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia	2003	TMBBE41U748731244	430 585	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гальмівної системи, ходової частини, кузов пошкоджено корозією.
ГУНП у м. Києві	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W380234	374 500	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ремонту ходової частини, гальмівної системи, салону, системи охолодження, електрообладнання, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P255102	416 160	2023	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна, ремонту ходової частини, гальмівної системи, салону, системи охолодження, та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 3163-010	2008	XTT31630080006974	354 960	2021	несправний	Потребує ремонту двигуна, КПП, роздавальної коробки, вихлопної системи, ходової частини, системи охолодження, кузов потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 3163-115	2007	XTT31630070009943	578 190	2023	несправний	Потребує ремонту ходової частини, системи охолодження, двигуна, КПП, роздавальної коробки, вихлопної системи, кузов та рама потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 3163	2007	XTT31630080001672	311 620	2023	несправний	Потребує ремонту ходової частини, системи охолодження, двигуна, КПП, роздавальної коробки, вихлопної системи. Кузов та рама пошкоджено корозією, потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Aveo	2007	LSGTC58U87Y042327	417 830	2024	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна, КПП, ремонту ходової частини, гальмівної системи, салону, системи охолодження, електрообладнання, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Mitsubishi Pajero Pinin	2001	JMP0NH76W2X001529	312 918	2020	несправний	Кузов пошкоджено корозією, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Потребує ремонту ходової частини, двигуна, КПП, вихлопної системи, системи охолодження та паливної системи.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 374195-360	2013	XTT374195D0400375	176 590	2023	несправний	Потребує ремонту ходової частини, системи охолодження, двигуна, КПП, роздавальної коробки, вихлопної системи, кузов та рама потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 374195-360	2013	XTT374195D0400162	171 490	2023	несправний	Потребує ремонту ходової частини, системи охолодження, двигуна, КПП, роздавальної коробки, вихлопної системи, кузов та рама потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	УАЗ 374195	2011	XTT374195C0444696	312 785	2023	несправний	Потребує ремонтдвигуна, КПП, ходової частини, системи охолодження, вихлопної системи, кузов та рама потребує зварювальних та малярних робіт.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505627477	194 171	2016	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805612052	262 733	2019	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705626640	487 086	2020	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305626537	377 036	2020	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805629546	446 468	2021	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705626721	459 043	2019	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U801672839	387 801	2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна , корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505637202	400 039	2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна , корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U801672727	294 262	2019	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна , корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX01672650	345 469	2019	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна , корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205637657	143 528	2017	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, потребує ремонту двигуна , корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, знос обивки салону, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205623418	322 682	2019	несправний	Несправність гібридної системи, несправність ДВЗ, несправність вузлів ходової частини, знос деталей рульової рейки.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705627383	424 539	2019	несправний	Несправність гібридної системи, пробитий корпус блоку двигуна, несправність вузлів ходової частини, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305628885	510 431	2019	несправний	Несправність гібридної системи, несправність ДВЗ (потребує заміни), несправність вузлів ходової частини, знос деталей рульової рейки, несправність АБС.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705637685	453 402	2019	несправний	Несправність гібридної системи, несправність ДВЗ, несправність вузлів ходової частини, знос деталей рульової рейки, несправна АКПП, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405638406	402 319	2019	несправний	Несправність гібридної системи, несправність ДВЗ, несправність вузлів ходової частини, знос деталей рульової рейки, несправна АКПП, несправна електропроводка, розбите лобове скло, деформація капоту, розбитий передній бампер, розбиті передні фари, деформація підсилювача бампера, розбиті радіатори охолодження, порушена геометрія кузова ТЗ.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205618896	358 810	2020	несправний	Несправність гібридної системи, пробитий корпус блоку двигуна, несправність вузлів ходової частини, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405623338	403 478	2019	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульової рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305611035	332 202	2019	несправний	Несправний двигун та гібридна система, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна АКБ, пошкодження на передньому та задньому бамперах, тріщина на правій протитуманній фарі, порвана обшивка передніх сидінь.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705625259	294 632	2024	несправний	Рульове управління, порвані подушки гібридної трансмісії, замкнена електропроводка гібридної трансмісії, ходова частина, оптичні прилади, гальмівна система, електрообладнання, кузов ушкоджений корозією та потребує фарбувальних робіт, салон автомобіля - пошкоджена обшивка салону, деформовано дверні карти, металеві каркаси та кріплення сидінь.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U601674461	401 342	2024	несправний	Кузов – ушкоджений корозією та потребує фарбувальних робіт: днище, пороги, арки, ланжерони, несправність гібридної системи, кермова рейка несправна (стукає). Оптичні прилади – розгерметизований корпус розсіювача фар, деформації кріплення до корпусу, покриття відбивача втратило свої світлові властивості та помутніло. Світлопрохідність лобового скла не відповідає вимогам ГОСТ 5727-88.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705589931	374 702	2024	несправний	Кузов – ушкоджений корозією та потребує фарбувальних робіт: днище, пороги, арки, ланжерони, несправність гібридної системи, кермова рейка несправна (стукає). Оптичні прилади – розгерметизований корпус розсіювача фар, деформації кріплення до корпусу, покриття відбивача втратило свої світлові властивості та помутніло. Світлопрохідність лобового скла не відповідає вимогам ГОСТ 5727-88.

Департамент патрульної поліції	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W371402	199 198	2024	несправний	Корозія кузова, пошкоджена задня балка, потреба капітального ремонту двигуна.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH6KB100603	129 032	2021	несправний	Після фронтального ДТП. Пошкоджений двигун, тріснута коробка передач, кермовий механізм, не підлягають ремонту крила, ланжерони, капот, радіатори, передній бампер, фари, спрацювали подушки безпеки водія, пасажирів, піропатрони передніх ременів безпеки. Тріснуто лобове скло.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05626194	273 078	2019	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна та ходової частини, заміни рульової рейки, заміни помпи охолодження ДВЗ, несправна гібридна система.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905636182	325 349	2019	несправний	Потребує заміни прокладки ГБЦ, ремонту ходової частини, заміни рульової рейки, заміни помпи охолодження ДВЗ, несправна гібридна система.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH8KB100747	5 740	2019	несправний	Автомобіль пошкоджений в результаті ДТП, маютьс я значні пошкодження передньої правої частини кузова з деформацією та розривами силових елементів кузова, пошкоджена криша, права передня та центральна стійки криші, пошкоджене дно та ланжерони автомобіля, розбиті передні фари, пошкоджені передній та задні бампера, обидві праві двері, порушена геометрія кузова, спрацювали подушки безпеки водія та пасажирів, пошкоджена панель приладів та елементи салону.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105594915	67 234	2017	несправний	Потребує відновлювального ремонту кузова (відновлення геометрії кузова, заміни правих передніх та задніх дверей, заміни кришки багажника, заміни правих переднього та заднього крила), заміни передніх фар головного освітлення, заміни подушок безпеки, ремонту електрообладнання, заміни високовольтної гібридної батареї та інвертора. Ремонту рульового керування, заміни кулькових опор, заміни амортизаторів передніх, заміни вітрового скла. Заміни переднього бамперу, фарбування кузова та комплектуючих частин. Хімічної чистки салону. Заміни бокового правого дзеркала.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005584859	191 911	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електропроводки, заміни передніх сидінь та хімістки салону. Ремонт рульового керування та ходової частини, передніх та задніх амортизаторів. Несправна високовольтна батарея гібридної системи, несправність гібридного інвертора, ремонт гальмівної системи (заміна блоку ABS). Заміна передніх фар головного світла. Ремонту паливопроводу.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305611326	220 250	2018	несправний	Потребує відновлювального ремонту кузова (Відновлення геометрії кузова, заміни капоту, передніх та задніх лівих дверей, переднього та заднього лівого крила), заміни передніх фар головного освітлення, несправність ходової частини, заміни високовольтної гібридної батареї та інвертора. Заміни передніх сидінь, ремонту текстильної обшивки салону, хімічної чистки салону. Заміни переднього бамперу.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305589005	240 170	2019	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електропроводки, заміни сидінь та хімістки салону. Ремонт рульового керування та ходової частини, передніх та задніх амортизаторів, передніх підшипників маточин, верхніх опор амортизаторів. Промивки системи охолодження двигуна. Несправна високовольтна батарея гібридної системи. Потребує заміни переднього правого крила, заміни передніх правих дверей, заміни правого дзеркала заднього виду, передньої правої фари головного світла. Заміни передніх сидінь, заміни текстильної обшивки салону, хімічної чистки салону.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405613084	344 417	2021	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електропроводки, заміни сидінь та хімістки салону. Ремонт рульового керування та ходової частини (заміна сайленблків важелів та задньої балки), передніх та задніх амортизаторів. Несправна високовольтна батарея гібридної системи.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505609819	290 817	2022	несправний	Потребує ремонту підвіски. Заміни високовольтної гібридної батареї. Заміни передніх сидінь, заміни текстильної обшивки салону, хімічної чистки салону. Заміни передніх фар головного освітлення. Фарбування кузова (подряпини та потертості по всьому кузову). Заміни валу рульової колонки.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305623640	302 893	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електропроводки, заміни сидінь та хімістка салону, заміна текстильної обшивки салону. Ремонт рульового керування та ходової частини, передніх та задніх амортизаторів, верхніх опор передніх амортизаторів. Несправна високовольтна батарея гібридної системи. Заміна передніх фар головного освітлення. Фарбування кузову та комплектуючих частин (подряпини та потертості, тріщини та розриви на передньому бампері, порогах та кузові).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805628249	302 433	2019	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електропроводки, заміни сидінь та хімістка салону, заміна текстильної обшивки салону. Ремонт рульового керування та ходової частини, заміни передніх та задніх амортизаторів, верхніх опор передніх амортизаторів. Несправна високовольтна батарея гібридної системи. Заміна передніх фар головного освітлення. Фарбування кузову та комплектуючих частин (подряпини та потертості, тріщини та розриви на передньому бампері, порогах та кузові).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205621572	308 870	2018	несправний	Потребує кузовного ремонту, заміни задніх правих дверей, ремонту заднього правого крила, заміни заднього бамперу. Ремонт ходової частини. Фарбування кузову та комплектуючих частин (розриви, сколи, подряпини переднього та заднього бамперу, порогів. Потертості та подряпини по всьому кузову). Заміни передніх фар головного освітлення. Несправна високовольтна гібридна батарея. Заміна передніх сидінь, текстильної обшивки салону. Хімічна чистка салону.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505637040	387 101	2021	несправний	Потребує кузовного ремонту (заміни переднього бамперу, капоту, фар головного освітлення). Заміни радіатору охолодження двигуна. Ремонт ходової частини. Заміни передніх сидінь, текстильної обшивки салону та хімічної чистки салону. Несправна високовольтна гібридна батарея та гібридний інвертор.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805616943	251 598	2021	несправний	Потребує ремонту ходової частини, ремонту рульового керування, ремонту електропроводки, ремонту передніх гальмівних супортів, заміни гальмівних дисків та гальмівних колодок передніх та задніх. Потребує заміни високовольтної гібридної батареї. Заміни передніх сидінь, текстильної обшивки салону, хімічної чистки салону. Заміни передніх фар головного освітлення, ремонту та фарбування переднього бамперу та порогів, пошкодження лако-фарбового покриття по всьому кузову (подряпини, сколи та потертості).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705617548	302 790	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна. Несправність передніх та задніх стійок амортизаторів, опори амортизаторів передніх, розриви передніх та задніх сайлентблоків передніх важелів, люфт в кулькових опорах. Несправність рульової рейки (потребує заміни рульової рейки в зборі). Несправність переднього та заднього підшипника маточини. Потребує заміни передніх сидінь, ремонту текстильної обшивки салону, хімічної чистки салону. Заміни передніх фар головного освітлення.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05604499	416 476	2024	несправний	Потребує ремонту підвіски. Заміни високовольтної гібридної батареї. Заміни передніх сидінь, заміни текстильної обшивки салону, хімічної чистки салону. Заміни передніх фар головного освітлення. Фарбування кузову (подряпини та потертості по всьому кузову).
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH9JB150572 Y6UAC2SH9JB150572	368 265	2024	несправний	Потребує ремонту ходової частини, заміни передніх гальмівних дисків, заміни передніх гальмівних супортів. Заміни кермової рейки в зборі. Ремонт МКПП, заміни комплексу зчеплення. Заміни насоса охолодження двигуна, приводу ГРМ. Фарбування кузову та комплектуючих частин. Ремонт системи охолодження двигуна (заміна радіатору охолодження з промиванням системи охолодження), заміни передніх сидінь, заміни текстильної обшивки салону, хімічної чистки салону.

Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH1KB100637	241 241	2024	несправний	Потребує капітального ремонту МКПП, заміни комплексу зчеплення, сальники клапанів ГБЦ, ремонт електро проводки, заміна помпи системи охолодження ДВС, заміна комплексу приводу ГРМ, заміна телевізора радіатора охолодження ДВС, заміна вітрового скла, ремонт ходової частини, кермова рейка (великий люфт), кермові тяги та наконечники, сайлентблоки задньої балки. Заміна передніх сидінь, заміна обшивки салону, заміна передніх фар головного освітлення. Ремонт та фарбування переднього та заднього бамперів, фарбування кузову (подряпини та потертості по всьому кузову).
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH4KB100485	177 065	2020	несправний	Потребує відновлювального кузовного ремонту (заміна частини кузова), заміни заднього бамперу, задніх фар, кришки багажника, задньої балки, задніх пружин, задніх амортизаторів, задніх колісних дисків, заміни заднього сидіння, задніх підшипників маточин, глушника вихлопної системи, заміни передніх фар головного освітлення, заміни передніх сидінь, хімічної чистки салону, ремонту МКПП, заміни опор двигуна, фарбування кузову та комплектуючих частин.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007971 Y69SKSOS4HOC18068	504 224	2023	несправний	Несправність двигуна, потребує капітального ремонту, несправність гібридної системи (потребує заміни), несправність заднього редуктора (потребує заміни).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305626683	206 049	2017	несправний	Бампер передній, гратка бамперу та кронштейни, передній спойлер, підсилювач бамперу переднього, демпфер бамперу, гратка радіатора, фара та показник повороту лівий і правий, облицювання радіатора, бачок омивача, подушки безпеки пасажирів та водія, кожух радіатора, кришка повітряного фільтра, облицювання двигуна, капот, крило ліве та праве, лонжерон лівий та правий.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105632255	450 563	2020	несправний	Потребує заміни двигуна, ремонту гібридної системи, ремонту ходової частини та рульової рейки, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова. Пошкоджено лако-фарбове покриття заднього бамперу, відірваний передній лівий підкрилок.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305636601	304 218	2021	несправний	Потребує заміни двигуна, ремонту гібридної системи, ремонту ходової частини та рульової рейки, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова. Пошкоджено лако-фарбове покриття переднього бамперу, відірваний передній лівий підкрилок, тріщини лобового скла.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05633078	421 535	2020	несправний	Потребує заміни двигуна, ремонту гібридної системи, ремонту ходової частини та рульової рейки, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова. Пошкоджено лако-фарбове покриття переднього та заднього бамперу, тріщини лобового скла.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX01675497	208 025	2020	несправний	Потребує заміни двигуна, ремонту гібридної системи, ремонту ходової частини та рульової рейки, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова. Пошкоджено лако-фарбове покриття переднього бамперу, пошкодження кріплення заднього бамперу.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007847	258 728	2020	несправний	Деформовано: передній бампер, декоративна решітка бампера, капот, переднє ліве та праве крило, передня панель телевізора, радіатори охолодження, дах автомобіля, двері передні праві, задні праві, задні ліві, задня кришка багажника, заднє ліве крило, заднє праве крило, задній бампер. Розбито: лобове скло, скло задньої кришки багажника, передня ліва та права фара, передній лівий та правий протитуманний ліхтар, задній лівий та правий ліхтар, внутрішня панель багажного відділення. Вирвано заднє ліве колесо та правий поріг. Поломані передні сидіння водія та пасажирів. Пошкодження ходової частини автомобіля. Спрацювання подушок безпеки.

Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008123	300 381	2021	несправний	Деформовано: передній бампер, декоративна решітка бампера, капот, переднє ліве та праве крило, передня панель телевізора, радіатори охолодження, дах автомобіля, задня кришка багажника, заднє ліве крило, заднє праве крило, задній бампер. Розбито: лобове скло, скло задньої кришки багажника, передня ліва та права фара, передній лівий та правий протитуманний ліхтар, задній лівий та правий ліхтар, внутрішня панель багажного відділення, проблискові маячки. Вирвано заднє праве колесо. Пошкодження ходової частини автомобіля. Відірване дзеркало заднього виду лівої сторони, лівий поріг та вихлопна система. Розбитий задній лівий та передній правий колісний диск.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007701	366 420	2022	несправний	Розбито передній бампер, декоративна решітка бампера, задня кришка багажника, деформовано заднє ліве та праве крило, двері передні праві, задні праві, задні ліві, переднє праве крило, розбто задній бампер, скло задньої кришки багажника, задній лівий та правий ліхтар, внутрішня панель багажного відділення, дзеркало заднього виду з правої сторони. Вирвано заднє ліве колесо. Пошкодження ходової частини автомобіля. Відірвано лівий та правий поріг. Розбитий задній лівий колісний диск.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53626557	351 985	2024	несправний	Потребує ремонту ходова частина, ремонт (заміна) карданного валу, несправність паливної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, вмятини на капоті на та даху автомобіля, несправність склопідіймача задньої лівої дверки.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005639326	299 075	2021	несправний	Деформований та пошкоджений: передній бампер, передня ліва протитуманка, вентиляційна решітка, ліва передня фара, блок правої передньої фари, вітрове скло, підсилювач бампера переднього, демфер, кронштейн лівого та правого підсилювача бампера переднього, переднє праве крило, правий передній підкрилок, ізоляція крила переднього правого, шарніри капоту, облицювання водяної коробки, капот, передня панель, кронштейн передньої панелі, конденсатор, радіатор охолодження ДВЗ, додатковий радіатор (інтеркулер), кожух вентилятора, вентилятор лівий, осушувач радіатора, складові корпусу впускного фільтра та корпусу повітряного фільтра, облицювання верхнє ДВЗ (кришка ДВЗ), крило переднє ліве, двері передні ліві деформовані та пошкоджені, тріщини, сколи тощо.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05608875	417 000	2024	несправний	Фізичний знос. Корозійне пошкодження елементів кузова. Знос деталей рульової рейки. Потребує ремонту гібридної системи.
Департамент патрульної поліції	3A3 Sens	2013	Y6DTF698KD0317374	89 511	2022	несправний	ДТП. Деформація переднього капота. Деформація металу даху. Деформація металу диска переднього лівого колеса. Деформація лівого нижнього важеля та стабілізатора підвіски, пошкодження нижньої шарової опори, розрив лівого гальмівного шланга. Розрив металу переднього лівого поворотного кулака. Деформація підсилювача бампера, переднього лівого крила. Деформація передньої лівої двері зі складками та розривами. Складки металу лівого порогу. Деформація лівої рульової тяги. Деформація обода керма. Пошкодження лівого бічного дзеркала. Пошкодження декоративного облицювання панелі приладів. Тріщина декоративної панелі лівої двері. Розрив корпусу блоку запобіжників.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2020	Y69SKSS02L0C18766 VF1HJD20465479652	165 270	2023	несправний	ДТП. Пошкодження ЛФП та деформація переднього капота. Пошкодження кріплення лівої фари головного світла. Деформація задньої лівої стійки. Деформація металу передньої правої двері. Складки та розриви передньої правої двері. Деформація петель передньої правої двері. Деформація металу переднього лівого крила. Деформація колісної арки. Деформація передньої лівої двері, порога, днища кузова. Деформація задньої лівої двері, порога, днища кузова. Деформація металу передньої лівої стійки. Деформація верхньої та нижньої петлі передньої лівої двері. Деформація даху в лівій частині. Пошкодження елементів центральної консолі. Спрацювання подушки безпеки водійського сидіння. Деформація спинки водійського сидіння. Спрацювання лівої подушки безпеки голови. Пошкодження лівого бічного дзеркала.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P025006	805 000	2024	несправний	Фізичний знос. Пошкодження та потертості всієї оббивки салону. Потребує ремонту ГБЦ. Потребує ремонту турбіни.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405633609	416 920	2022	несправний	Потребує заміни гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), потребує капітального ремонту двигуна, потребує заміни ланцюга ГРМ, заміна кермової рейки, ходова частина потребує ремонту, корозійне пошкодження елементів кузова, салон автомобіля потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905633248	302 364	2023	несправний	Потребує заміни гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), потребує заміни ланцюга ГРМ, потребує капітального ремонту двигуна, заміна кермової рейки, ходова частина потребує ремонту, корозійне пошкодження елементів кузова, салон автомобіля потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P027140	424 622	2023	несправний	Потребує заміни зчеплення та двомасового маховика, потребує капітального ремонту двигуна та турбіни, потребує ремонту ходової частини, корозійне пошкодження елементів кузова, салон автомобіля потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023030	324 154	2019	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, турбіни та паливної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), ремонт МКПП, несправність ходової частини автомобіля, потребує заміни лобового скла, корозійне пошкодження елементів кузова, салон автомобіля потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Honda Accord	2003	JHMCL75203C217008	397 605	2022	несправний	Потребує заміни зчеплення, потребує капітального ремонту двигуна, капітального ремонту МКПП, потребує ремонту ходової частини, несправність дверних замків, корозійне пошкодження елементів кузова, салон автомобіля потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007885	478 889	2024	несправний	Потребує заміни гібридної системи, помилки системи RBS та EV, потребує заміни заднього редуктора, заміна задніх напіввісів, потребує заміни ланцюга ГРМ, несправність гальмівної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, заміна кермової рейки, салон автомобіля потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2019	JMBXDGG3WKZ011969	582 948	2023	несправний	Потребує заміни заднього редуктора, заміна задніх напіввісів, заміна кермової рейки, несправність ходової частини, несправність гальмівної частини, помилки системи RBS та EV, потребує капітального ремонту двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, потребує заміни ланцюга ГРМ , салон автомобіля потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705616142	349 409	2022	несправний	Пошкодження задньої частини в наслідок ДТП, а саме заднє ліве та праве крило, гібридний акумулятор, задня лядя, заднє скло, задній бампер, підсилювач заднього бамперу, задні ліхтарі, облицювання багажного відсіку.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405629074	439 413	2024	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805628350	504 397	2023	несправний	Потребує ремонту гібридної системи,охолоджувальної системи, механічні пошкодження кузовної частини, знос деталей рульової рейки.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U601681667	356 305	2023	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, охолоджувальної системи, механічні пошкодження кузовної частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905618278	409 505	2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, охолоджувальної системи, механічні пошкодження кузовної частини.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18477 VF1HSRCFN53912372	213 112	2019	несправний	Потребує заміни двигуна та комплектуючих, ремонт електрообладнання.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023721	565 000	2024	несправний	Фізичний знос. Корозійне пошкодження елементів кузова, пошкодження та потертості всієї оббивки салону. Потребують заміни кріплення переднього бампера, несправність механізму відчинення задньої правої дверки, Потребує ремонту ходова частина, система охолодження та електрообладнання.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U94B011940	382 000	2024	несправний	Фізичний знос. Корозійне пошкодження елементів кузова, пошкодження та потертості всієї оббивки салону. Несправність механізму відчинення задньої лівої дверки. Несправність склопідіймачів в правій передній та задній дверках. Потребує ремонту ходова частина та електрообладнання.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53912371	273 127	2024	несправний	Фізичний знос. Корозійне пошкодження елементів кузова, пошкодження та потертості всієї оббивки салону. Потребують заміни кріплення переднього бампера. Тріщина заднього правого фонаря. Потребує ремонту ходова частина, МКПП, трансмісія, турбіна та двигун.

Управління поліції охорони у Вінницькій області	BA3 210994-20	2010	Y6D210994A0077817	324 726	2023	несправний	Несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах, тріщина головки блоку циліндрів, відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна, ходова частина потребує капітального ремонту, потертість та порвані сидіння салону, не вмикаються передачі передні, кузовні панелі із наскрізною корозією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	BA3 210934-20	2009	Y6D2109940076319	303 247	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни водяної помпи, ремонту ГБЦ, ремонт поршневої групи, ходова частина та електрика потребує ремонту, кузов із скрізьною корозією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	3A3 Sens	2015	Y6DTF488PF0337240	377 257	2021	несправний	Несправність двигуна (не справна головка блоку циліндрів відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна), несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах), ходова частина потребує капітального ремонту, потерті та порвані сидіння салону, кузов із скрізьною корозією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	Renault Logan	2016	VF14SRAG454814482	201 233	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни водяної помпи, ремонту ГБЦ, ремонт поршневої групи, ходова частина та електрика потребує ремонту, козов із скрізьною корозією, панелі салону та сидіння з потертостями та деформацією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	Renault Logan	2016	VF14SRAG454814483	246 489	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни водяної помпи, ремонту ГБЦ, ремонт поршневої групи, ходова частина та електрика потребує ремонту, козов із скрізьною корозією, панелі салону та сидіння з потертостями та деформацією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	Renault Logan	2016	VF14SRAG454814479	215 671	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни водяної помпи, ремонту ГБЦ, ремонт поршневої групи, ходова частина та електрика потребує ремонту, козов із скрізьною корозією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490076179	192 293	2024	несправний	Несправність двигуна (не справна головка блоку циліндрів, відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна), несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах), ходова частина потребує капітального ремонту, потерті та порвані сидіння салону, кузов із скрізьною корозією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	3A3 Lanos	2013	Y6DTF48YPD0327641	300 369	2024	несправний	Несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах, тріщина головки блоку циліндрів, відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна, ходова частина потребує капітального ремонту, потертість та порвані сидіння салону, не вмикаються передачі передні, кузовні панелі із наскрізною корозією.
Управління поліції охорони у Вінницькій області	BA3 212140	2011	XTA212140C2093105	186 667	2021	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни водяної помпи, ремонту ГБЦ, ремонт поршневої групи, ходова частина та електрика потребує ремонту, козов із скрізьною корозією, панелі салону та сидіння з потертостями та деформацією.
Управління поліції охорони в Закарпатській області	Renault Logan	2016	VF14SRAG455909918	334 500	2024	несправний	Двигун: потребує капітального ремонту, зношена шатунно-поршнева група, підвищена витрата оливи, має місце підтікання охолоджувальної рідини, радіатор та водяна помпа потребують заміни. Кермове управління: потребує поточного ремонту (заміни кермових тяг). КПП: потребує поточного ремонту, зношені сальники, підтікання масла. Передня підвіска: потребує поточного ремонту, зношені шарові опори, нижні важелі, амортизатори потребують заміни. Задня балка: потребує поточного ремонту, заміни амортизаторів та пружин. Гальмівна система: потребує поточного ремонту, заміна гальмівних колодок, передніх гальмівних дисків та задніх барабанів. Електрообладнання: має місцеве окислення електричних з'єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, потребує поточного ремонту. Рама, кузов: пошкоджені корозією, має тріщини лакофарбове покриття, автомобіль потребує зварювальних та малярних робіт.
Управління поліції охорони в Київській області	3A3 Lanos	2011	Y6DTF48YPC0298479	491 391	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.
Управління поліції охорони в Київській області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KJ0340428	315 907	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.
Управління поліції охорони в Київській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P153548	426 449	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.
Управління поліції охорони в Київській області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KJ0340322	180 895	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.

Управління поліції охорони Кіровоградської області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U64B012124	103 477	2023	несправний	Потребує ремонту кузов, двигун, коробка передач, рульове управління, електрообладнання та покраска автомобіля. АКБ потребує заміни. Ходова частина, корозія кузова, корозія електропроводки, низький тиск масла в двигуні, мала компресія, система охолодження потребує заміни. Потребує відновлення після ДТП, повна заміна капоту, передніх крил, двері потребують ремонтних робіт, кузов має деформацію відсіку двигуна, потребує заміни навісного обладнання, заміна лобового скла, повна покраска авто.
Управління поліції охорони Кіровоградської області	BA3 210934-20	2008	Y6D21093490028759	557 575	2023	несправний	Потребує ремонту кузов, двигун, коробка передач, рульове управління, електрообладнання та покраска автомобіля. АКБ потребує заміни. Ходова частина, корозія кузова, корозія електропроводки, низький тиск масла в двигуні, мала компресія, система охолодження потребує заміни.
Управління поліції охорони Луганської області	BA3 Нива	2003	VF14SRUC461582103	400 652	2023	несправний	Двигун бере масло, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
Управління поліції охорони Луганської області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U54B012180	554 007	2023	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
Управління поліції охорони Луганської області	Volkswagen Transporter	2002	WV1ZZZ70Z3H057692	650 551	2023	несправний	Двигун бере масло, турбіна потребує реставрації, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
Управління поліції охорони Луганської області	Volkswagen Jetta	2008	WVWZZZ1KZ9M02354	301 527	2023	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
Управління поліції охорони в Одеській області	3A3 Lanos	2011	Y6DTF48YPB0278455	348 215	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, капітального ремонту ходової частини, зварювальних робіт всієї частині кузова.
Управління поліції охорони Рівненської області	Mercedes-Benz MB 100 D	2004	KPD6612633P173266	743 686	2022	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
Управління поліції охорони Рівненської області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023554	941 852	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.
Управління поліції охорони Рівненської області	3A3 Lanos	2015	Y6DTF69YOF0337097	284719	2024	несправний	Несправність двигуна, не справна головка блоку циліндрів, відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна, несправність рульової рейки та має великий люфт, ходова частина потребує капітального ремонту, потребують заміни сидіння салону, кузов із скрізьною корозією.
Управління поліції охорони Рівненської області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y55B034518	870 751	2024	несправний	Несправне електрообладнання, потребує капітального ремонту двигуна, слюсарно-зварювальних та малярних робіт кузова, ремонту ходової частини.
Управління поліції охорони в Сумській області	Skoda Fabia	2004	Y6UGD46Y35B034405 TMBGD46Y35B034405	703 106	2024	несправний	Несправне електрообладнання, потребує капітального ремонту двигуна, слюсарно-зварювальних та малярних робіт кузова, ремонт ходової частини.
Управління поліції охорони в Сумській області	3A3 Sens	2015	Y6DTF698KG0338879	223 612	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна (масложор), КПП (не вмикаються передачі), ходової частини та трансмісії, проведення зварювальних та малярних робіт, ремонту електрообладнання.
Управління поліції охорони в Сумській області	3A3-Daewoo Lanos	2011	Y6DTF48YPB0278452	440 157	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини та трансмісії, проведення зварювальних та малярних робіт, ремонту електрообладнання.
Управління поліції охорони Черкаської області	3A3 Lanos	2010	Y6DTF48YPB0252913	652 027	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться в аварійному стані та не підлягає відновленню.

Управління поліції охорони Чернівецької області	3A3 Lanos	2011	Y6DTF48YPC0298451	573 713	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, корозія кузова.
Управління поліції охорони Чернігівської області	BA3 21093	2007	Y6D21093480024866	424 930	2024	несправний	Ходова частина потребують капітального ремонту, ремонт коробки передач, кузов вражено корозією.
Управління поліції охорони в м. Києві	Skoda Octavia	2012	TMBCA41Z8CB156827	433 148	2024	несправний	Ремонт КПП і двигуна, потребує ремонту електрообладнання.
Управління поліції охорони в м. Києві	Hyundai Tucson	2002	Y6LJN81BPAL206829	413 223	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна.
Маріупольський МВ Управління поліції охорони в Донецькій області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ791599	511 285	2023	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
Маріупольський МВ Управління поліції охорони в Донецькій області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ791598	470 923	2023	несправний	Потребує ремонту ходової, капітального ремонту двигуна, корозія кузова.
Маріупольський МВ Управління поліції охорони в Донецькій області	Volkswagen Passat	2012	WVWZZZ3BZ4E308133	522 256	2023	несправний	Потребує ремонту ходової, капітального ремонту двигуна, корозія кузова.