

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Запорізькій області	ХАЗ 3250 22	2010	LGC17DCD57F150025	215 715	2021	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	УАЗ 3163-334	2007	ХТТ31630070009365 31630070009365	282 096	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	ВАЗ 210994-20	2009	Y6D21099490076988	424 504	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	Daewoo Lanos	2008	Y6DTF69YD8W424787 SUPTF69YD8W424787	210 380	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	УАЗ 315195-30	2011	ХТТ315195B0598782 315100U0584733	60 350	2017	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	Foton BJ1043	2006	Y6LV8JE666L002256	224 415	2017	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Кіровоградській області	Daewoo Lanos	2009	Y6DTF69YP90207771	391 192	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	ВАЗ 210934	2011	Y6D210934B0031212	258 116	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	УАЗ 39094	2008	37410080204092	332 803	2024	несправний	Потребує капремону кузова, двигуна, ходової частини, трансмісії, заміни системи електропостачання та освітлювальних приборів.

ГУНП в Миколаївській області	BA3 21101	2007	ХТА21101071048137	353 820	2024	несправний	Двигун, КПП та гальмівна система потребує ремонту. Кузов та електрообладнання автомобіля потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031217	283 498	2024	несправний	Двигун, трансмісія, ходова, гальмівна та система охолодження двигуна потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	CHEVROLET NIVA	2008	X9L21230080246175	315 084	2024	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	CHEVROLET NIVA	2008	X9L21230080249565	283 240	2024	несправний	КПП, передній міст, двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 21074	2011	ХТА210740B3085262	261 421	2024	несправний	Двигун, трансмісія, ходова, гальмівна та система охолодження двигуна потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 210740	2011	ХТА210740B3078130	303 033	2024	несправний	Двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Одеській області	ЗИЛ 131	1988	797473	2 169	2020	несправний	Деталі та вузли двигуна піддалися зносу, збільшено понад допустиму межу зазорів в корінних і шатунних підшипниках колінчастого валу, задири на кулачках розподільного вала, підвищені зазори в розподільних шестернях. Коробка передач знос підшипників первинного і вторинного валів. Також відбувається вимкнення передач на ходу. Роздавальна коробка: у процесі короткотривалої експлуатації механізм підключення додатково мосту не спрацьовує. Люфт кермового управління перевищує допустимі норми, наявний значний хруст та стук при повороті керма. Електрообладнання: вихід з ладу блоку управління електрообладнання, відбувається замикання контурів генератора, пошкодження корозією обмотки стартера, що унеможливило запуск двигуна. Шасі: в процесі експлуатації і постійного перебування на відкритій місцевості лакофарбові покриття пошкоджені, присутня наскрізна корозія по всьому корпусу кабіни та окремих елементів рами, поперечках що потребує значних зварювальних і фарбувальних робіт. Також, встановлена наскрізна корозія вузлів скріплення шасі з елементами автомобіля. Потертості та сколи на лобовому склі. Салон ТЗ потребує відновлення – пошкоджена обшивка дверей, сидінь, даху салону кабіни, корпуси сидінь, панель приборів.
ГУНП в Одеській області	ЗИЛ 131	1990	889876	2 195	2020	несправний	Деталі та вузли двигуна піддалися зносу, що викликало несправності: збільшено понад допустиму межу зазорів між стрижнями клапанів і направляючими втулками, задири на кулачках розподільного вала, торцях штовхачів, стрижнях клапанів, підвищені зазори в розподільних шестернях. Коробка передач знос підшипників первинного і вторинного валів. Також відбувається вимкнення передач на ходу. Роздавальна коробка: у процесі короткотривалої експлуатації механізм підключення додатково мосту не спрацьовує. Люфт кермового управління перевищує допустимі норми, наявний значний хруст та стук при повороті керма. Електрообладнання: вихід з ладу блоку управління електрообладнання, відбувається замикання контурів генератора, пошкодження корозією обмотки стартера, що унеможливило запуск двигуна. Шасі: в процесі експлуатації і постійного перебування на відкритій місцевості лакофарбові покриття пошкоджені, присутня наскрізна корозія по всьому корпусу кабіни та окремих елементів рами, поперечках що потребує значних зварювальних і фарбувальних робіт. Також, встановлена наскрізна корозія вузлів скріплення шасі з елементами автомобіля. Потертості та сколи на лобовому склі. Салон ТЗ потребує відновлення – пошкоджена обшивка дверей, сидінь, даху салону кабіни, корпуси сидінь, панель приборів.

ГУНП в Херсонській області	3A3 Lanos	2010	Y6DTF48YPB0253072	259 846	2024	несправний	Двигун - нестабільно працює на холостих оборотах, не розвиває повної потужності, має понижений тиск моторного мастила та присутнє підтікання, при підвищені частоти обертів прослуховується сильний стук, присутня течія охолоджуючої рідини; Рульове керування - присутній люфт та стукіт рульового колеса; КПП - ускладнене перемикання передач, присутній характерний шум і хруст; Ходова частина - прослуховуються шуми та стуки підвіски, чутно характерний стук та вібрації при прямолінійному русі та поворотах; Гальмівна система - ускладнене гальмування, присутнє підтікання гальмівної рідини; Електрообладнання - присутній шум при включенні стартера, генератор не забезпечує стабільний заряд акумулятора, електродвигун вентилятора системи охолодження не працює, склоочисники працюють некоректно, перемикач світла та звуковий сигнал не працюють.
ГУНП в Херсонській області	BA3 210934-20	2008	Y6D21093490029088	909 551	2024	несправний	Двигун - не рівна робота на холостому ході та на підвищених обертах, підвищена витрата палива, присутнє підтікання моторного мастила, присутній перегрів; Рульове керування - при обертах кермо підклинює, присутній стукіт при поворотах; КПП - прустнє підтікання мастила, ускладнене перемикання передач, мимовільне вимкнення передач, характерний шум присутній як при роботі так і в нейтральному положенні; Ходова частина - під час гальмування та руху присутнє розхитування кузова, пристуний стук при поворотах; Гальмівна система - ускладнене гальмування, підтікання гальмівної рідини; Електрообладнання - не працюють реле зарядки та реле освітлення, панель приладів працює некоректно, склоочисники працюють некоректно.
ГУНП в Херсонській області	BA3 210934-20	2008	Y6D21093480027235	556 944	2024	несправний	Двигун - присутній нагар на свічках запалювання, зношені деталі кривошипно-шатунного механізму та газорозподільного механізму, насос паливного модуля працює некоректно, радіатор охолодження деформований; Рульове керування - деталі зношені і потребують заміни; КПП - при роботі присутній шум і хруст, присутнє підтікання мастила; Ходова частина - зношені деталі, присутні корозійні пошкодження задньої балки, при поворотах чутно шум і хруст; Гальмівна система - присутнє підтікання гальмівної рідини, трос ручного стоянкового гальма обірваний, система працює некоректно; Електрообладнання - генератор потребує заміни, проводка має численні обриви та пошкодження ізоляції, стартер непридатний до експлуатації, пошкоджено електродвигун вентилятора радіатора охолодження, підрульовий перемикач не працює.
ГУНП в Херсонській області	BA3 211040	2010	Y6L211040AL217753	259 405	2024	несправний	Двигун - несправний масляний насос та маслоприймач, колінчастий вал зношений та не підлягає відновленню, підвищений зазор між клапанами та направляючими клапанів, паливний насос несправний, картер двигуна має сліди механічних пошкоджень; Рульове керування - ускладнене кермування, гул та стукіт при поворотах, присутнє підтікання рідини гідропідсилювача керма; КПП - перемикання передач ускладнене, присутнє мимовільне перемикання передач, під час роботи присутній шум і хруст, присутнє підтікання мастила; Ходова частина - присутні сліди механічних пошкоджень, при прямолінійному та криволінійному русі присутній хруст і шум; Гальмівна система - деталі пошкоджені корозією, ускладнене гальмування; Електрообладнання - перемикач світла та склоочисника не працює, датчик рівня палива видає невірні показники, проводка має численні обриви, стартер працює некоректно.

ГУНП в Херсонській області	BA3 211040	2010	Y6L211040AL218196	458 230	2024	несправний	Двигун - ускладнений запуск двигуна, нестабільна робота на холостих обертах, підвищена витрата палива, маслоприймач деформований, масляний насос та датчик тиску мастила несправний, паливні форсунки непридатні до подальшого використання; Рульове керування - ускладнене керування, надмірний люфт керма; КПП - при перемиканні передач та в нейтральному положенні чутно гучний шум, деталі картеру мають сліди деформації, присутнє підтікання мастила; Ходова частина - під час руху автомобіля присутній стукіт підвіски та розхитування кузова, присутні сліди деформації та корозійного пошкодження; Гальмівна система - система працює некоректно, троси стоянкового гальма розтягнуті; Електрообладнання - двигун склоочисника не придатний до використання, генератор не видає достатньої напруги, реле освітлення не працює, не працює панель приладів, вентилятор радіатора охолодження не працює.
ГУНП в Херсонській області	BA3 210934	2010	Y6D210934A0030545	260 820	2024	несправний	Двигун - пробито прокладку ГБЦ, присутнє потрапляння охолоджуючої рідини в мастило, головка блоку циліндрів та кришка деформовані, присутнє підтікання мастила, радіатор та розширювальний бачок мають тріщини, приймальна вихлопна труба пробита; Рульове керування - рульове кермо при обертах підклінює; КПП - куліса перемикання передач заклинена, деталі коробки перемикання передач зношені, картер деформований; Ходова частина - деталі підвіски зношені; Гальмівна система - вакуумний підсилювач та головний гальмівний циліндр не працюєдатний, ускладнене гальмування; Електрообладнання - генератор несправний, пошкоджено ізоляцію дротів високої напруги, панель приладів, звуковий сигнал, реле освітлення та двигун склоочисника не працюють.
ГУНП в Черкаській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301848793	505 367	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36UX05749090	312 907	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605614981	443 026	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	ГАЗ 3302	2011	Y8XG010F0B0001447	108 514	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W368024	406 379	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P035712	513 264	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005623191	352 295	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023224	452 238	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	ЗА3 Lanos	2011	Y6DTF69Y0B0283660	261 433	2021	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Богдан - A092	2004	Y7BA092004B000081	393 116	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008041	503 465	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	ГАЗ 22171	2003	XTH22171030059011	239 967	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080256517	291 442	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W367664	339 197	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080256526	331 934	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	BA3 21213	1996	XTA212130T1192530	382 170	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	ЗА3 TF699P	2008	Y6DTF699P8W402099	374 323	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P035712	513 264	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.

ГУНП в Черкаській області	Opel Vectra	2001	W0L0JBF1911083910	534 200	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Toyota RAV4	1998	JT172SC1107069320	514 002	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП у м. Києві	3A3 Lanos	2010	Y6DTF69Y0B0251211	219 240	2024	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна, КПП, ходової частини. Пошкоджений корозією.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P036552	469 590	2024	несправний	Пошкоджений корозією. Потребує зварювальних та малярних робіт. Потребує поточного ремонту двигуна та ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora 2,0	2004	WVWZZZ1JZ5W032093	265 490	2024	несправний	Потребує часткової заміни системи охолодження. Пошкоджений корозією. Потребує поточного ремонту двигуна та ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia	2004	TMBBG41U148759597	570 200	2024	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна, заміни піддона картеру та паливної системи, а також ремонту ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U748759805	613 040	2024	несправний	Потребує зварювальних та малярних робіт, часткової заміни елементів салону автомобіля, поточного ремонту двигуна та ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U54B012335	521 700	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує зварювальних та малярних робіт. Потребує поточного ремонту двигуна та ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Aveo	2007	LSGTC58UX7Y109154	354 845	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією. Потребує капітального ремонту двигуна та ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Aveo	2007	Y6DTC58U57Y109787	320 990	2024	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна та ходової частини, а також малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Aveo	2007	LSGTC58U17Y064878	355 810	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна та ходової частини. Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023132	470 520	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією. Потребує поточного ремонту двигуна, ходової частини та КПП.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Lacetti	2007	KL1NA48BE8K779747	194 870	2024	несправний	Потребує ремонту ходової частини, системи охолодження, поточного ремонту КПП та двигуна.
ГУНП у м. Києві	ПАЗ 3205	2005	X1M32053050007602	186 440	2021	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна, КПП та ходової частини. Також потребує зварювальних та малярних робіт.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia Tour	2008	TMBDL41U09B006559	503 750	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова. Несправність ходової частини. Несправність двигуна внутрішнього згоряння, знос циліндро-поршневої групи, системи охолодження. Суттєвий знос елементів/деталей рульові рейки, гальмівної системи та елементів трансмісії.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P024874	483 728	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова. Несправність ходової частини. Несправність двигуна внутрішнього згоряння, знос циліндро-поршневої групи.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007982 Y69SKS0S4H0C18082	966 601	2024	несправний	Несправність двигуна, головки блоку циліндрів, гальмівної системи і системи опалення салону.
Департамент патрульної поліції	Peugeot 301	2020	VF3DDNFP0LJ850407 Y69SKSS42L0C18241	42 269	2021	несправний	Пошкоджений внаслідок ДТП 21.06.2021 року. Пошкодження: Фара передня права, крило переднє праве, підкрилок передній правий, двері задні ліві, бампер задній, рамка номерного знаку, задня панель, опора бамперу, кришка багажника, ущільнювач кришки багажнику, лівий і правий шарнір кришки багажника, торсіон, заднє скло, задній лівий ліхтар крило заднє ліве, панель підлоги, подовжувач панелі днища, задній лівий ланжерон, колісна арка, підкрилок задній лівий, диск колісний передній правий, звита пружина задня ліва, диск колісний задній лівий, бампер передній, капот, поріг дверей правий, дах, крило заднє праве, задній правий ланжерон, балка задня, гальмівна система, рульова система, задня підвіска.