

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Донецькій області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD8W381015 Y6DTF69YD8W381015	487 063	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023762	514 522	2024	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	Opel Omega	2002	W0L0VBF693101561	275 886	2023	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	BA3 211540	2011	XTA211540B5004827	424 976	2023	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U84B012156	556 070	2021	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	3A3 Daewoo Lanos	2003	SUPTF69YD3W176209 Y6DTF69YE30021318	322 020	2021	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	YA3 31519	2010	XTT315148A0588416 315148A0006882 315100A0561063	747 525	2023	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	Opel Omega	2002	W0L0VBF6931012390	417 584	2021	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	BA3 211440	2013	XTA211440D5211830	381 699	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	Volkswagen Passat	2005	WVWZZZ3BZ5P023703	436 960	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	GA3 3307	2005	33070050090939 X9633070050888600	364 137	2021	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	GA3 3302	2006	33020070408699 X9633020072173124	361 877	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.

ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3307	2005	33070050092238 X9633070050889278	271 274	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3302	2006	33020060337418 X9633021062088141	440 783	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 330214	2004	33020040252485 XTH33020041934548 33020041991349	336 363	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	ВАЗ 210930-20	2006	Y6D21093070020615	429 109	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	Foton BJ1043 V8JE6-4	2006	Y6LV8JE666L002253	294 588	2021	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3302	2006	33020060337538 X9633021062088152	313 433	2022	несправний	Корозія кузова, сцеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Запорізькій області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05628978	350 000	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ3W027048	279 273	2021	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, значна деформація головки блока, підтікання мастила з-під головки. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рульових наконечниках, витік мастила в стойках.
ГУНП в Запорізькій області	УАЗ 31519	2011	315195B0005812	309 440	23023	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - деформація гальмівних дисків, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605623485	487 262	2022	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	УАЗ 3163	2007	3160070006185 .	202 140	2020	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, значна деформація головки блока. Ходова частина - знос шарових опор, знос верхніх опор, люфт в рульових наконечниках, витік мастила в передніх стойках і задніх амортизаторах.
ГУНП в Запорізькій області	ГАЗ 3302	2009	33020090569436	264 908	2021	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рульових наконечниках.
ГУНП в Запорізькій області	Chevrolet Niva	2006	X9L21230060136629	156 361	2018	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - деформація гальмівних дисків, знос підшипників ступиці.

ГУНП в Запорізькій області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505627415	482 099	2022	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - деформація гальмівних дисків, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	VA3 31519	2011	315195D0005535	355 530	2023	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, значна деформація головки блока, підтікання мастила з-під головки. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рулевих наконечниках, витік мастила в стойках.
ГУНП в Запорізькій області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490075255	113 600	2023	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, значна деформація головки блока. Ходова частина - знос шарових опор, знос верхніх опор, люфт в рулевих наконечниках, витік мастила в передніх стойках і задніх амортизаторах.
ГУНП в Запорізькій області	BA3 211120	2011	Y6L21120BL206904	338 616	2020	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490076233	240 347	2022	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, значна деформація головки блока, підтікання мастила з-під головки. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рулевих наконечниках, витік мастила в стойках.
ГУНП в Запорізькій області	BA3 21074	2010	XTA210740A3004603	141 785	2023	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - деформація гальмівних дисків, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	BA3 21074	2010	XTA210740A3016656	182 807	2023	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рулевих наконечниках.
ГУНП у Львівській області	Hyundai Tucson	2008	Y6LJN81BP8L206100	424 790	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Ssang Yong Kyron	2010	Y7WDJ6M00A0008076	336 387	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Ssang Yong Rexton	2012	KPTG0B1FSCP307420	201 761	2023	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105632708	402 681	2023	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
ГУНП у Львівській області	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008037	413 045	2023	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005620520	402 175	2023	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, несправна гібридна система, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Octavia	2002	TMBBE41U428563429	517 920	2022	несправний	Несправність двигуна (не запускається); несправність КПП (вибиває друга і четверта передачі); несправність рульової рейки (відмічається значний люфт та характерний стук); закоксована частина сот радіатора охолодження; ходова частина потребує капітального ремонту (потребують заміни передні і задні стіки, муфти сайленблоки, шарових опор тощо). Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Передні фари мають значний шар помутніння, обшивка салону має багато розривів та потертостей, пластикові ручки та перемикачі не придатні для використання. Несправність електрообладнання через значні обриви електропроводки.

ГУНП в Миколаївській області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41UX4B012076	647 869	2020	несправний	Двигун, КПП потребують капітального ремонту. Рульове управління та ходова частина потребують заміни. Оптичні прилади та електрообладнання потребують часткової заміни. Кузов ушкоджений корозією.
ГУНП в Миколаївській області	Opel Omega	2001	W0L0VBF6911071045	295 592	2022	несправний	Двигун несправний, потребує повного розбирання та дефектування, потребують заміни. Кузов ушкоджений корозією, потребує заміни або зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y754194243	342 087	2020	несправний	Двигун, КПП, задній міст - потребують капітального ремонту. Рульове управління, ходова частина, електрообладнання - потребують заміни. Оптичні прилади потребують часткової заміни. Кузов автомобіля потребує відновлення.
ГУНП в Миколаївській області	УАЗ 39094	2008	37410080204092	331 347	2023	несправний	Потребує капремонт кузова, двигуна, ходової частини, трансмісії, заміни системи електропостачання та освітлювальних приборів.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W027612	334 552	2023	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302-1014	2004	33020040269725	323 280	2021	несправний	Двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	УАЗ 39094	2008	37410080206147	319 534	2022	несправний	Двигун, трансмісія, ходова, гальмівна та система охолодження двигуна потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302	2009	33020090570985	253 059	2023	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	ВАЗ 21101	2007	ХТА21101071048137	351 759	2023	несправний	Двигун, КПП та гальмівна система потребує ремонту. Кузов та електрообладнання автомобіля потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	ВАЗ 210934	2011	Y6D210934B0031217	281 113	2021	несправний	Двигун, трансмісія, ходова, гальмівна та система охолодження двигуна потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080246175	301 823	2024	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080246128	418 663	2022	несправний	Двигун, КПП та гальмівна система потребує ремонту. Кузов та електрообладнання автомобіля потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302	2008	33020080538869	348 091	2024	несправний	Кузов, задній міст та КПП потребує капітального ремонту. Салон та механізм рульового керування потребує заміни.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302	2008	33020080534441	389 476	2021	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	УАЗ 39094	2008	37410080462533	275 551	2020	несправний	Кузов, передній міст, задній міст, КПП, двигун та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	ЗАЗ Sens	2010	Y6DTF698KA0246006	307 860	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, має значні пошкодження кузова корозією.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302	2010	X96330200A2405273	304 630	2024	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080249565	276 202	2021	несправний	КПП, передній міст, двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	Chery Amulet	2008	LVVDA11B38D197552	377 969	2023	несправний	Потребує капітального ремонту ДВС, КПП та зварювальних робіт по кузову.
ГУНП в Миколаївській області	AC G2752 ВП6	2011	275200B0473140	273 142	2023	несправний	Двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	ВАЗ 210740	2011	ХТА210740B3067984	256 678	2016	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	ВАЗ 21074	2011	ХТА210740B3069972	258 112	2022	несправний	Кузов корозійні руйнування. Двигун знос рухомих механізмів. Коробка передач знос шестерень. Задній міст і карданний вал знос шестерень. Передній міст і рульове управління знос рухомих механізмів.
ГУНП в Миколаївській області	ВАЗ 21074	2011	ХТА210740B3069554	282 692	2021	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправний гідروпідсилювач керма та рульова рейка, несправна КПП, замикання блоку запобіжників, корозійне пошкодження елементів кузова.

ГУНП в Миколаївській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031127	329 645	2023	несправний	Кузов значно пошкоджений корозією потребує капітального ремонту. Двигун, гальмівна система та система охолодження потребує ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	GA3 3302	2011	330200B0631339	280 853	2022	несправний	Рама, кунг, кабіна, 3М та двигун потребують капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P034503	297 059	2022	несправний	Потребує капремонт кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії. Відновлення службового транспорту перевищує його вартість.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 21074	2011	XTA210740B3085262	254 863	2024	несправний	Двигун, трансмісія, ходова, гальмівна та система охолодження двигуна потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031180	264 324	2023	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	YA3 31519	2010	315195A0009756	315 480	2022	несправний	Двигун, КПП та гальмівна система потребує ремонту. Кузов та електрообладнання автомобіля потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 210740	2011	XTA210740B3078130	301 032	2024	несправний	Двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 21074	2011	XTA210740B3073292	328 192	2022	несправний	Кузов автомобіля значно пошкоджено корозією. Ходова частина, електрообладнання, салон, двигун та гальмівна система потребує ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Chevrolet Niva	2011	X9L212300C0382936	326 393	2023	несправний	КПП, передній міст, двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	YA3 31519	2010	315195A0009763	316 013	2022	несправний	Потребує капремонт кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії. Відновлення службового транспорту перевищує його вартість.
ГУНП в Миколаївській області	GA3 32213-224	2002	XTH32213020287879	302 730	2021	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, підтікання мастила з-під головки блока. Ходова частина – знос шарових опор, знос верхніх опор, люфти в рульових наконечниках, витік мастила в передніх стойках і задніх амортизаторах, деформація балки.
ГУНП в Миколаївській області	GA3 3302	2004	33020040245439	263 413	2022	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, збільшення люфта між вкладишами і шейками коленвала, значна деформація головки, втрата потужності. Ходова частина – знос підшипників ступиці, знос втулок, тріщини гальмівних барабанів, деформація важелів та гальмівних дисків. КППШ – потребує капітального ремонту, знос вилок переключення передач, муфти синхронізатора, ступиці муфти.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Fabia	2004	TMBGC46Y55B034229	368 922	2020	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, значна деформація головки, втрата потужності. Ходова частина – знос підшипників ступиці, знос втулок, тріщини гальмівних барабанів, деформація важелів та гальмівних дисків. КППШ – потребує капітального ремонту, знос вилок переключення передач, муфти синхронізатора, ступиці муфти.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Octavia	2004	TMBJG01U74B011900	514 140	2021	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, відсутня компресія, недостатній тиск мастила, підвищення витрата мастила, значна деформація головки, втрата потужності. Ходова частина – тріщини гальмівних барабанів, деформація важелів та гальмівних дисків. КППШ – потребує капітального ремонту, знос вилок переключення передач, послаблені міста посадки підшипників в картері.

ГУНП в Миколаївській області	УАЗ 3163-030	2006	31630070001153	287 676	2024	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, значна деформація головки, втрата потужності. Ходова частина – деформація важелів та гальмівних дисків, тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці. КПШ – потребує капітального ремонту, знос гнізда підшипника первинного вала, муфти синхронізатора, ступиці муфти.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302	2006	33020070409164	284 264	2021	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, збільшений зазор між шейками і вкладишами шатунних підшипників, сторонні шуми, втрата потужності. Ходова частина – деформація балки, деформація ричагів, знос підшипників ступиці, знос втулок, тріщини гальмівних барабанів, деформація важелів та гальмівних дисків. КПШ – потребує капітального ремонту, знос вилок переключення передач, деформація ричагів перемикання передач.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302	2006	33020070409312	303 994	2021	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, осьовий люфт колнчатого валу, знос шатунно-поршневої групи, значна деформація головки, втрата потужності, стук у кривошипно-шатунному механізмі. Ходова частина – знос підшипників ступиці, знос втулок, тріщини гальмівних барабанів, деформація важелів та гальмівних дисків. КПШ – потребує капітального ремонту, знос вилок переключення передач, пошкодження корпусу, знос підшипників і вторинного валу, які ремонту не підлягають.
ГУНП в Миколаївській області	ВАЗ 210990-20	2007	Y6D21099070041543	319 019	2023	несправний	Кузов корозійні руйнування. Двигун знос рухомих механізмів. Коробка передач знос шестерень. Задній міст і карданний вал знос шестерень. Передній міст і рульове управління знос рухомих механізмів.
ГУНП в Миколаївській області	ВАЗ 210930-20	2007	Y6D21093070022185	289 128	2022	несправний	Рама корозійні руйнування. Кузов корозійні руйнування. Кабіна корозійні руйнування. Двигун знос рухомих механізмів. Коробка передач знос шестерень. Задній міст і карданний вал знос шестерень. Передній міст і рульове управління знос рухомих механізмів.
ГУНП в Миколаївській області	ГАЗ 3302-244	2015	330200F0780728	100 721	2022	несправний	Задній міст, рама, кабіна, підвіска, двигун та КПШ потребує капітального ремонту. Відновлення службового транспорту перевищує його вартість.
ГУНП в Миколаївській області	Opel Vectra	2001	W0L0JBF1911083305	348 244	2021	несправний	Кузов корозійні руйнування. Двигун знос рухомих механізмів. Коробка передач знос шестерень. Задній міст і карданний вал знос шестерень. Передній міст і рульове управління знос рухомих механізмів.
ГУНП в Миколаївській області	Богдан А-09212	2008	Y7BA092128B001564	397 345	2021	несправний	Потребує капремонт кузова, двигуна, ходової частини . Відновлення службового транспорту перевищує його вартість.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U94B012165	757 727	2021	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, збільшення люфта між вкладишами і шейками коленвала, значна деформація головки, втрата потужності. Ходова частина – знос підшипників ступиці, знос втулок, тріщини гальмівних барабанів, деформація важелів та гальмівних дисків. КПШ – потребує капітального ремонту, знос вилок переключення передач, муфти синхронізатора, ступиці муфти.
ГУНП в Миколаївській області	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008019	319 898	2021	несправний	Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів. Двигун – знаходиться в несправному технічному стані, підтікання мастила з-під головки блока. Ходова частина – знос шарових опор, знос верхніх опор, люфт в рульових наконечниках, витік мастила в передніх стойках і задніх амортизаторах, деформація балки. Відновлення службового транспорту перевищує його вартість.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505628080	366 854	2019	несправний	Двигун потребує заміни: внаслідок пожежі вигоріли пластмасові та гумові елементи. Рульове управління, ходова частина потребують заміни. Задня балка потребує капітального ремонту або заміни. Електрообладнання потребує заміни. кузов знищений вогнем.

ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505606001	406 567	2023	несправний	Замикання тягового електродвигуна, тріщина блоку циліндрів двигуна, знос гальмівних дисків, тріщина балки задньої підвіски, замикання блоку управління потужністю та перетворювача постійного струму.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205612841	306 902	2022	несправний	Електрообладнання, салон та двигун потребує ремонту. Кузов автомобіля значно пошкоджений корозією.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505623994	468 973	2023	несправний	Несправність гібридної системи, двигуна внутрішнього згорання та автоматичної коробки передач.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Camry	1999	JT153XV2000169990	488 638	2021	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205609177	409 461	2024	несправний	Електрообладнання, салон та двигун потребує ремонту. Кузов автомобіля значно пошкоджений корозією.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 210934-20	2008	Y6D21093480027220	278 520	2023	несправний	Двигун, трансмісія, ходова, гальмівна та система охолодження двигуна потребує капітального ремонту. Кузов – глибокі корозійні пошкодження усіх жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805618966	250 233	2023	несправний	Передній міст, задній міст, КПП, система охолодження та гальмівна система потребує капітального ремонту. Кузов та електрообладнання автомобіля потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205611267	339 984	2023	несправний	Двигун, КПП та гальмівна система потребує ремонту. Кузов та електрообладнання автомобіля потребує капітального ремонту.
ГУНП в Одеській області	SKODA FABIA	2004	TMBGD46Y25B034542	487 353	2024	несправний	Двигун не запускається - відмічається збільшення зазорів між циліндрами та поршнями. Необхідна заміна кривошипно-шатунного механізму, ремонт головки блоку (порушення геометричних розмірів, мікротріщини), несправність рульової рейки (клин при повороті), зафіксовано протікання радіатора охолодження (наскрізна корозія сот радіатора), знос гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг, кулевих опор. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи, обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує значного ремонту електрообладнання та електропроводки.
ГУНП в Одеській області	SKODA OCTAVIA	2004	TMBBG41U94B012042	896 467	2024	несправний	Несправність двигуна - не запускається, вбачається клин поршневої системи, наявний витік мастила з блоку двигуна, несправність КПП (повний знос шестернь, не вмикаються 2 та 4 передачі), несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з радіатора охолодження та з патрубків системи охолодження, знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг, кулевих опор. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має сколи та тріщини. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	VOLKSWAGEN PASSAT	2004	WVWZZZ3BZ5P028519	457 025	2024	несправний	Несправність двигуна - запускається важко, обороти на холостому ходу не тримає, максимальні обороти не розвиває (потребує заміни поршневої системи), несправність КПП (клин первинного вала, обрив диска зчеплення), несправність рульової рейки (клин при повороті), зафіксовано протікання радіатора охолодження та патрубків системи охолодження. Ходова частина потребує ремонту (амортизаторів, гумових виробів задньої та передньої частини автомобіля). Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи, обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електропроводки.
ГУНП в Одеській області	CHEVROLET NIVA	2008	X9L21230080253950	292 054	2024	несправний	Несправність двигуна (незапускається, явний витік мастила, потребує заміни ГБЦ); несправність рульової колонки; знос редуктора заднього моста, знос сателітів диференціалів, обрив підвісного підшипника; ходова частина потребує капітального ремонту (знос гумових втулок, рулевих тяг, шарових опор, амортизаторів). Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Обшивка салону має багато розривів та потертостей.

ГУНП в Одеській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031215	513 546	2024	несправний	Несправність двигуна (не запускається, відсутня компресія в циліндрах двигуна), несправність КПП (підтікання мастила, знос первинного вала, шестерень); протікання радіатора охолодження (наскрізна корозія сот радіатора); ходова частина потребує капітального ремонту. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи, обшивка салону має багато розривів та потертостей. Електрообладнання потребує значного ремонту.
ГУНП в Тернопільській області	Fiat Doblo	2008	ZFA22300005618189	246 901	2024	несправний	Ремонт двигуна, КПП, зварювальні роботи, ремонт ходової частини, фарбувальні роботи.
ГУНП в Тернопільській області	Geely MR-7151A	2008	L6T7524S08N030106	121 040	2024	несправний	Ремонт двигуна, КПП, зварювальні роботи, ремонт ходової частини, фарбувальні роботи.
ГУНП в Тернопільській області	Maple SMA	2007	LJU7744S77S013323	154 707	2023	несправний	Капітальний ремонт двигуна, КПП, роздавальної КП, зварювальні роботи кузова, ремонт ходової, фарбувальні роботи.
ГУНП в Тернопільській області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD8W381377	514 294	2024	несправний	Капітальний ремонт двигуна, зварювальні роботи кузова, ремонт ходової, ремонт КПП, фарбувальні роботи.
ГУНП в Тернопільській області	BA3 2121 (20-0186)	2008	XTA21214081903649	147 411	2023	несправний	Капітальний ремонт двигуна, зварювальні роботи кузова, ремонт ходової, ремонт КПП, редуктора заднього моста.
ГУНП в Черкаській області	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U79B009247	346 429	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705620644	571 669	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Skoda Octavia	2004	TMBBL21U74B012083	404 580	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL226381	476 201	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Foton BJ1043	2006	Y6LV8JE666L002288	268 292	2018	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227633	373 179	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	BA3 21213	2003	XTA21213031716666	374 811	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH7JB150697	399 900	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P022952	466 629	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП в Черкаській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P036752	600 704	2018	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, слюсарно-зварювальних робіт, фарбування кузова.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P036235	506 240	2023	несправний	Кузов автомобіля значно пошкоджений корозією, потребує часткової заміни деяких елементів та зварювальних, малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2002	WVWZZZ3BZ3P053567	283 820	2022	несправний	Двигун, ходова частина, трансмісія, електрообладнання та кузов автомобіля потребують капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Mitsubishi Carisma	2000	XMCLNDA1AYF051340	355 050	2023	несправний	Ходова частина, гальмівна система, КПП, двигун та кузов автомобіля потребують капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Aveo	2008	LSGTC58U47Y127987	228 190	2022	несправний	Салон автомобіля, система охолодження, паливна система та система відведення відпрацьованих газів потребують заміни. Кузов автомобіля потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ4W161957	502 590	2022	несправний	Кузов автомобіля потребує капітального ремонту, лако-фарбове покриття кузова потребує значних матеріальних затрат.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W032496	457 650	2021	несправний	Двигун, салон, кузов, електрообладнання, гальмівна система, трансмісія автомобіля потребують капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031686	368 950	2021	несправний	Двигун автомобіля потребує поточного ремонту, система охолодження та гальмівна система потребує заміни, а кузов автомобіля потребує капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031275	262 560	2021	несправний	Мезанізм рульового кермування, паливна система, система відпрацьованих газів потребує заміни. Салон, кузов та ходова частина потребують капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031698	356 540	2022	несправний	Кузов автомобіля та двигун потребують капітального ремонту. КПП, паливна система, система охолодження та гальмівна система потребують часткової або повної заміни.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305608894	297 264	2023	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U501841229	267 693	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інвертор, гібридної системи, несправність системи охолодження, несправність гальмівної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U501844471	350 601	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна (прокладка ГБЦ), гібридної системи, несправність системи охолодження, несправність гальмівної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U901838561	406 059	2023	несправний	Потребує ремонту двигуна (прокладка ГБЦ) гібридної системи, несправність системи охолодження, несправність гальмівної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U801841645	355 556		несправний	Потребує ремонту двигуна (прокладка ГБЦ) гібридної системи, несправність системи охолодження, несправність гальмівної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905612156	182 950	2019	несправний	Згоріла в наслідок хуліганських дій.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705636262	274 700	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна (прокладка ГБЦ) гібридної системи, несправність системи охолодження, несправність гальмівної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305630944	298 700	2022	несправний	Потребує ремонту двигуна (прокладка ГБЦ) гібридної системи, несправність системи охолодження.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205586435	155 658	2019	несправний	Не заводиться (задимлення підкапотного простіру) несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05623781	446 106	2023	несправний	Не підлягає ремонту двигун: пошкодження блоку двигуна, знос кривошипно-шатунного механізму.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205604223	550 259	2023	несправний	Не підлягає ремонту двигун: пошкодження блоку двигуна, знос кривошипно-шатунного механізму.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405620925	534 505	2023	несправний	Не підлягає ремонту двигун: пошкодження блоку двигуна, знос кривошипно-шатунного механізму.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P022398	541 580	2024	несправний	Не підлягає ремонту двигун: пошкодження блоку двигуна, знос кривошипно-шатунного механізму, знос турбонагнетателя.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605622580	325 803	2016	несправний	Деформовано : двері передні ліві, двері задні ліві, шарнір верхній дверей задніх лівих, обмеження ходу двері передньої лівої, облицювання порога лівого, боковина задня ліва деформовано з утворенням вмятин та згинів і сколів лако-фарбового покриття, стояк лівий деформовано з утворенням вмятин та згинів і сколів лако-фарбового покриття, порушення геометричних параметрів лівої частини кузова.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	Y69SKS0S4HOC18104 JMBXDGG2WHZ008108	590 381	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, редуктора, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH3JB150700 TMBAC2NH3JB150700	445 962	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, МКПП, електрообладнання, гальмівної системи. Пошкодження елементів салону внаслідок інтенсивної експлуатації.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	TDKN36U205637755	531 666	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, ходової частини, АКПП, заміни блоку гібридних батарей. Пошкодження елементів салону внаслідок інтенсивної експлуатації і віку.

Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U94B011971	593 425	2024	несправний	Значне корозійне пошкодження елементів кузова, вигорання лакофарбового покриття. Пошкодження елементів салону внаслідок інтенсивної експлуатації і віку. Несправність ходової частини. Несправність двигуна внутрішнього згоряння, знос циліндро-поршневої групи, системи охолодження. Суттєвий знос деталей кермового керування, гальмівної системи та елементів трансмісії.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008140 Y69SKS0S4H0C18490	196 917	2019	несправний	Порушена геометрія кузова автомобіля, розбита кришка багажника, задні блок фари, зажне скло, деформовано заднє ліве крило, задній бампер, задня ліва дверка, деформований дах автомобіля, пошкоджений передній бампер, капот, розбита передня блок фара.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX01673314	506 133	2024	несправний	Несправна гібридна система (зниження ємності тягової батареї), несправність двигуна (пробита прокладка ГБЦ), несправність ходової частини (потребують заміни кермові тяги, кермові наконечники, передні та задні тяги стабілізатора, передні та задні втулки стабілізатора).
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P024460	445 200	2022	несправний	Несправність двигуна (задираки і зношування на вкладишах колінвала корінних і шатунних шийок, прослаблене внутрішнє різьблення в блоці ДВЗ кріплення піддону, несправність ходової частини (потребують заміни кермові тяги, кермові накієчники).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105615522	283 509	2019	несправний	Несправність двигуна, відсутність компресії, несправність гібридної системи, потребує капітального ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105617643	357 453	2019	несправний	Несправність двигуна, відсутність компресії, несправність гібридної системи, потребує капітального ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005620114	404 752	2019	несправний	Несправність двигуна, відсутність компресії, несправність гібридної системи, потребує капітального ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P251542	708 836	2022	несправний	Несправність двигуна, відсутність компресії, потребує капітального ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405621301	331 770	2018	несправний	Несправність двигуна, відсутність компресії, несправність гібридної системи, потребує капітального ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007623	42 051	2018	несправний	Внаслідок ДТП пошкоджений двигун, АКПП, капот, передні фари, передній бампер, решітка радіатора, радіатор, переднє вітрове скло, передні протитумані фари, переднє ліве та праве крило, праве зеркало заднього виду.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405621170	255 474	2018	несправний	Внаслідок ДТП, пошкоджений двигун, та гібридна система, капот, передні фари, передній бампер, обшивка салону, переднє вітрове скло, дзеркала заднього виду, передні двері.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305611035	277 671	2019	несправний	Несправний двигун, та гібридна система.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905620144	2 888 243	2019	несправний	Несправний привід акпп, несправний двигун та гібридна система.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705618862	332 202	2018	несправний	Внаслідок ДТП пошкоджено двигун та АКПП передній бампер, капот, передня ліва фара, переднє ліве крило, заднє вітрове скло.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U201845898	399 347	2017	несправний	Внаслідок ДТП суттєво пошкоджено передню частину, та було загорання авто.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U505623400	202 758	2017	несправний	Внаслідок ДТП суттєво пошкоджено передню частину автомобіля, ходову частину, та блок електрообладнання під капотом.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601838128	398 060	2018	несправний	Несправний ДВЗ та гібридна система.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36UX01840741	78 412	2016	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, брендування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U401851752	156 572	2018	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва та права, радіатор, бачок омивача.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301842749	207 054	2018	несправний	Авто після ДТП, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва, радіатор, бачок омивача, пошкоджено передню частину кузова.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301837664	151 627	2019	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фари, радіатор, можливі скриті дефекти.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601839991	187 340	2023	несправний	Авто після ДТП, значна деформація кузова, пошкоджено коробку переміни передач, двигун отримав бокову тріщину, гібридна батарея отримала пошкодження.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36UX01841081	115 209	2019	несправний	Авто після ДТП, відсутність переднього та бокових стікол, пошкоджено передню частину кузова, двигун та гібридна система отримали пошкодження.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701842818	73 678	2016	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, бампер, фар, несправність гібридної системи.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U801840138	296 748	2019	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача. Несправність коробки переміни передач.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301840077	5 033	2015	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача. Несправність гібридної системи.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U801850698	201 165	2018	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фари, радіатор.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601851526	392 518	2021	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна гібридної системи, несправність системи охолодження, несправність гальмівної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U001842434	79 171	2016	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, капот, бампер, фари, днище автомобіля.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U401852531	44 400	2015	несправний	Пошкоджено, передню та праву частину кузова, деформація дверей, стійки кузова, кришу автомобіля, не працює (пошкоджено) гібридну систему.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301839687	425 900	2022	несправний	Авто після ДТП, деформація кузова. Не працює гібридна система. Потрібен капітальний ремонт двигуна. Насправність коробки переміни передач.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007578 Y69SKS0S4H0C18022	63 388	2018	несправний	Пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва та права, радіатор. Авто після ДТП.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH8KB100523	163 793	2021	несправний	Пошкоджено передню частину кузова, відсутність стікол, потребує ремонту двигуна.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH3KB100705	100 113	2020	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, брендуювання авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH7KB100674	222 726	2022	несправний	Пошкоджено задню та передню частини автомобіля, потребує ремонту двигуна. Несправність коробки переміни передач.

Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH0KB100659	150 741	2021	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, брендування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH9KB100689	110 750	2021	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню та задню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, брендування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.
Департамент патрульної поліції	Toyota Corolla	2021	NMTBE9BE20R097205 Y69SKSS20M0C18217	2 530	2021	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню та задню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, брендування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2020	VF1HJD20865513012 Y69SKSS02L0C18855	142 900	2022	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню та ліву частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, брендування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2020	VF1HJD20665479698 Y69SKSS02L0C18778	74 959	2021	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено задню частину кузова, деформація кузова, брендування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.
Департамент патрульної поліції	Peugeot 301	2020	VF3DDNFP0LJ850416 Y69SKSS42L0C18274	165 699	2023	несправний	Авто після ДТП, пошкоджено передню частину кузова, деформація кузова, відсутність переднього та бокових стікол, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, брендування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді т/з.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH7JB150716	288 000	2020	несправний	Пошкодження переднього бамперу, пошкодження радіатора, а також автомобіль отримав складний перекис кузова. Окрім цього спостерігається: зміщення місць закріплення задньої підвіски з деформацією прорізів задніх лівих дверей, кришки багажника з одночасним відхиленням понад допустимі межі центральної і задніх стоек каркасу кузова, рами заднього вікна, перегородки багажного відділення; деформація панелі даху, панелі днища салону, каркасу задніх сидінь. Внаслідок пошкодження, заміні підлягають система безпеки водія та пасажирів (спрацьовані подушки безпеки), вітрове скло та скло кришки багажника.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2004	TMBDE01U74B012645	435 045	2019	несправний	Двигун потребує капітального ремонту (знос циліндрів поршневої групи), вироботка колінвала і розпределів, несправна МКПП (не вмикаються 3 передача, при русі вибиває 2 передачу, зношені втулки куліси переключення передач, підтікання оливи з сальників КПП, сильний знос рухомих деталей коробки (шарніри, пружина)), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка, не працюють склопідйомачі, потребують заміни шарові опори, сайлентблоки, виход з ладу амортизаторів, знос гумових втулок, важелів підвіски, шарніри рульового приводу зношені, не працює стартер та генератор, обшивка салону має розриви та потертості.
Департамент патрульної поліції	Skoda Fabia	2004	TMBPC16V444058587	290 240	2021	несправний	Потребує заміни щеплення, несправна МКПП: (не вмикається задня передача, зношеність шестерень, підшипників та синхронізаторів, підтікання оливи з сальників КПП, постійний шум, сильний знос рухомих деталей коробки (шарніри, пружина)), двигун потребує ремонту (велике споживання оливи), низький тиск масла у двигуні, відсутня компресія 3 і 4 циліндрів, стукіт розподільного вала, ходова частина потребує ремонту, корозійне пошкодження елементів кузова, потребує заміни лобового скла, електрообладнання вийшло з ладу (котушки запалення, свічні провoda), не працюють склопідйомачі, потребує заміни гальмівних дисків, колодок та супортів, обшивка салону має розриви та потертості, корозійне пошкодження елементів кузова.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905629149	509 614	2022	несправний	Несправність ДВЗ (тріщина блоку циліндрів), потребує заміни гібридної батареї та ремонту ходової частини.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205617442	480 950	2022	несправний	Несправність ДВЗ (ремонт ГБЦ), ремонт ходової частини, заміна гібридної батареї.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905633640	500 640	2023	несправний	Несправність ДВЗ (ремонт ГБЦ), ремонт ходової частини, заміна гібридної батареї.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505627401	510 175	2024	несправний	Несправність гібридної системи, потребує заміни АКПП та ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U29B006692	311 512	2022	несправний	Потребує ремонту ДВЗ та ходової частини, тріщина коробки переміни передач. Корозія частин кузова.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U69B006386	310 038	2022	несправний	Потребує ремонту ходової частини, електрообладнання та системи охолодження. Корозія кузова.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U901844957	495 160	2018	несправний	Несправність ДВЗ (ремонт ГБЦ), ремонт ходової частини, заміна гібридної батареї, відсутня компресія.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023575	337 679	2021	несправний	Несправність ДВЗ (ремонт ГБЦ), несправна КПП, потрібен ремонт ходової частини, значна корозія по кузову автомобіля.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P324304	399 495	2021	несправний	Несправна КПП, відсутня компресія в двигуні, значна корозія по кузову автомобіля.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P024831	430 970	2020	несправний	Несправність ДВЗ (ремонт ГБЦ), несправна КПП, потрібен ремонт ходової частини, значна корозія по кузову автомобіля.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023237	581 180	2021	несправний	Несправність ДВЗ (ремонт ГБЦ), несправна КПП, потрібен ремонт ходової частини, значна корозія по кузову автомобіля.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18382	337 348	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, потребує ремонту ходової частини, несправність електропроводки.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18430	241 827	2022	несправний	Обірвало ремінь ГРМ та погнуло клапана, несправність коробки переміни передач, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U442931796	495 119	2022	несправний	Внаслідок ДТП суттєво пошкоджено передню частину авто, деформація кузова, пошкоджено ДВЗ та все навісне обладнання.
Управління поліції охорони Дніпропетровської області	GA3 32213-418	2006	X9632213060465222	872 450	2024	несправний	Потребує капітального ремонту коробка передач та двигун, ремонту ходової частини, зварювальних робіт всього кузова.
Управління поліції охорони Дніпропетровської області	YA3 31622	2003	XTT31622030002254	632 907	2021	несправний	Потребує капітального ремонту коробка передач та двигун, ремонту ходової частини, зварювальних робіт всього кузова.
Управління поліції охорони Дніпропетровської області	Daewoo Lanos	2008	Y6DTF69YD8W419387	1 103 583	2023	несправний	Потребує ремонту ходової частини, електрообладнання та зварювальних робіт кузова (корозія нижньої частини кузова).
Управління поліції охорони Дніпропетровської області	Volkswagen Golf	2002	WVWZZZ1JZ2W233416	883 675	2023	несправний	Потребує капітального ремонту коробка передач та двигун, ремонту ходової частини, зварювальних робіт нижньої частини кузова.
Управління поліції охорони Дніпропетровської області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339821	173 863	2022	несправний	Потребує капітального ремонту коробка передач та двигун, ремонту ходової частини, зварювальних робіт нижньої частини кузова.
Управління поліції охорони в Одеській області	3A3 TF48YP	2011	Y6DTF48YPB0278401	293 518	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, заміну передньої частини автомобіля, капітального ремонту ходової частини, зварювальних робіт всієї частини кузова.
Управління поліції охорони в Одеській області	Mitsubishi Lancer	2013	JMBSNCY1ADU001598	549 978	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, капітального ремонту ходової частини, зварювальних робіт всієї частини кузова.
Управління поліції охорони в Одеській області	BA3 212140	2012	XTA212140C2090974	586 910	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, заміну передньої частини автомобіля, капітального ремонту ходової частини, зварювальних робіт всієї частини кузова.
Управління поліції охорони в Одеській області	Hyundai Tucson	2010	Y6LJM81BP9L206654	549 978	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, капітального ремонту ходової частини, зварювальних робіт всієї частини кузова.