

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використо-вується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1SZ5W026097	674 514	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Omega	2001	WOLVBF6911059463	596 090	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Astra	1999	WOLOTG4DX5043652	857 137	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Mazda E2200	1993	JMZSR1M3200719337	461 317	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Mitsubishi L300	1998	JMBJNP45VXA000274	591 110	2022	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21214	2007	XTA21214081878158	310 808	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21214	2007	XTA21214081878175	445 091	2022	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W365624	599 397	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	УАЗ 3163-010	2007	31630070582930	315 579	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Икарус 250	1993	TRA250T2AP2SU0059	133 553	2022	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21101	2007	XTA21101081072155	308 147	2022	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21101	2007	XTA21101081071444	251 190	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21093	2008	Y6D21093490028581	258 328	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 210700-20	2009	XTA21070092886058	211 169	2022	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21104	2010	Y6L211040AL218903	292 730	2022	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21104	2010	Y6L211040AL216527	345 696	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	3A3 Lanos	2011	Y6DTF69Y0B0274909	203 111	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 21101	2011	Y6L211010BL227572	371 282	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Jetta	2008	WV1ZZZ1KZ9M019026	544 430	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Jetta	2008	WV1ZZZ1KZ8M197006	591 870	2025	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.

ГУНП в Дніпропетровській області	Краз 256 самоскид	1992	X1C25610N0741976	535 240	2021	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Peugeot 605	1995	VF36BUFZ290898442	568 810	2022	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Mitsubishi L300	1998	JMBJNP45VXA000267	380 009	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Mazda 323	1995	BG1062167378	755 970	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Икарус 256	1979	0022	798 450	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП в Дніпропетровській області	Isuzu NPR	1997	JAANPR66PV7100307	966 545	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та трансмісії.
ГУНП у Львівській області	ГАЗ 3307	2006	33070060111115	14 452	2017	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	ГАЗ 3302-206	2010	330200A0603313	95 515	2021	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	ГАЗ 3302	2010	330200A0601523	122 302	2021	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	ГАЗ 3302-418	2008	33020080535504	93 637	2021	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
ГУНП у Львівській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080240154	209 235	2024	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18527	503 986	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227569	142 145	2024	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	BA3 212140	2007	XTA21214081878144	172 112	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36UX01844093	280 010	2022	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36U201842922	290 145	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна АКПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U001674570	465 741	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна АКПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301844792	321 763	2024	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U001676531	285 324	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна АКПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305629292	576 252	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна АКПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	УАЗ 315195-030	2010	31519570025644	113 421	2020	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	УАЗ 315195-030	2007	315195A0009803	109 572	2020	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	ГАЗ 2705434	2008	27050080385195	106 501	2024	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Daewoo Nexia	2008	XWB3D32UD8A002036	166 293	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту.

ГУНП у Львівській області	3A3 TF698K	2011	Y6DTF698KC0296036	110 876	2024	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2003	TMBDJ01U038694226	448 430	2025	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, знос рульового механізму, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U34B011965	612 975	2025	несправний	Корозія кузова, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 2705-438	2008	X9627050080620139 27050080396023	161 458	2023	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, знос рульового механізму, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Foton BJ1043 V8JE6-4	2006	Y6LV8JE666L002305	112 121	2019	несправний	Часткове руйнування рами, корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Foton BJ1043 V8JE6-4	2006	Y6LV8JE666L002274	168 797	2019	несправний	Часткове руйнування рами, корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P027944	332 373	2025	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 3302	2011	X96330200B2445799 330200B0641201	129 020	2023	несправний	Часткове руйнування рами, корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2004	TMBHL11U342931426	473 558	2024	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 2705-434	2007	X9627050070584246 27050070360004	127 481	2019	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 32213-414	2007	X9632213070574946 32210070350629	93 630	2019	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 2705-434	2007	X9627050070584217 27050070360009	100 395	2019	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Foton BJ1043 V8JE6-4	2006	Y6JV8JE666J001741 J6JV8JE666J001741	166 037	2021	несправний	Часткове руйнування рами, корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ГАЗ 3302	2008	Y8CTKG3018000023 33020080540503 X9633020082337613	159 102	2019	несправний	Часткове руйнування рами, корозія кузова, знос зчеплення, двигун потребує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.

ГУНП в Харківській області	ГАЗ 3302	2009	33020090576503 X9633020092378255	58 541	2018	несправний	Часткове руйнування рами, корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	УАЗ 374195	2010	XTT3374195B0409103 74100A0212381 374100A0430395	60 023	2024	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	ХАЗ 3250.22	2010	Y6R325022A0000176 LGC17DCD37F150024	104 451	2021	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Херсонській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080243403	259 770	2024	несправний	Двигун - не рівна робота на холостому ході та на підвищених обертах, підвищена витрата палива, присутнє підтікання моторного мастила, присутній перегрів; Рульове керування - при обертах кермо підклинює, присутній стукіт при поворотах; КПП - прустнє підтікання мастила, ускладнене перемикаання передач, мимовільне вимкнення передач, характерний шум присутній як при роботі так і в нейтральному положенні; Ходова частина - під час гальмування та руху присутнє розхитування кузова, пристуній стук при поворотах; Гальмівна система - ускладнене гальмування, підтікання гальмівної рідини; Електрообладнання - не працюють реле зарядки та реле освітлення, панель приладів працює некоректно, склоочисники працюють некоректно.
ГУНП в Хмельницькій області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18576, VF18SRBW454270767	437 909	2024	несправний	Двигун: низький рівень компресії, знос поршневої групи, знос компресійних та маслозємних кілець, знос корінних та шатунних вкладишів, відсутність тиску в системі мащення двигуна, прогорання випускного колектора. Система подачі палива: несправність паливних форсунок, несправність паливного насоса високого тиску. Трансмсія: несправність куліси перемикаання передач, несправність шестерні першої та другої передачі. Кузов: корозія передніх ланжеронів, проникаюча корозія днища кузова, корозія місць кріплення задньої балки. Ходова частина: несправність передніх та задніх амортизаторів, несправність ступечних підшипників, деформація та перелом задніх та передніх пружин.
ГУНП в Хмельницькій області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W030541	301 763	2024	несправний	Двигун: низький рівень компресії, знос поршневої групи, знос компресійних та маслозємних кілець, знос корінних та шатунних вкладишів, відсутність тиску в системі мащення двигуна, деформація головки блоку циліндрів. Система подачі палива: несправність паливних форсунок, несправність паливного насоса. Трансмсія: несправність куліси перемикаання передач, несправність шестерні першої та третьої передачі. Кузов: корозія передніх ланжеронів, проникаюча корозія днища кузова, корозія місць кріплення задньої балки. Ходова частина: несправність передніх та задніх амортизаторів, несправність ступечних підшипників, деформація та перелом задніх та передніх пружин.
ГУНП в Хмельницькій області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18642, VF18SRBW454270853	579 488	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії, знос газорозподільного механізму, знос ремня та натяжних роликів газорозподільного механізму, відсутність герметичності прокладки головки блоку циліндрів, корозія блоку циліндрів, несправний масляний насос. Електрообладнання: несправність генератора, окислення клем електропроводки, замикання в панелі приладів. Трансмсія: хрускіт під час перемикаання передач, шум при русі на ввімкненій передачі, несправність щеплення. Кузов: корозія днища кузова, корозія порогів кузова, проникаюча корозія передніх та задніх зсувних дверей, проникаюча корозія передніх крил.

ГУНП в Хмельницькій області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270831	460 630	2022	несправний	Двигун: відсутність компресії, знос газорозподільного механізму, знос ремня та натяжних роликів газорозподільного механізму, відсутність герметичності прокладки головки блоку циліндрів, корозія блоку циліндрів, несправний масляний насос. Ходова частина: несправність передніх та задніх амортизаторів, спрацювання передніх важелів, спрацювання шарових опор. Електрообладнання: несправність генератора, окислення клем електропроводки, замикання в панелі приладів. Трансмісія: хрускіт під час перемикання передач, шум при русі на ввімкненій передачі, несправність щеплення. Кузов: корозія днища кузова, корозія порогів кузова, проникаюча корозія передніх та задніх зсувних дверей, проникаюча корозія передніх крил.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339706	236 401	2024	несправний	Двигун: низький рівень компресії в циліндрах, знос кулачків розподільного валу, знос маслосъёмних ковпачків та напрямних втулок клапанів, зношені корінні вкладиші колінчастого вала, зношений привід розподільного вала. Ходова частина: знос ШРКШ, важелів підвіски, зсув положення задньої балки через деформацію кузова, зсув положення задньої балки через зношування гумових втулок задньої підвіски.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339707	335 385	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії в циліндрах, знос компресійних та маслосемних поршневих кілець, деформація головки блоку циліндрів, зношені корінні та шатунні вкладиші колінчастого вала, зношений привід розподільного вала. Ходова частина: знос ШРКШ, передніх та задніх амортизаторів, знос ричагів передньої підвіски, знос ступечних підшипників. Електрообладнання: несправний блок управління двигуном, несправний блок запобіжників, окислення та пошкодження електропроводки. Кузов: корозія порогів та днища кузова, корозія ланжеронів, корозія нижніх частин дверей.
ГУНП в Хмельницькій області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05630584	496 548	2023	несправний	Двигун: відсутність компресії, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання газорозподільного механізму, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, несправність клапана рециркуляції відпрацьованих газів, несправність катушок запалювання. Електрообладнання: несправність тягового електродвигуна, несправність інвертора, несправність гібридної акумуляторної батареї. Кузов: проникаюча корозія днища кузова. Ходова частина: несправність амортизаторів, спрацювання передніх важелів підвіски, пошкодження переднього стабілізатора, деформація передніх пружин.
ГУНП в Хмельницькій області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4E304618	713 725	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії, порушення герметичності головки блоку циліндрів, спрацювання газорозподільного механізму, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, несправність катушок запалювання, несправність масляного насоса. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора, несправність щитка контрольних приладів. Кузов: проникаюча корозія днища кузова корозія передніх та задніх дверей. Ходова частина: несправність амортизаторів, спрацювання передніх важелів підвіски, шум передніх та задніх ступечних підшипників. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна, несправність насоса системи охолодження двигуна.
ГУНП в Хмельницькій області	Nissan Almera	2008	KNMCSHLMS8P726161	399 070	2024	несправний	Двигун: низький рівень компресії, порушення герметичності прокладки головки блоку циліндрів, пошкодження розподільного валу, спрацювання ланцюга приводу ГРМ, спрацювання маховика, підтікання мастила з піддона картера. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія передніх та задніх дверей. Ходова частина: несправність амортизаторів, спрацювання передніх важелів підвіски, шум передніх та задніх ступечних підшипників. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна.

ГУНП в Хмельницькій області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD8W381385	406 185	2024	несправний	Трансмісія: хрускіт при перемиканні, знос синхронізаторів передач, вихід з ладу блоку шестерень, шум і підклинювання КПП. Електрообладнання: несправний генератор (знос шків, знос струмозмінальних щіток, пошкодження регулятора напруги, замикання витків обмотки статора, знос підшипників. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія передніх та задніх дверей.
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 210740	2010	Y6L210740AL214604, XTA210740A2993710	74 331	2023	несправний	Трансмісія: не працює механізм перемикання швидкостей, хрускіт при перемиканні, шум КПП на нейтральній передачі. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія ланжеронів, проникаюча корозія місць кріплення привідного моста. Двигун: відсутність компресії, спрацювання кривошипно-шатунного механізму. Електрообладнання: пошкодження захисної обмотки електропроводки.
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 210934-20	2010	Y6D210934F0030532	271 521	2024	несправний	Трансмісія: несправна куліса перемикання передач, несправність зчеплення, спрацювання маховика зчеплення, несправність ШРКШ, шум при перемиканні передач, відсутність задньої передачі. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія ланжеронів, проникаюча корозія передніх, задніх дверей та кришки багажника. Електрообладнання: несправність блоку управління двигуном, окислення місць з'єднання електропроводки, замикання на блоці запобіжників, несправність зовнішнього освітлення. Двигун: низький рівень компресії, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, несправність газорозподільного механізму. Ходова частина: несправність ступєчних підшипників, несправність передніх та задніх амортизаторів, спрацювання сайлентблоків задньої балки.
ГУНП в Хмельницькій області	Mercedes-Benz E 320	2002	WDB2100651B202554	598 368	2023	несправний	Двигун: низька компресія, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, спрацювання газорозподільного механізму. Трансмісія: не працює АКПП, спрацювання маховика та зчеплення АКПП, спрацювання шестернів диференціалу, спрацювання валу приводу диференціалу. Електрообладнання: несправність блока управління двигуном, не працює приборна панель, не працює генератор. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія передніх ланжеронів, корозія передніх та задніх дверей, корозія капота.
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 21154	2009	XTA211540A4828838	333 084	2024	несправний	Трансмісія: не працює КПП, знос зчеплення та маховика, спрацювання ШРКШ. Двигун: низька компресія, тріщина в головці блоку циліндрів, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, спрацювання газорозподільного механізму. Електрообладнання: несправний генератор, несправний стартер, пошкодження обмотки основної електропроводки, замикання в блоці запобіжників. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, дверей, багажника та капота. Ходова частина: спрацювання амортизаторів, спрацювання опор передніх амортизаторів, спрацювання шарових опор, спрацювання ступєчних підшипників передніх та задніх коліс. Кермове управління: спрацювання кермової рейки, спрацювання кермових наконечників, спрацювання кермових тяг.
ГУНП в Хмельницькій області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P037326	754 636	2024	несправний	Трансмісія: не працює механізм перемикання швидкостей, шум КПП на нейтральній передачі, не працює зчеплення, спрацювання ШРКШ. Двигун: відсутність компресії, спрацювання корінних та шатунних вкладишів, спрацювання розподільного валу. Ходова частина: спрацювання передніх та задніх амортизаторів, спрацювання шарових опор, спрацювання важелів передньої підвіски. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія ланжеронів, корозія передніх та задніх дверей. Кермове управління: не працює гідропідсилювач керма, спрацювання кермової рейки та кермових наконечників.

ГУНП в Хмельницькій області	УАЗ 3163	2008	ХТТ31630080001700, 31630080595686	185 612	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії, спрацювання кривошипно-шатунного та газорозподільчого механізмів. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора, несправність замка запалення. Кузов: проникаюча корозія днища кузова корозія передніх та задніх дверей, корозія передніх ланжеронів. Ходова частина: несправність амортизаторів, шум передніх та задніх ступенних підшипників, пошкодження передніх пружин, корозія та деформація задніх ресор. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна, несправність насоса системи охолодження двигуна. Трансмісія: спрацювання шерстернів переднього та заднього диференціала, спрацювання валів приводу мостів, не працює роздавальна коробка передач, шум при перемиканні основної коробки перемикавання передач.
ГУНП в Хмельницькій області	3А3 Sens	2011	Y6DTF698KC0296006	196 128	2023	несправний	Трансмісія: не працює куліса перемикавання передач, знос зчеплення, відсутність 2-ї та 3-ї передачі, спрацювання ШРКШ. Двигун: низька компресія, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання кривошипно-шатунного механізму. Електрообладнання: несправний генератор, несправний стартер, пошкодження обмотки основної електропроводки, замикання в регуляторах опалення салону автомобіля, замикання в блоці запобіжників. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, дверей, багажника та капота. Ходова частина: спрацювання амортизаторів, корозія задньої балки, спрацювання шарових опор. Кермове управління: спрацювання кермової рейки, спрацювання кермових наконечників.
ГУНП в Хмельницькій області	3А3 TF698K	2011	Y6DTF698KC0300963	185 478	2024	несправний	Трансмісія: не працює куліса перемикавання передач, знос зчеплення, відсутність 1-ї та 3-ї передачі, спрацювання ШРКШ. Двигун: низька компресія, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання кривошипно-шатунного механізму. Електрообладнання: несправний генератор, несправний стартер, пошкодження обмотки основної електропроводки, замикання в регуляторах опалення салону автомобіля, замикання в блоці запобіжників. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, дверей, багажника та капота. Ходова частина: спрацювання амортизаторів, корозія задньої балки, спрацювання шарових опор. Кермове управління: спрацювання кермової рейки.
ГУНП в Хмельницькій області	ВАЗ 210740	2011	Y6L210740BL216507, ХТА210740В3066808	132 566	2024	несправний	Трансмісія: не працює механізм перемикавання швидкостей, шум КПП на нейтральній передачі, не працює щеплення, спрацювання хрестовин карданного вала, спрацювання шестернів заднього диференціала. Двигун: відсутність компресії, спрацювання корінних та шатунних вкладишів, спрацювання розподільчого валу. Ходова частина: спрацювання передніх та задніх амортизаторів, спрацювання шарових опор. Кузов: проникаюча корозія днища
ГУНП в Хмельницькій області	3А3 Sens	2011	Y6DTF698KC0296200	219 978	2023	несправний	Трансмісія: не працює куліса перемикавання передач, знос зчеплення, відсутність 2-ї та 3-ї передачі, спрацювання ШРКШ. Двигун: низька компресія, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання кривошипно-шатунного механізму. Електрообладнання: несправний генератор, несправний стартер, пошкодження обмотки основної електропроводки, замикання в регуляторах опалення салону автомобіля, замикання в блоці запобіжників. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, дверей, багажника та капота. Ходова частина: спрацювання амортизаторів, корозія задньої балки, спрацювання шарових опор. Кермове управління: спрацювання кермової рейки, спрацювання кермових наконечників.
ГУНП в Хмельницькій області	3А3 Sens	2011	Y6DTF698KC0300418	264 624	2024	несправний	Трансмісія: не працює куліса перемикавання передач, знос зчеплення, відсутність 2-ї та 3-ї передачі, спрацювання ШРКШ. Двигун: низька компресія, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання кривошипно-шатунного механізму. Електрообладнання: несправний генератор, несправний стартер, пошкодження обмотки основної електропроводки, замикання в регуляторах опалення салону автомобіля. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, дверей, багажника та капота. Ходова частина: спрацювання амортизаторів, корозія задньої балки, спрацювання шарових опор. Кермове управління: спрацювання кермової рейки, спрацювання кермових наконечників.

ГУНП в Хмельницькій області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P323343	483 809	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії, порушення герметичності головки блоку циліндрів, спрацювання газорозподільного механізму, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, несправність катушок запалювання, несправність масляного насоса. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора, несправність щитка контрольних приладів. Кузов: проникаюча корозія днища кузова корозія передніх та задніх дверей. Ходова частина: несправність амортизаторів, спрацювання передніх важелів підвіски, шум передніх та задніх ступечних підшипників. Система охолодження двигуна:
ГУНП в Хмельницькій області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705623737	489 882	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання газорозподільного механізму, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, несправність катушок запалювання порушення герметичності блоку циліндрів. Електрообладнання: несправність тягового електродвигуна, несправність інвертора. Гальмівна система: спрацювання передніх та задніх гальмівних дисків, заклинювання передніх гальмівних супортів, порушення герметичності гальмівних шлангів та трубок. Кузов: проникаюча корозія днища кузова. Ходова частина: несправність амортизаторів, спрацювання передніх важелів підвіски, пошкодження переднього стабілізатора.
ГУНП в Хмельницькій області	Renault Megane	1997	VF1LA0L0G17107765	398 564	2024	несправний	Двигун: низький рівень компресії, спрацювання компресійних та маслоземних кілець, спрацювання розподільного валу, спрацювання корінних та шатунних вкладишів. Трансмісія: спрацювання ШРКШ, спрацювання маховика, підвищений шум КПП. Ходова частина: спрацювання передніх та задніх амортизаторів, спрацювання ступечних підшипників, спрацювання сайлентблоків передніх важелів і задньої балки. Гальмівна система: порушення герметичності передніх гальмівних супортів та передніх гальмівних шлангів, спрацювання передніх гальмівних дисків. Кузов: проникаюча корозія днища, корозія порогів, корозія передніх та задніх дверей та передніх ланжеронів.
ГУНП в Хмельницькій області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080244481	279 083	2024	несправний	Двигун: низький рівень компресії, спрацювання компресійних та маслоземних кілець, спрацювання розподільного валу, спрацювання корінних та шатунних вкладишів. Трансмісія: спрацювання маховика, підвищений шум КПП, несправність роздавальної коробки, деформація привідних валів, підвищений шум переднього диференціала, спрацювання підшипників заднього диференціала. Ходова частина: спрацювання передніх та задніх амортизаторів, спрацювання ступечних підшипників, спрацювання сайлентблоків передніх важелів. Гальмівна система: порушення герметичності передніх гальмівних супортів та передніх гальмівних шлангів. Кузов: проникаюча корозія днища, корозія порогів, корозія передніх та задніх дверей та перелних ланжеронів.
ГУНП в Хмельницькій області	Hyundai Tucson	2008	Y6LJN81BP8L206095	368 458	2024	несправний	Двигун: низький рівень компресії, спрацювання кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність панелі приладів. Кузов: проникаюча корозія днища кузова корозія передніх та задніх дверей, корозія передніх ланжеронів. Ходова частина: несправність амортизаторів, шум передніх та задніх ступечних підшипників, пошкодження та деформація передніх та задніх пружин. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна, несправність насоса системи охолодження двигуна. Трансмісія: спрацювання шерстернів переднього та заднього диференціала, спрацювання валів приводу диференціалів, не працює роздавальна коробка передач.
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 210740	2011	Y6L210740BL216496, XTA210740B3065622	183 227	2024	несправний	Трансмісія: не працює механізм перемикання швидкостей, шум КПП на нейтральній передачі, не працює щеплення, спрацювання хрестовин карданного вала, спрацювання шестернів заднього диференціала. Двигун: відсутність компресії, спрацювання корінних та шатунних вкладишів, спрацювання розподільного валу. Ходова частина: спрацювання передніх та задніх амортизаторів, спрацювання шарових опор. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія ланжеронів, корозія передніх та задніх дверей, проникаюча корозія місць кріплення привідного диференціала.

ГУНП в Хмельницькій області	3A3 TF698K	2011	Y6DTF698KC0300526	307 354	2023	несправний	Трансмісія: не працює куліса перемикання передач, знос зчеплення, відсутність 1-ї та 3-ї передач, спрацювання ШРКШ. Двигун: низька компресія, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання кривошипно-шатунного механізму. Електрообладнання: несправний генератор, несправний стартер, пошкодження обмотки основної електропроводки, замикання в регуляторах опалення салону автомобіля, замикання в блоці запобіжників. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, дверей, багажника та капота. Ходова частина: спрацювання амортизаторів, корозія задньої балки, спрацювання шарових опор. Кермове управління: спрацювання кермової рейки, спрацювання кермових наконечників.
ГУНП в Хмельницькій області	UA3 3163	2007	ХТТ31630080002691, 31630080598348	277 086	2022	несправний	Двигун: відсутність компресії, спрацювання кривошипно-шатунного та газорозподільчого механізмів. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора, несправність замка запалення. Кузов: проникаюча корозія днища кузова корозія передніх та задніх дверей, корозія передніх ланжеронів. Ходова частина: несправність амортизаторів, пошкодження та деформація передніх пружин, пошкодження та деформація задніх ресор. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна, несправність насоса системи охолодження двигуна. Трансмісія: спрацювання шестернів переднього та заднього диференціала, спрацювання валів приводу диференціалів, не працює роздавальна коробка передач, шум при перемиканні основної коробки перемикання передач.
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 211540	2010	ХТА211540A4850641	293 159	2023	несправний	Двигун: відсутність компресії, спрацювання кривошипно-шатунного та газорозподільчого механізмів. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора, несправність блока управління двигуном. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, корозія передніх та задніх дверей, корозія передніх та задніх ланжеронів. Ходова частина: несправність амортизаторів, шум передніх та задніх ступечних підшипників, пошкодження передніх пружин, несправність опорних підшипників передніх амортизаторів. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна. Трансмісія: спрацювання КПП, несправне зчеплення, спрацювання маховика та ШРКШ.
ГУНП в Хмельницькій області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P032710	361 838	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії, порушення герметичності головки блоку циліндрів, спрацювання газорозподільчого механізму, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, несправність катушок запалювання, несправність масляного насоса. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора, несправність блоку управління двигуном. Кузов: проникаюча корозія днища кузова корозія передніх та задніх дверей, корозія капота та кришки багажника. Ходова частина: несправність амортизаторів, спрацювання передніх важелів підвіски, шум передніх та задніх ступечних підшипників. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна, порушення герметичності патрубків системи охолодження двигуна.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339733	210 447	2024	несправний	Трансмісія: не працює куліса перемикання передач, знос зчеплення, відсутність 2-ї та 4-ї передач, спрацювання ШРКШ. Двигун: низька компресія, деформація головки блоку циліндрів, спрацювання кривошипно-шатунного механізму. Електрообладнання: несправний генератор, несправний стартер, пошкодження обмотки основної електропроводки, замикання в регуляторах опалення салону автомобіля, замикання в блоці запобіжників. Кузов: проникаюча корозія днища кузова, дверей, багажника та капота. Ходова частина: спрацювання амортизаторів, корозія задньої балки, спрацювання шарових опор. Кермове управління: спрацювання кермової рейки, спрацювання кермових наконечників.

ГУНП в Хмельницькій області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH5JB150410, TMBAC2NH5JB150410	475 738	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії, порушення герметичності головки блоку циліндрів, спрацювання газорозподільчого механізму, спрацювання кривошипно-шатунного механізму, несправність катушок запалювання, несправність масляного насоса. Електрообладнання: порушення цілісності захисної обмотки електропроводки, несправність стартера, несправність генератора, несправність блоку управління двигуном. Кузов: проникаюча корозія днища кузова корозія передніх та задніх дверей, корзія капота. Ходова частина: несправність амортизаторів, спрацювання передніх важелів підвіски, шум передніх та задніх ступенних підшипників. Система охолодження двигуна: порушення герметичності радіатора охолодження двигуна, порушення герметичності патрубків системи охолодження двигуна. Кермове управління: несправність кермової рейки.
ГУНП у м. Києві	Renault Kangoo	2011	VF1FW00B545596935	358 690	2025	несправний	Двигун, ходова частина та електрообладнання потребує ремонту. Кузов потребує зварювальних та малярних робіт. Салон потребує часткової заміни.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005606567	197 583	2018	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка. Деформовано кузов в наслідок ДТП. Морально застарілий та фізично зношений.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U701646765	182 150	2018	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка. Деформовано кузов в наслідок ДТП. Морально застарілий та фізично зношений.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH2KB100548	308 711	2025	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка, заміни сидінь салону та оптики головного світла. Морально застарілий та фізично зношений.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305613447	497 343	2024	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна гібридна система. Морально застарілий та фізично зношений.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U401838158	399 528	2024	несправний	Потребує капітального ремонту АКПП або заміни АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, батарея гідридної системи потребує ремонту або заміни. Морально застарілий та фізично зношений.
Управління поліції охорони в Тернопільській області	3A3 Forza	2015	Y6DAF4854F0029609	311 594	2024	несправний	Потребує капітального ремонту, після ДТП (перевертання), кузов вражено корозією.
Управління поліції охорони в Рівненській області	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U39B011884	496 806	2025	несправний	Двигун потребує проведення капітального ремонту наявність масла в камері згоряння, зношена шатунно-поршнева група, підвищена витрата оливи, має місце підтікання охолоджувальної рідини, радіатор та водяна помпа потребують заміни. КПП: потребує поточного ремонту, зношені сальники, підтікання масла. Передня підвіска: потребує поточного ремонту, зношені шарові опори, нижні важелі, амортизатори потребують заміни. Задня балка: потребує поточного ремонту, заміни амортизаторів. Гальмівна система: потребує поточного ремонту, заміна гальмівних колодок, передніх гальмівних дисків та задніх барабанів. Електрообладнання: має місцеве окислення електричних з'єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, потребує поточного ремонту. ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.