

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Одеській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P022468	405 613	2024	несправний	Несправність двигуна (запускається важко, обороти на холостому ходу не тримає, максимальні обороти не розвиває), несправність КПП (не працює зчеплення), несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), зафіксовано протікання радіатора охолодження, знос гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг, кульових опор. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	ПАЗ 4234	2007	X1M4234T070001375	283 324	2024	несправний	Двигун потребує поточного обслуговування, паливна система потребує поточного ремонту. Агрегати та вузли потребують поточного обслуговування, потребують заміни гумові вироби, потребує ремонту електропроводки та електрообладнання. Кузов - потребує незначних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має сколи та подряпини, обшивка салону має незначні розриви та потертості.
ГУНП в Одеській області	БРДМ-2	1984	У02ЛТ2890	10 076	2023	несправний	Агрегати та вузли потребують поточного обслуговування, потребують заміни гумові вироби, потребує ремонту електропроводки та електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	БРДМ-2	1979	В08ЛТ2183	22 371	2023	несправний	Агрегати та вузли потребують поточного обслуговування, потребують заміни гумові вироби, потребує ремонту електропроводки та електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	БРДМ-2	1970	СГ04ЛТ1970	1 646	2023	несправний	Агрегати та вузли потребують поточного обслуговування, потребують заміни гумові вироби, потребує ремонту електропроводки та електрообладнання.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U205626030	693310	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульової рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U305626845	405453	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульової рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.

Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U905625389	520 413	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	VOLKSWAGEN Phaeton	2004	WVWZZZ3DZ48011746	285 545	2018	несправний	Несправний двигун, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U201841785	495202	2023	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U601843247	311762	2023	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	RENAULT Duster	2015	VF1HSRCFN53627117 Y69CKC0S2F0C18405	254618	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	MITSUBISHI Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007818 Y69SKS0S4H0C18040	506 406	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	RENAULT DUSTER	2020	Y69SKSS02L0C18724 VF1HJD20765479533	125573	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U301838684	431992	2023	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводката, несправна АКБ.
ГУНП у м. Києві	Рено Кенго	2011	VF1FW00B545596932	219 915	2020	несправний	Потребує малярних робіт, ремонту ходової частини, поточного ремонту двигуна, також часткової заміни салону.
ГУНП у м. Києві	Рено Кенго	2011	VF1FW00B545263776	371 640	2023	несправний	Потребує ремонту електрообладнання, поточний ремонт двигуна та ходової частини. Потребує малярних робіт та часткової заміни салону.
ГУНП у м. Києві	Фольксваген Транспортёр	2004	WV2ZZZ7HZ5X002479	430 075	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджено корозією. Потребує ремонту ходової частини, системи охолодження та поточний ремонт двигуна.

ГУНП у м. Кисві	Шкода Октавія	2004	TMBDE01UX4B012221	435 650	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджено корозією.. Двигун та салон потребує капітального ремонту. Електрообладнання потребує часткової заміни.
УПО Полтавської області	ВАЗ 212140(0418)	2015	ХТА212140G2247986	564 653	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1341)	2016	ХТА212140H2271970	471 578	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1342)	2016	ХТА212140H2272013	483 691	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1343)	2016	ХТА212140H2272012	547 701	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1331)	2016	ХТА212140H2270129	551 384	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1050)	2016	ХТА212140H2272004	552 145	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1327)	2016	ХТА212140H2270133	463 487	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1293)	2016	ХТА212140H2270123	483 325	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1325)	2016	ХТА212140H2270142	488 624	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	Лада 212140(1294)	2016	ХТА212140H2270132	439 015	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО Полтавської області	ВАЗ 212140(1043)	2015	ХТА212140G2248028	575 152	2024	несправний	Двигун, трансмісія, корозія кузова.
УПО в м. Кисві	Шкода Октавія	2012	TMBCA41Z1CB155017	539746	2024	несправний	Ремонт ходової частини та потребує лако-фарбувальних робіт кузова.
УПО в м. Кисві	Шкода Октавія	2008	TMBDX41U69B013052	473823	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна.
УПО Харківської області	Citroen Berlingo	2008	VF7GJKFWC8N030452	452 442	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
УПО Харківської області	Chevrolet Niva-21230L	2008	X9L21230080254288	768971	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
УПО Харківської області	Chevrolet Niva-21230L	2008	X9L21230080254729	552 611	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
УПО Харківської області	УАЗ-3163-020	2006	ХТТ31630070000190	583 178	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
УПО Харківської області	Daewoo Lanos	2008	Y6DTF69YP90186945	414 318	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, електрообладнання, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться у аварійному стані та не підлягає відновленню.
УПО Черкаської області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ779230	41 822	2015	несправний	Після ДТП відновленню не підлягає.
УПО Черкаської області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ781037	34 831	2014	несправний	Після ДТП відновленню не підлягає.
УПО Черкаської області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ777520	685 108	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться в аварійному стані та не підлягає відновленню.
УПО Черкаської області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ777521	397 702	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, значна корозія по кузову автомобіля. Автомобіль знаходиться в аварійному стані та не підлягає відновленню.
УПО Львівської області	Mitsubishi Lancer	2012	JMB0NK9604J000386	840 057	2024	несправний	Потребує ремонту електрообладнання та КПП . Косметичний ремонт кузова.
УПО Львівської області	Mitsubishi Lancer	2009	JMBSNCS3A9U000630	623 192	2024	несправний	Потребує ремонту електрообладнання та КПП . Косметичний ремонт кузова.
УПО Львівської області	Renault Logan	2016	VF14SRAG455576765	542 507	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, косметичний ремонт кузова.

УПО Львівської області	Peugeot 301	2013	VF3DD9HJCDJ833610	274 361	2024	несправний	Після ДТП.
УПО Львівської області	Peugeot 301	2013	VF3DD9HJCDJ833616	418 101	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна. Косметичний ремонт кузова.
УПО Херсонської області	DAEWOO LANOS	2005	Y6DTF69YD5W247175	1 255 487	2024	несправний	Двигун: потребує капітального ремонту, зношена шатунно-поршнева група, підвищена витрата оливи, має місце підтікання охолоджувальної рідини, радіатор та водяна пом-па потребують заміни. Кермове управління: потребує поточного ремонту (заміни кермових тяг). КПП: потребує поточного ремонту, зношені сальники, підтікання масла. Передня підвіска: потребує поточного ремонту, зношені ша-рові опори, нижні важелі, амортизатори потребують заміни. Задня балка: потребує поточного ремонту, заміни амортиза-торів та пружин. Гальмівна система: потребує поточного ремонту, заміна гальмівних колодок, передніх гальмівних дисків та задніх барабанів. Електрообладнання: має місцеве окислення електричних з'єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, потребує поточного ремонту. Рама, кузов: пошкоджені корозією, має тріщини лакофарбове покриття, автомобіль потребує зварювальних та малярних робіт.
Маріупольський МВ УПО в Донецькій області	Volkswagen Golf	2009	WVWZZZ1KZ9W455345	533656	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
Маріупольський МВ УПО в Донецькій області	ЗАЗ Ланос	2012	Y6DTF48YPC0306371	488753	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, капітальний ремонт двигуна, корозія кузова.
Маріупольський МВ УПО в Донецькій області	ЗАЗ Ланос	2011	U6DTF48UPB0284275	608122	2024	несправний	Після ДТП, потребує ремонту двигуна ходової, КПП, корозія кузова.