

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Запорізькій області	УАЗ 31519	2011	ХТТ315195В050086 315195В0005535 315100В0590251	355 530	2023	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, значна деформація головки блока, підтікання мастила з-під головки. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рульових наконечниках, витік мастила в стойках.
ГУНП в Запорізькій області	ВАЗ 210994-20	2009	Y6D21099490076988	429 620	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	Daewoo Lanos	2004	SUPTF69YD4W209740	440 693	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	Daewoo Lanos	2008	Y6DTF69YD8W431759 SUPTF69YD8W431759	368 271	2022	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305616770	438 923	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	ВАЗ 210994-20	2007	Y6D21099470047707	335 393	2025	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	ВАЗ 210994-20	2009	Y6D21099490075948	487 426	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	ВАЗ 210994-20	2010	Y6D21099490075909	354 696	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рульових наконечниках.
ГУНП в Запорізькій області	СКЗ МОУ - 04МП	2017	Y69SKS0S4H0C18588 JMBXDGG2WHZ008240	402 783	2024	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - деформація гальмівних дисків, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	СКЗ МОУ - 04МП	2017	Y69SKS0S4H0C18568 JMBXDGG2WHZ008214	402 783	2022	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - деформація гальмівних дисків, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Кіровоградській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y75B034424	560 925	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.

ГУНП в Кіровоградській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46YX5B034420	509 621	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W026653	571 485	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	ГАЗ 322132-288	2010	X96322132A0675910	377 480	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, системи охолодження, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	УАЗ 31519	2011	XTT315195B0501079	358 622	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	МАЗ-5432	1992	XTH543280H0000939	718 895	2023	несправний	ДВС потребує капітального ремонту, КПП та редуктор заднього моста потребує заміни. Ходова частина потребує ремонту. Зчепний пристрій потребує заміни.
ГУНП в Одеській області	Skoda Fabia	2004	TMBGC46Y45B034223	439 757	2024	несправний	Двигун - відсутня компресія в 2 та 4 циліндри (потребує поточного ремонту), КПП (потребує поточного ремонту, встановлено витік мастила, самовільне виключення передач), рульова рейка потребує заміни. Знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг. Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	Skoda Fabia	2004	TMBJD16Y05B034317	471 603	2024	несправний	Двигун - не заводиться (потребує капітального ремонту), КПП (потребує капітального ремонту, значний знос шестернь, вилок, синхронізаторів), рульова рейка потребує заміни. Знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг. Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, подряпини та сколи. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує значного ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	Toyota Avensis	1998	SB164SBN00E004435	586 100	2024	несправний	Двигун - не запускається (потребує капітального ремонту ГБЦ), несправність КППШ (повний знос шестернь, не вмикаються передачі, витік мастила), несправність рульової рейки (клин при повороті), зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з радіатора охолодження та з патрубків системи охолодження, знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рулевих тяг. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	ВАЗ 211040	2010	Y6L211040AL217747	283 989	2024	несправний	Двигун - не запускається (відсутня компресія в циліндрах, наявний витік мастила), несправність КППШ (надграничний знос підшипників, синхронів та шестерень) ходова частина потребує капітального ремонту (знос підшипників маточини, зубів шестерень редуктора заднього моста, підшипників півосі заднього моста, підшипника проміжної опори карданного валу). Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи, обшивка салону має багато розривів та потертостей. Пересихання та розриви електропроводки. Не працює стартер - знос шіток, замикання обмоток якоря, знос зубів приводної шестерні та зубів маховика, обрив сполучних проводів, не працює панель приладів, зношені та пошкоджені прилади зовнішнього й внутрішнього освітлення.
ГУНП в Рівненській області	УАЗ 3163	2007	XTT31630080001721 31630080001721 31630080595470	400 951	2024	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, заміни паливної системи, капітальний ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Рівненській області	УАЗ 31519	2011	XTT315195B0501194 315195B0005867 315100B0591182	264 724	2024	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, заміни паливної системи, капітальний ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Рівненській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023609	499 220	2024	несправний	Потребує заміни двигуна, заміни паливної системи, капітальний ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.

ГУНП в Рівненській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W027744	373 205	2024	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, заміни паливної системи, капітальний ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Рівненській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005620341	416 815	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна та гібридної системи, заміни батарейного модуля, ремонту ходової частини.
ГУНП в Рівненській області	Skoda Octavia	2004	TMBBG41U848759547	546 296	2024	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, заміни паливної системи, ремонту ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Чернівецькій області	УАЗ 31519-030	2008	ХТТ31519580565378	354 340	2023	несправний	Капітальний ремонт двигуна, ремонт ходової частини, зварювальні та фарбувальні роботи.
ГУНП в Чернівецькій області	ГАЗ 3302	2010	X96330200B2412829	252 560	2024	несправний	Двигун, КПП, корозія кузова, трансмісія, ходова частина, електрообладнання.
ГУНП в Чернівецькій області	УАЗ 31519-030	2008	ХТТ31519580565372	348 321	2023	несправний	Капітальний ремонт двигуна, ремонт ходової частини, зчеплення, заміна стартера, зварювальні та фарбувальні роботи.
ГУНП в Чернівецькій області	ВАЗ 2110	2011	Y6L211010BL226362	290 616	2021	несправний	Двигун, трансмісія, ходова частина, електрообладнання.
ГУНП в Чернівецькій області	ВАЗ 2110	2011	Y6L211010BL226316	271 283	2023	несправний	Капітальний ремонт двигуна, ремонт ходової частини, електрообладнання, зварювальні та фарбувальні роботи.
ГУНП в Чернівецькій області	ВАЗ 21144-120-20	2010	ХТА211440А4850951	276 382	2022	несправний	Ремонт ходової частини, електрообладнання, зварювальні та фарбувальні роботи.
ГУНП в Чернівецькій області	ГАЗ 3302	2009	Y6HG010F090013716	260 084	2021	несправний	Двигун, КПП, ходова частина, кузов пошкоджений корозією, потребує зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Чернівецькій області	УАЗ 3163-030	2006	ХТТ31630060008632	282 100	2023	несправний	Капітальний ремонт двигуна, ремонт ходової частини, електрообладнання, зварювальні та фарбувальні роботи.
ГУНП в Чернівецькій області	УАЗ 315195-030	2009	ХТТ3151950571644	355 140	2021	несправний	Потребує капітального ремонту КПП, ходова частина та трансмісія, проведення зварювальних та фарбувальних робіт. Ремонт економічно не доцільний.
ГУНП в Чернівецькій області	ГАЗ 3302	2010	Y8CTKG24913000034	290 740	2022	несправний	Капітальний ремонт двигуна, зварювальні роботи кузова, ремонт ходової, ремонт КПП.
ГУНП в Чернівецькій області	УАЗ 315195	2008	ХТТ31519580557941	351 930	2023	несправний	Капітальний ремонт двигуна, ремонт ходової частини, електрообладнання, зварювальні та фарбувальні роботи.
ГУНП в Чернівецькій області	ГАЗ 3302	2006	X9633020072174957	266 018	2017	несправний	Потребує ремонту ходової частини, ремонт коробки передач, корозія кузова.
ГУНП в Чернівецькій області	УАЗ 315195	2008	ХТТ31519580565379	353 200	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна та ходової частини, ремонт електрообладнання та зварювальних робіт кузова (корозія кузова).
ГУНП в Чернівецькій області	ГАЗ 32213	2008	X9632213080624474	299 456	2024	несправний	Несправний двигун, ходова частина, не працює коробка передач, корозія по кузову автомобіля.
ГУНП в Чернівецькій області	ВАЗ 2170	2010	ХТА217030А0260259	247 938	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини, слюсарно-зварювальних та малярних робіт кузова.
ГУНП в Чернівецькій області	ГАЗ 5312	1991	XTH531216L1264617	267 200	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, заміни КПП. Ремонт економічно не доцільний.
ГУНП в Чернівецькій області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005618492	552 382	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, ходової частини, заміни АКПП. Ремонт економічно не доцільний.
ГУНП у м. Києві	БТР 70	1981	Я07ЛТ4103	25 100	2024	несправний	Двигун та КПП потребує капітального ремонту. Система охолодження потребує заміни. Ходова частина - капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Toyota Camry	2006	4T1BF30K96U629523	637 040	2025	несправний	Кузов потребує зварювальних та малярних робіт. Двигун та КПП - капітального ремонту, також потребує поточного ремонту ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05634022	633 285	2025	несправний	Кузов потребує малярних робіт. КПП - капітального ремонту, поточного ремонту двигуна та часткової заміни гібридної системи. Ходова частина потребує поточного ремонту.

Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NHXJB150581 Y6UAC2SHXJB150581	374 492	2024	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка. Морально застарілий та фізично зношений.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NHXJB150578 Y6UAC2SHXJB150578	393 945	2024	несправний	Ходова частина потребує капітального ремонту, несправна головка блоку циліндрів відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна, несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах, ходова частина потребує капітального ремонту.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH7JB150473 Y6UAC2SH7JB150473	400 200	2024	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH8JB150546 Y6UAC2SH8JB150546	349 500	2024	несправний	Потребує ремонту або заміни КПП (гул в коробці, ходова частина (знос пружин, амортизаторів, сайлентблоків, шарових опор, підшипників), кузов (механічні дефекти кузова, часткове пошкодження ЛФП часткова корозія).
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia Tour	2004	TMBBL41U24B012167	799 200	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова. Несправність ходової частини. Несправність системи охолодження ДВЗ. Суттєвий знос елементів/деталей рульові рейки, гальмівної системи та елементів трансмісії.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P034219	485 926	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова. Несправність ходової частини. Несправність ДВЗ, суттєвий знос елементів двз що приводить до надмірного споживання мастила. Суттєвий знос елементів/деталей рульові рейки, гальмівної системи та елементів трансмісії.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005631968	394 923	2022	несправний	Корозійне та механічне пошкодження елементів кузова. Несправність двигуна внутрішнього згорання. Несправність високовольтної гібридної батареї. Несправність системи охолодження ДВЗ. Суттєвий знос елементів/деталей рульові рейки, гальмівної системи та елементів трансмісії.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH3KB100588	260 844	2022	несправний	Механічні пошкодження лобового скла, капота, бампера, передніх крил, переднього підсилювача та ланжеронів. Несправність ходової частини. Несправність двигуна внутрішнього згорання. Несправність системи безпеки водія та пасажирів. Несправність електрообладнання автомобіля.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05635378	425 730	2024	несправний	Потребує ремонту рульове управління (знос рульової рейки та заржавіння рульових валів рейки, несправність електропідсилювача керма, знос валу проміжної кермової колонки), АКПП (знос рухомих деталей коробки, що потребують капітального ремонту), порвані подушки гібридної трансмісії та замкнена електропроводка гібридної трансмісії, ходова частина (корозійний знос важелів підвіски, знос стійок передніх амортизаторів, порвані пыльники передніх амортизаторів, знос стійок стабілізатора), оптичні прилади (розгерметизований корпус розсіювача фар, деформації кріплення до корпусу, покриття відбивача втратило свої світлові властивості та помутніло), гальмівна система (вихід з ладу блоку ABS (головний гальмівний циліндр), згорівший електронасос підсилювача гальм, потріскані гальмівні шланги, потребує заміни електропроводка датчиків ABS, передніх гальмівних дисків), вихід з ладу гібридної батареї, кузов ушкоджений корозією та потребує фарбувальних робіт (днище, пороги, арки, ланжерони), салон автомобіля (пошкоджена обшивка, деформовано дверні карти, металеві каркаси та кріплення сидінь, регулюючі механізми передніх сидінь).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305637215	702 274	2025	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, ходової частини, знос деталей кермові рейки. Морально застарілий та фізично зношений.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18469 VF1HSRCFN53627106	331 471	2024	несправний	Потребує заміни блоку двигуна, ходова частина потребує ремонту.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P253949	722 725	2025	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова. Несправність ходової частини. Несправність ДВЗ, суттєвий знос елементів ДВЗ що приводить до надмірного споживання мастила. Несправність АКПП, протікання трансмісійної оливи між коробкою та двигуном.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105614564	168 308	2017	несправний	Пошкоджена передня та ліва частина кузова автомобіля (передній бампер, капот, передня ліва фара, дені ходові вогні, противотуманні фари, переднє ліве крило, передні та задні ліві двері, заднє ліве крило, задній бампер, задня ліва фара, лобове скло).

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305634881	187 650	2017	несправний	Пошкоджена передня частина кузова автомобіля (передній бампер, передні фари, ходові вогні, противотумані фари, радіатори охолодження, передній брус, деформація передньої панелі відсіку двигуна, капот, переднє ліве та праве крило, лобове скло).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05629810	447 360	2020	несправний	Несправність двигуна, гібридної та гальмівної системи (потребує ремонту головки блоку циліндрів, потребує заміни гібридної батареї, несправність гальмівної системи).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05616748	134 050	2017	несправний	Пошкоджена передня та права частина кузова автомобіля (передній бампер, права передня фара, переднє праве крило, передні та задні праві двері, праве дзеркало, права стійка, деформація ходової частини, несправність гальмівної системи, пошкоджений правий колісний диск, лобове скло).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705633166	287 083	2018	несправний	Пошкоджена передня та ліва частина кузова автомобіля (передній бампер, капот, лівий денний ходовий вогонь, передня ліва фара, переднє ліве крило, лобове скло, передні ліві двері, деформація ходової частини).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105604990	292 300	2019	несправний	Несправність двигуна, відсутність компресії, несправність гібридної системи та автоматичної коробки передач, капітальний ремонт ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601837948	188 800	2019	несправний	Пошкоджена передня та права частина кузова автомобіля (передній бампер, переднє ліве та праве крило, передні фари, дені ходові вогні, противотумані фари, лобове скло, радіатори охолодження, передній брус, пердня та задня двері правої сторони, подушки безпеки, заднє праве крило).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U201837851	366 110	2020	несправний	Несправність двигуна (потребує ремонту головки блоку циліндрів, несправність турбіни) та гібридної системи.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105586653	120 100	2016	несправний	Пошкоджена передня та права частина кузова автомобіля (бампер передній, передні фари, капот, дені ходові вогні, противотумані фари, передній брус, радіатор охолодження, переднє праве крило, передні та задні двері, лобове скло, пошкоджені подушки безпеки).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805624864	102 446	2016	несправний	Пошкоджена передня частина кузова автомобіля (передній бампер, передні фари, капот, дені ходові вогні, противотумані фари, передній брус, радіатори охолодження, передні ліве та праве крило, передні ліві двері, деформація ланжерону, лобове скло, деформація ходової частини, пошкодження передніх колісних дисків, несправність гальмівної системи, пошкоджені подушки безпеки).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205610989	237 563	2020	несправний	Несправність двигуна (розкол блоку циліндрів, пошкодження головки блоку циліндрів).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905620967	281 732	2019	несправний	Несправність двигуна (пошкодження шатунів, потребує ремонту ГБЦ), тріщина блоку двигуна.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05623165	244 619	2018	несправний	Пошкоджена ліва частина кузова автомобіля (деформовані передні та задні ліві двері, розбите переднє ліве скло, пошкоджений механізм підйому переднього лівого скла, деформована середня ліва стійка, пошкоджене ліве переднє крило).
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023453	335 963	2024	несправний	Потребує ремонту ДВЗ, заміни турбіни, ремонту електрообладнання, ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P024971	383 365	2024	несправний	Потребує ремонту ДВЗ, заміни турбіни, ремонту МКПП, ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705605707	492 917	2022	несправний	Ходова частина потребує капітального ремонту, не справна головка блоку циліндрів відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна, несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах, ходова частина потребує капітального ремонту.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105623796	244 974	2022	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка. Морально застарілий та фізично зношений.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005611896	356 145	2022	несправний	Корозійне та механічне пошкодження елементів кузова. Несправність двигуна внутрішнього згорання. Несправність високовольтної гібридної батареї. Несправність системи охолодження ДВЗ. Суттєвий знос елементів/деталей рульові рейки, гальмівної системи та елементів трансмісії.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007726 Y69SKS0S4H0C18054	476 124	2021	несправний	Механічні пошкодження по всьому периметру авто: пошкоджено передній бампер, капот, фари, передні крила, тріснуто лобове скло, механічні пошкодження всіх дверей, пошкоджені пороги. Пошкоджені подушки безпеки та піропатрони. Пошкоджена панель приладів, рульове кермо, карти дверей. Пошкоджено частково силові агрегати двигуна та електромотора, пошкоджена електросистема. Дефект колісних дисків.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007810 Y69SKS0S4H0C18036	637 902	2023	несправний	Ходова частина потребує капітального ремонту, не справна головка блоку циліндрів відсутність компресії, потребує капітального ремонту двигуна, несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах, ходова частина потребує капітального ремонту. Незначні пошкодження кузова авто.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008121 Y69SKS0S4H0C18493	250 455	2020	несправний	Пошкоджено корпус двигуна, зміщення на місці установки силового агрегату та КПП, двигун не запускається, пошкодження передньої осі, руйнування системи рульового керування, пошкоджено формуючий каркас кузова КТЗ зі зміною геометрії (викручування), лобове скло, кузовні панелі (двері, крила), деформований дах, пошкоджено деталі обшивки, приборна панель, подушки безпеки.
Департамент патрульної поліції	VOLKSWAGEN Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P025205	457 770	2025	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка. Морально застарілий та фізично зношений.
Управління поліції охорони Чернігівської області	Skoda Octavia A5	2010	TMBBK41Z5BB151639	736 211	2024	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, кузов вражено корозією.
Управління поліції охорони в м. Києві	Skoda Octavia A5	2012	TMBCA41Z6CB156938	523 205	2025	несправний	Ремонт ходової частини, підтікання мастила, потребує ремонту куліси.
Управління поліції охорони в м. Києві	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U29B012024	707 609	2025	несправний	Потребує лако-фарбувальних робіт кузова, не коретна робота двигуна, ремонт ходової частини.
Управління поліції охорони в Київській області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KJ0340042	334 291	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений корозією.
Управління поліції охорони в Київській області	3A3 Vida	2015	Y6DSF69Y0F0014840	392 905	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.
Управління поліції охорони в Київській області	Skoda Octavia	2006	TMBDL41U46B064069	434 590	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.
Управління поліції охорони в Київській області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U34B011934	731 691	2024	несправний	Двигун та ходова частина потребує ремонту, кузов вражений сквозною корозією.
Управління поліції охорони Івано-Франківської області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339860	139 017	2018	несправний	Після ДТП, несправний двигун, КПП, ходова, обладнання, корозія кузова.
Управління поліції охорони Івано-Франківської області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339314	135 670	2018	несправний	Несправний двигун, КПП, ходова, обладнання, корозія кузова.

Управління поліції охорони Закарпатської області	Renault Logan	2017	VF14SRAG459290192	334 500	2022	несправний	Двигун: потребує капітального ремонту, наявність масла в камері згоряння, зношена шатунно-поршнева група, підвищена витрата оливи, має місце підтікання охолоджувальної рідини, радіатор та водяна помпа потребують заміни. Кермове управління: рульова рейка потребує капітального ремонту. КПП: потребує поточного ремонту, зношені сальники, підтікання масла. Передня підвіска: потребує поточного ремонту, зношені шарові опори, нижні важелі, амортизатори потребують заміни. Задня балка: потребує поточного ремонту, заміни амортизаторів та пружин. Гальмівна система: потребує поточного ремонту, заміна гальмівних колодок, передніх гальмівних дисків та задніх барабанів. Електрообладнання: має місцеве окислення електричних з'єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, потребує поточного ремонту. Рама, кузов: пошкоджені корозією, має тріщини лакофарбове покриття, автомобіль потребує зварювальних та малярних робіт.
Управління поліції охорони Черкаської області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ781034	385 690	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ремонту ходової та КПП, корозія кузова.
Управління поліції охорони Черкаської області	3A3 SENS	2015	Y6DTF698KG0338435	225 588	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ремонту ходової та КПП, корозія кузова.
Управління поліції охорони Черкаської області	BA3 21213	1995	XTA212130S1128660	469 817	2025	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ремонту ходової та КПП, корозія кузова.
Управління поліції охорони Дніпропетровської області	Hyundai Tucson	2010	Y6LJN81BPAL206834	777 442	2024	несправний	Потребує капітального ремонту коробки передач та двигун, ремонту ходової частини, зварювальних робіт нижньої частини кузова.