

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП у Волинській області	Peugeot 301	2013	VF3DDHMY0DJ777517	459 652	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, підвіски, інжектора, системи охолодження, сидінь та обшивки, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U301681352	715 258	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електрообладнання, підвіски, АКПП, зварювальних та малярних робіт, заміни батареї, ремонту гібридної системи, відновлення салону.
ГУНП у Волинській області	BA3 21093	2011	Y6D210934B0031263	179 135	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, газорозподільного механізму, системи охолодження, підвіски, заміни радіатора та вентилятора охолодження, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Isuzu D-Max	2015	MPATFS86JFT014752	419 934	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни колінвала, турбіни, форсунок, роздатної коробки, КПП, підвіски, ремонту мостів, електрообладнання, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH6JB150748 TMBAC2NH6JB150478	595 626	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інжектора, КПП, підвіски, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227513	201 088	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інжектора, системи охолодження, КПП, підвіски, проводки, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	BA3 210740	2011	XTA210740B3073882	220 910	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інжектора, системи охолодження, КПП, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227549	236 584	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, системи охолодження, КПП, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Octavia Tour	2004	TMBDL41U75B014815	497 840	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W027712	530 331	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Octavia Combi	2004	TMBHL11U84B012599	307 772	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 3110	2000	Y7D311000Y0299493	762 600	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Mitsubishi Pajero	1997	JMB0NV440VJ001380	448 642	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 3307	2003	XTH33070030053250	273 432	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 3302-1014	2004	XTH33020041977255	399 994	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 32213-224	2003	XTH32213030314323	527 510	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Astra	2004	Y6D0TGF694X000329	332 139	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ЗИЛ 534332	1998	XTZ534332W0000247	267 251	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Omega	1996	W0L000025V1031104	419 700	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y35B034453	407 976	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Octavia Combi	2004	TMBHL11U74B012416	462 789	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Omega	2001	W0L0VBF6911059463	596 090	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.

ГУНП в Дніпропетровській області	СКС MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	Y69SKS0S4H0C18646	641 324	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	СКС MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	Y69SKS0S4H0C18481	752 094	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH4JB150530	152 910	2022	несправний	Знищений внаслідок пожежі, відновленню не підлягає.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Omega	2002	W0L0VBF6931001880	381 784	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 2705	2006	X9627050060503770	267 950	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	UA3 3163-010	2006	XTT31630060004058	745 737	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 2705-414	2007	X9632213270580855	312 174	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 2217	2007	X9622171070541355	264 367	2025	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Chevrolet Niva	2006	X9L21230060136327	302 459	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Chery Amulet	2008	LVVDA11A28D015489	284 741	2024	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 210990-20	2006	Y6D21099060026436	392 000	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W026097	674 514	2025	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Omega	2002	W0L0VBF6931001309	611 029	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Opel Omega	2002	W0L0VBF6931001215	542 840	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	GA3 2705-414	2007	X9627050070587938	760 306	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	BA3 210934-20	2008	Y6D21093490028534	834 595	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Mitsubishi Galant	2009	4MBSRDM1A9E706120	550 285	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Mazda 323	1995	BG1062167378	755 970	2023	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП у Львівській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031136	266 230	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031181	273 075	2025	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031417	329 338	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301843190	433 583	2024	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18650 VF18SRBW454270802	384 060	2022	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини, несправна паливна система.
ГУНП у Львівській області	Hyundai Sonata	2012	KMHEC41BVCA427228	284 895	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
ГУНП у Львівській області	Geely MR-7151A	2008	L6T7524S68N030126 Y7CMR715180103330	250 030	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023627	477 720	2026	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Mitsubishi Lancer	2012	JMBSNCY1ACU003911	841 075	2026	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.

ГУНП у Львівській області	Skoda Octavia	2004	TMBDE01U148759199	290 790	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18461 VF1HSRCFN53912339	443 427	2026	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту, несправна паливна система.
ГУНП у Львівській області	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18380 VF1HSRCFN53541793	441 094	2026	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту, несправна паливна система.
ГУНП в Рівненській області	Skoda Octavia	2004	TMBDE01U84B012623	655 986	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Hyundai Tucson	2008	Y6LJN81BP8L200007	364 774	2026	несправний	Потребує заміни двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Citroen Jumper	2008	VF7YCBMFC11445164	369 980	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023336	879 151	2025	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни АКПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Mercedes-Benz ML270	2001	WDC1631131X756671	393 950	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Херсонській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227547	329 730	2026	несправний	Двигун - зношений, несправна система охолодження, потрібен капітальний ремонт. Ходова частина - деталі підвіски мають сліди пошкодження та зносу, потрібна заміна. Кузов - основні елементи кузова мають сліди пошкодження та руйнування.
ГУНП в Херсонській області	BA3 211040	2010	Y6L211040AL218126	371 742	2026	несправний	Двигун - підлягає капітальному ремонту внаслідок тривалої експлуатації та зношення деталей. Електрообладнання - непридатне до подальшої експлуатації, має сліди механічного зносу, потребує повної заміни.
ГУНП в Херсонській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080256529	238 855	2026	несправний	Двигун - зношені елементи циліндро-поршневої групи, деталі газорозподільного механізму потребують заміни. Ходова частина - керування автомобілем ускладнене внаслідок критичного зносу основних елементів підвіски.
ГУНП в Херсонській області	GA3 322132-288	2010	X96322132A0677213	401 790	2026	несправний	Двигун - вичерпав свій фізичний ресурс, виявлено втрату компресії у всіх циліндрах, система охолодження працює некоректно, що призводить до перегріву. Рульове керування - рульова рейка має сліди граничного зношення, потребує заміни. Трансмісія - внутрішні елементи коробки передач зношені, внаслідок тривалої експлуатації, потребує відновлення. Ходова частина - деталі та елементи підвіски зношені, що ускладнює керування транспортним засобом. Кузов - присутні сліди корозійного пошкодження несучих елементів кузова, потрібні відновлювальні роботи.
ГУНП в Херсонській області	Volkswagen Jetta	2008	WVWZZZ1KZ9M025467	775 845	2026	несправний	Двигун - несправний внаслідок фізичного зносу та відпрацювання ресурсу, потребує капітального ремонту. Електрообладнання - зношене, має сліди пошкоджень, потребує повної заміни. Кузов - присутні сліди втоми металу, численні мікротріщини та руйнування спричинені тривалою експлуатацією під дією постійних навантажень.
ГУНП в Херсонській області	UA3 374195-360	2013	XTT374195D0400359	220 286	2026	несправний	Двигун - елементи системи охолодження зношені, внаслідок чого під час експлуатації двигун перегрівається, внаслідок зношення та тривалої експлуатації двигун працює нерівномірно, потребує капітального ремонту. Рульове керування - потрібна заміна рульової рейки та рульових наконечників. Трансмісія - присутнє ускладнене перемикання передач та сторонній шум під час руху автомобіля, потрібен капітальний ремонт коробки передач. Ходова частина - виявлено численні сліди руйнування та корозійного пошкодження елементів підвіски. Кузов — несучі елементи та кріплення пошкоджені корозією внаслідок тривалої експлуатації.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2015	Y6DTF698KG0338379	294 630	2025	несправний	Кузов: Зафіксовано наскрізну корозію несучих елементів (лонжеронів, порогів, опорних чашок). Двигун: Граничний знос циліндро-поршневої групи, втрата компресії та критична корозія головки блоку. Агрегат потребує повної заміни через неможливість капітального ремонту. Трансмісія та ходова: Виявлено руйнування внутрішніх механізмів КПП (металева стружка в маслі), критичні люфти рульового управління та повний знос елементів підвіски. Електрообладнання: Масштабне руйнування ізоляції проводки (ризик самозаймання) та несправність гальмівної системи через наскрізну корозію магістралей.

ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339703	302 785	2022	несправний	Двигун: низький рівень компресії в циліндрах, знос компресійних та маслосемних поршневих кілець, деформація головки блоку циліндрів, деформація площини блоку циліндрів, зношені корінні та шатунні вкладиші колінчастого вала, відсутність тиску в системі мащення двигуна. Ходова частина: знос ШРКШ, передніх та задніх амортизаторів, знос ричагів передньої підвіски, знос ступечних підшипників. Електрообладнання: окислення та пошкодження електропроводки. Система охолодження двигуна: корозія радіатора охолодження двигуна, несправність насоса охолодження двигуна, тріщини в гумових патрубках. Кузов: корозія порогів та днища кузова, корозія ланжеронів, корозія нижніх частин дверей.
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 210934-20	2009	Y6D21093490029671	341 731	2025	несправний	Кузов: корозійні руйнування, знос отворів і поверхонь, порушення цілісності металу. Двигун: зношені основні частини, а саме: кривошипно-шатунний механізм, газорозподільний механізм (поломка пружин клапанів, знос підшипників та кулачків розподільного валу, знос маслос'ємних ковпачків, стрижнів клапанів та напрямних втулок).
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Lanos	2013	Y6DTF69Y0D0320984	261 164	2024	несправний	Двигун: несправний модуль запалювання і контролер, несправність транзисторного комутатора, несправність датчика-розподільника, несправність вхідних датчиків, система охолодження (протікання радіатора, зношений приводний ремінь вентилятора, вийшов з ладу термостат, вийшов з ладу водяний насос, показчик температури дає неточні показання, зношеність шлангів, вийшли з ладу сальники водяного насоса, протікають пробки зливних отворів та пробки водяної сорочки, ущільнювальні прокладки пошкоджені, деформований фланець підвної труби насоса).
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2011	Y6DTF698KC0295363	268 388	2024	несправний	Кузов: проникаюча корозія нижніх частин дверних панелей, передніх крил, порогів. Двигун: низький рівень компресії в циліндрах, знос підшипників та кулачків розподільного валу. Трансмсія: хрускіт при перемиканні, шум кпш на нейтральній передачі, шум на «холостому» ходу викликаний зносом верхнього підшипника первинного вала.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339671	259 879	2023	несправний	Двигун: відсутність компресії в циліндрах, знос кулачків розподільного валу, знос маслос'ємних ковпачків та напрямних втулок клапанів, зношені корінні та шатунні вкладиші колінчастого вала, зношений привід розподільного вала. Ходова частина: знос ШРКШ, передніх та задніх амортизаторів, корзія задньої балки. Електрообладнання: несправний блок запобіжників, окислення та пошкодження електропроводки. Кузов: корозія порогів та днища кузова, корозія ланжеронів, корозія нижніх частин дверей.
ГУНП в Хмельницькій області	UA3 31519	2011	315195B0005356, 315100B0589786	369 128	2023	несправний	Двигун: низький рівень компресії в циліндрах, знос підшипників та кулачків розподільного валу, знос маслос'ємних ковпачків та напрямних втулок клапанів, зношені корінні підшипники колінчастого вала, зношений привід розподільного вала. Ходова частина: деформація поворотного кулака, важелів підвіски, зсув положення заднього моста через деформацію кузова, зсув положення заднього моста через зношування гумових втулок штанг задньої підвіски.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2011	Y6DTF698KC0296161	275 918	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії в циліндрах, знос кулачків розподільного валу, знос маслос'ємних ковпачків та напрямних втулок клапанів, зношені корінні та шатунні вкладиші колінчастого вала, зношений привід розподільного вала. Ходова частина: знос ШРКШ, передніх та задніх амортизаторів, корзія задньої балки. Електрообладнання: несправний блок запобіжників, окислення та пошкодження електропроводки. Кузов: корозія порогів та днища кузова, корозія ланжеронів, корозія нижніх частин дверей.
ГУНП в Хмельницькій області	Daewoo Lanos	2003	Y6DT1311030157585	293 708	2024	несправний	Двигун: відсутність компресії в циліндрах, знос кулачків розподільного валу, знос маслос'ємних ковпачків та напрямних втулок клапанів, зношені корінні та шатунні вкладиші колінчастого вала, зношений привід розподільного вала. Ходова частина: знос ШРКШ, передніх та задніх амортизаторів, корзія задньої балки. Електрообладнання: несправний блок запобіжників, окислення та пошкодження електропроводки. Кузов: корозія порогів та днища кузова, корозія ланжеронів, корозія нижніх частин дверей.

ГУНП в Хмельницькій області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080252103	329 934	2025	несправний	Кузов: Критична корозія, дуже слабкий антикорозійний захист. Швидка поява і поширення іржі на арках задніх крил, нижніх кромках дверей та дверях багажника (в районі номерного знака). Початок корозії порогів та лонжеронів (в місцях кріплення елементів підвіски). Гниє паливна магістраль біля заднього правого колеса. Двигун: Слабкі гідрокомпенсатори (характерний стук). Чутливість до перегріву (може призвести до пошкодження прокладки ГБЦ). Тріщини розширювального бачка (низька якість пластику). Часті прогорання прокладок впускного/випускного колекторів. Трансмісія: Найчастіше вибиває 5-ту та задню передачу (проблема регулювання куліси). Швидкий знос підшипника первинного валу (гул). Роздавальна коробка: Характерні вібрації та шум на швидкості. Вітік оливи з роздавальної коробки та КПП через сальники та забитий сапун. Ходова частина: Швидке спрацювання елементів через інтенсивну експлуатацію: кульові опори, ступичні підшипники, сайлентблоки та втулки стабілізатора. Недостатня надійність реактивних тяг заднього моста (особливо при активному бездоріжжі). Механізми керування: Знос елементів рульової трапеції та поява люфту/стуків у кермовому управлінні. Гальмівна система: Заклинювання напрямних супортів та нерівномірне зношування колодок (вимагає частого обслуговування). Електрообладнання: Погана ізоляція проводки (особливо біля генератора/стартера). Вихід з ладу резистора півки (працює лише на максимальній швидкості). Волога може потрапляти на ЕБУ через погано вклеєне лобове скло. Додаткове обладнання: Просідання передніх дверей (потребує регулювання/заміни петель). Ненадійність склопідйомників. Швидкий знос гумових чохлів шарнірних з'єднань. Вихід з ладу датчика просельної заслінки.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2015	Y6DTF698KG0338525	258 700	2025	несправний	Двигун: низький рівень компресії в циліндрах, знос компресійних та маслосемних поршневих кілець, деформація головки блоку циліндрів, деформація площини блоку циліндрів, зношені корінні та шатунні вкладиші колінчастого вала, відсутність тиску в системі мащення двигуна. Ходова частина: знос ШРКШ, передніх та задніх амортизаторів, знос ричагів передньої підвіски, знос ступенчаних підшипників. Електрообладнання: окислення та пошкодження електропроводки. Система охолодження двигуна: корозія радіатора охолодження двигуна, несправність насоса охолодження двигуна, тріщини в гумових патрубках. Кузов: корозія порогів та днища кузова, корозія ланжеронів, корозія нижніх частин дверей.
ГУНП в Хмельницькій області	Renault Logan	2018	VF14SRUC461582235	336 641	2025	несправний	Кузов: наскрізна корозія несучих елементів (днище, лонжерони). Двигун: нульова компресія, механічні пошкодження циліндрів та ГБЦ, знос вкладишів колінчастого вала, відсутність тиску масла. Трансмісія: повне заклинювання КПП, критичний знос синхронізаторів. Ходова частина: критичний знос підшипників ступиць, амортизаторів, сайлентблоків, пошкодження пружин. Механізми керування: значні люфти в кермовому управлінні, критичний знос гальмівної системи. Електрообладнання: пошкодження електропроводки, несправності стартера, генератора, ЕБУ.
ГУНП в Хмельницькій області	УАЗ 3163	2007	ХТТ31630080002679	386 480	2025	несправний	Корозія кузова та рами: виявлена іржа на рамі, дверях, порогах, колісних арках. Неякісне лакофарбове покриття, що сприяє утворенню сколів. Несправності двигуна: можливі проблеми з системою охолодження, що призводять до витоків антифризу та перегріву. Зношення ГРМ. Проблеми з трансмісією: швидкий знос зчеплення через високе навантаження. Поява шуму в роздатковій коробці через зношені підшипники. Дефекти ходової частини: присутній люфт на рульовому колесі через зношені рульові наконечники. Можливий вихід з ладу амортизаторів, ресор. Проблеми з електрообладнанням: несправності проводки, окислення контактів, що може спричинити збої в роботі систем.
ГУНП в Хмельницькій області	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301839107	425 242	2025	несправний	Двигун внутрішнього згоряння: порушення герметичності прокладки ГБЦ, критичне засмічення клапана EGR, сторонній шум при роботі (детонація). Ходова частина: знос передніх важелів, люфт рульової рейки, корозія задніх гальмівних дисків. Електрообладнання: деградація елементів високовольтної батареї (ВВБ), окислення контактів інвертора, збої у роботі помпи охолодження гібридної системи. Кузов: пошкодження лакофарбового покриття (відколи, подряпини), порушення кріплень переднього бампера.
ГУНП в Хмельницькій області	ВАЗ 217030	2009	ХТА21703090191815	401 242	2025	несправний	Двигун: знос ременя ГРМ та опорних роликів, протікання мастила через ущільнювач клапанної кришки, нестабільна робота датчиків системи керування (ДМРВ, ДПКВ). Ходова частина: критичний знос передніх стійок амортизаторів, люфт наконечників рульових тяг, знос сайлентблоків передніх важелів. Трансмісія: утруднене ввімкнення передач, сторонній шум (гул) підшипників первинного валу КПП. Кузов: наскрізна корозія порогів та колісних арок, деформація переднього бампера, порушення роботи механізмів склопідйомників.

ГУНП в Хмельницькій області	Toyota Corolla	1998	JT164AEB103024202	462 250	2026	несправний	Двигун: сторонні шуми при роботі (розтягнення ланцюга ГРМ), підвищена витрата мастила, несправність котушок запалювання. Трансмісія: ривки при перемиканні передач (знос диска зчеплення або блоку керування РКПП/варіатора), протікання сальників півосей.
ГУНП в Чернігівській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46YX54195631	573 933	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Skoda Fabia	2004	TMBGC46Y854196005	329 961	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Skoda Octavia Tour	2009	TMBDL41U89B013663	809 244	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NHXJB150435	408 624	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD8W381387	297 397	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005611641	362 540	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505618388	515 001	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505621100	539 901	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W033380	290 625	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P036139	787 458	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	JMBXDGG2WHZ008226	367 500	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	JMBXDGG2WHZ008171	298 382	2023	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	JMBXDGG2WHZ008301	514 960	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	JMBXDGG2WHZ008225	396 538	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 210740	2010	XTA210740A3012302	312 301	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 210740	2011	XTA210740B3088786	333 315	2020	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031231	343 417	2021	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031391	273 061	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0030998	294 900	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490075075	414 915	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227537	366 272	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227700	372 124	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL226364	453 973	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227666	501 924	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 211040	2008	Y6L2110409L204847	528 676	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	BA3 21154	2008	XTA21154084669813	271 962	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	GA3 2752-414	2008	27520080381801	393 203	2024	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.

ГУНП в Чернігівській області	ГАЗ 3302	2008	33020080534967	280 580	2025	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	УАЗ 315195-030	2011	315195B0005408	344 105	2019	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП в Чернігівській області	УАЗ 3163-013	2007	31630070594095	370 754	2021	несправний	Всі вузли та агрегати фізично зношені, вичерпали свій моторесурс, ремонту не підлягають.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia Tour	2004	TMBBG41U94B011957	488 210	2025	несправний	Потребує зварювальних та малярних робіт. Поточного ремонту ходової частини, двигуна, системи охолодження та ремонт турбіни.
ГУНП у м. Києві	ЗАЗ Sens	2011	Y6DTF698KC0294330	264 890	2026	несправний	Пошкоджене лако-фарбове покриття, потребує малярних та фарбувальних робіт. Двигун, КПП потребує поточного ремонту. Електрообладнання - часткової заміни.
ГУНП у м. Києві	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y15B034337	284 770	2026	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Ходова частина потребує поточного ремонту. Система охолодження та вихлопна система потребує заміни. Салон автомобіля зношений.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W032556	286 060	2025	несправний	Потребує капітального ремонту КПП, часткової заміни системи охолодження, поточного ремонту двигуна та ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Renault Kangoo	2011	VF1FW00B545773149	359 540	2025	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Паливна система потребує капітального ремонту. Двигун, КПП - поточного ремонту. Салон автомобіля зношений, потребує часткової заміни. Електрообладнання потребує часткової заміни.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W032759	250 860	2025	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Двигун потребує капітального ремонту. КПП та ходова частина - поточного ремонту. Салон автомобіля фізично зношений, потребує відновлення.
ГУНП у м. Києві	Toyota Camry	2004	4T1BF30K24U575480	804 000	2025	несправний	Двигун, КПП потребує капітального ремонту. Система охолодження, гальмівна система потребує поточного ремонту. Ходова частина - поточного ремонту. Пошкоджене лако-фарбове покриття, потребує малярних та фарбувальних робіт.
ГУНП у м. Києві	ГАЗ 3302	2011	X96330200B2422462	413 680	2025	несправний	Кабіна і кунг пошкоджені корозією, потребує зварювальних та малярних робіт. Рама має характерні сліди корозійного впливу та тріщини, потребує заміни. Двигун, КПП - капітального ремонту. Ходова частина потребує поточного ремонту.
ГУНП у м. Києві	ГАЗ 3302	2011	X96330200B2426215	420 990	2026	несправний	Кабіна і кунг пошкоджені корозією, потребує зварювальних та малярних робіт. Рама має характерні сліди корозійного впливу та тріщини, потребує заміни. Ходова частина, двигун та КПП потребує поточного ремонту. Система охолодження - капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Mercedes-Benz Sprinter	2011	WDB9066571S559483	277 870	2026	несправний	Гальмівна система потребує повної заміни. Ходова частина, КПП - поточного ремонту. Кузов пошкоджений корозією, потребує зварювальних та малярних робіт. Турбіна потребує відновлення. Паливна система потребує поточного ремонту.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205605615	607 241	2024	несправний	Несправність зчеплення, що проявляється через буксировку (двигун набирає оберти, але авто не прискорюється), коробка передач потребує капітального ремонту. Несправність блоку ABS. Механічне пошкодження каталізатора. На порогах автомобіля наявні потертості лакофарбового покриття. Передній бампер має пошкодження у вигляді тріщин, подряпин та відлущення фарби. На порогах автомобіля наявні потертості лакофарбового покриття. Суттєвий знос елементів салону внаслідок довготривалої експлуатації, потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905625358	496 612	2023	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульової рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705610471	470 154	2025	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05617494	483 895	2025	несправний	Несправний насос гібридної системи, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905633959	578 391	2026	несправний	Несправний насос гібридної системи, потребує заміни блоку гібридних батарей знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U101845679	616 118	2025	несправний	Двигун: пробій головки блоку циліндрів. Електрообладнання: несправна гібридна батарея. Гальмівна система: несправність блока ABS. Ходова частина: несправна кермова рейка. Кузов: лобове скло має численні тріщини, лакофарбове покриття кузову автомобіля пошкоджено, присутні корозійні плями у місцях злучення фарби. Пороги автомобіля подряпані та присутні тріщини. Салон: зламані вентиляційні шахти обігрівача салону. Значні пошкодження оббивки переднього пасажирського сидіння та водійського сидіння, підлокітник має потертості і подряпини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305616350	472 694	2025	несправний	Двигун: пробій прокладки головки блоку циліндрів. Електрообладнання: несправна гібридна батарея. Гальмівна система: несправність блока ABS. Ходова частина: несправна кермова рейка. Задня права та ліва маточини мають великий люфт та потребують заміни. Кузов: передній бампер має пошкодження у вигляді тріщин, подряпин. На порогах автомобіля наявні потертості лакофарбового покриття. Салон: карти водійських дверей мають сліди зносу та пошкоджень, передні сидіння зношені, приладова панель має дрібні поверхневі подряпини.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U548760225	541 029	2026	несправний	Двигун: спостерігаються пропуски запалювання, нестабільна робота на холостому ході та під навантаженням. Підвищена витрата моторної оливи. Критичний знос шатунно-поршневої групи (ШПГ), зниження компресії в циліндрах та втрата потужності двигуна. Кузов: лакофарбове покриття кузова має значний експлуатаційний знос, на капоті наявні потертості, вицвітання фарби та сліди корозійних проявів. Передній бампер має експлуатаційні потертості та дрібні механічні пошкодження лакофарбового покриття. Передні фари мають помутніння розсіювачів.