

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використо-вується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП у Волинській області	BA3 210740	2011	XTA210740B3073930	297 900	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, КПП, ходової частини, рульового управління, кузов пошкоджений корозією.
ГУНП у Волинській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL226332	295 120	2024	несправний	Потребує ремонту рульового управління, КПП, ходової частини, електрообладнання, двигуна, кузов пошкоджений корозією.
ГУНП у Волинській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL225984	368 931	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, рульового управління, КПП, ходової частини, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, салон потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL226395	293 498	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, рульового управління, КПП, ходової частини, двигуна електрообладнання, кузова.
ГУНП у Волинській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227288	338 100	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, рульового управління, КПП, ходової частини, електрообладнання, заміни арок, порогів, крил, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Geely 7151A	2008	L6T7524S38N030214	317 587	2024	несправний	Потребує ремонту рульового управління, КПП, ходової частини, електрообладнання, двигуна, кузов пошкоджений корозією, потребує зварювальних та малярних робіт, заміни порогів.
ГУНП у Волинській області	UA3 3163-013	2007	31630080000966 31630070594039	268 098	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, КПП, роздаточна коробка, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, салон та обшивка автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	ПА3 4234	2007	X1M4234T070001928	455 735	2022	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує зварювальних та малярних робіт, салон потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	БОГДАН A091	2004	Y7BA091004B000116	360 677	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, КПП, ходова частина, тормозна систкма, щеплення, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, салон автобуса потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P025415	436 299	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина електрообладнання, кузов, щеплення, томожна система, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P027873	491 021	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W025730	461 736	2024	несправний	Потребує ремонту рульове управління, КПП, двигун, ходова частина, електрообладнання, кузов, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W025848	418 285	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W027233	432 978	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, тормозна систкма, щеплення.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005605936	520 604	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, АКПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, салон автомобіля потребує відновлення, гібридної системи, заміни акумуляторних батарей.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905615400	584 380	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, АКПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, салон, гібридна система, заміни акумуляторних батарей.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005613261	777 372	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, АКПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, салон, сидіння, гібридна система, акумуляторна батарея.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05634635	287 458	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, АКПП, ходова частина, електрообладнання, салон, гібридна система, акумуляторна батарея, салон, кузов.

ГУНП у Волинській області	Skoda Oktavia	2004	TMBBE41U34BO12107	547 020	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, ходова частина, електрообладнання, КПП, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Skoda Oktavia	2004	TMBHL11U24B012520	348 269	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18505 VF18SRBW454270922	536 648	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, форсунки, турбоагнітач, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, салон.
ГУНП у Волинській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18506 VF18SRBW454270747	628 062	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, форсунки, турбоагнітач, кузов, салон, тормозна система.
ГУНП у Волинській області	Renault Kangoo	2011	VF1FW00B545597025	464 499	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, система охолодження, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Isuzu D-max	2015	MPATFS86JFT010923	342 731	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, роздаточна коробка, турбоагнітачі, форсунки, інтеркулер, радіатор, електрообладнання, пічка, кондиціонер, кузов, рама, мости, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Isuzu D-max	2015	MPATFS86JFT009462	321 600	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове, КПП, роздаточна коробка, ходова частина, підсилювач керма, електрообладнання, кузов, рама, радіатор, форсунки, турбоагнітачі, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Honda Accord	2003	JHMCL75203C217016	635 046	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, салон, тормозна система, пічка.
ГУНП у Волинській області	Skoda Oktavia	2004	TMBDE01U24B012200	421 207	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, салон, радіатор, пічка.
ГУНП у Волинській області	Isuzu D-max	2015	MPATFS86JFT010920	473 797	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, роздаточна коробка, турбоагнітачі, форсунки, інтеркулер, передній та задній міст, кузов, рама, радіатор, пічка, гідропідсилювач керма, кондиціонер.
ГУНП у Волинській області	BA3 210740	2011	XTA210740B3086303	182 670	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, салон автомобіля потребує відновлення.
ГУНП у Волинській області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270809	554 274	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двугун, КПП, форсунки, турбоагнітач, підвіска, електрообладнання, кузов ушкоджений корозією, салон.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605617539	698 000	2024	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, АКПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, салон, сидіння, гібридна система, акумуляторна батарея.
ГУНП в Донецькій області	Renault Duster	2023	VF1HJD20671425388 Y69SKS02SP0C18596	30 907		справний	
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W026289	392 687	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53627096	475 327	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Geely MR-7151A	2008	L6T7524S58N014824	109 655	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P035678	516 410	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270925	611 604	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	3A3 TF698K	2011	Y6DTF698KC0295978	208 205	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	3A3 Sens	2011	Y6DTF698KC0296453	179 535	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.

ГУНП у Львівській області	3A3 Sens	2011	Y6DTF698KC0295983	137 048	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Skoda Fabia	2004	TMBGC46YX54196362	253 189	2022	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Renault Kangoo	2011	Y79510000B9B83127	376 215	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P033914	542 390	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270873	440 682	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Skoda Fabia	2004	TMBGC46U15B034230	400 332	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P324399	397 555	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U54B012142	497 810	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Mercedes-Benz Sprinter	2005	WDB9036631R867397	747 324	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270911	231 711	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270928	545 182	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП в Одеській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W032923	337 812	2024	несправний	Несправність двигуна (запускається важко, обороти на холостому ходу не тримає, не стійка робота "троїть", максимальні оберти не розвиває), несправність КПП (не працює зчеплення), несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), наскрізна корозія радіатора охолодження, знос гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг, шарових опор. Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має потертості та розриви.
ГУНП в Одеській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227334	383 054	2024	несправний	Несправність двигуна (не запускається, потребує розточки блоку циліндрів, заміни валу та поршнів), несправність КПП (повний знос шестерень, не вмикаються передачі, витік мастила), несправність рульової рейки (клин при повороті), зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з радіатора охолодження та патрубків системи охолодження, знос амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг. Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має значні розриви та потертості. Потребує ремонту електрообладнання та електропроводки.
ГУНП в Одеській області	BA3 211040	2010	Y6L211040AL217604	239 970	2024	несправний	Несправність двигуна (не запускається, відсутня компресія в циліндрах), несправність КПП (підтікання мастила, знос шестерень, вилок), ходова частина потребує капітального ремонту (знос гумових втулок та амортизаторів). Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Сумській області	BMW 530D	2005	WBANJ71050CR17649	571 963	2020	несправний	Двигун, ходова частина, трансмісія, електрообладнання.
ГУНП в Сумській області	Mercedes Benz C220	1994	WDB2021211A114968	149 290	2015	несправний	Двигун, КПП, ходова частина, трансмісія, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Сумській області	Volvo 850	1996	YV1LS5102V2369859	591 504	2021	несправний	Двигун, КПП, ходова частина, трансмісія, електрообладнання.
ГУНП в Сумській області	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U942931335	511 282	2021	несправний	Двигун, КПП, ходова частина, трансмісія, електрообладнання.

ГУНП в Сумській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W026671	415 448	2022	несправний	Двигун, КПП, ходова частина, трансмісія, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Сумській області	BA3 21070	2006	XTA21070062312235 Y6L2107006L031065	265 520	2023	несправний	Двигун, ходова частина, електрообладнання.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080241919	405 800	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджено корозією, потребує зварювальних та малярних робіт, ремонту ходової частини, поточного ремонту двигуна та КПП.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Lacetti	2008	KL1NF196E8K003831	315 240	2024	несправний	Кузов пошкоджено корозією, потребує зварювальних та малярних робіт, потребує ремонту ходової частини, вихлопної системи, поточного ремонту двигуна, щеплення.
ГУНП у м. Києві	Skoda Fabia	2004	TMBMD46Y844058351	365 510	2024	несправний	Кузов автомобіля пошкоджено корозією дверей, пороги, потребує зварювальних та малярних робіт, ремонт обшивки салона, ремонту ходової частини, поточного ремонту двигуна.
ГУНП у м. Києві	Renault Kangoo	2011	VF1FW00B545597056	243 700	2024	несправний	Потребує зварювальних та малярних робіт, ремонту ходової частини, салону, системи охолодження, поточний ремонт двигуна та електрообладнання.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601847928	348 294	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	Y69SKSOS4H0C18072- JMBXDGG2WHZ007967	410 100	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007873 Y69SKS0S4H0C18322	564 894	2022	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905612769	733 551	2024	несправний	Несправний насос гібридної системи, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005607427	552 893	2024	несправний	Потребує заміни прокладки ГБЦ, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705605044	504 108	2024	несправний	Потребує ремонту гальмівної системи, заміни гальмівних дисків із колодками передніх, заміни головного гальмівного циліндру, заміни гальмівної рідини з прокачкою системи, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205624665	468 006	2021	несправний	Несправний насос гібридної системи, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання "Криворізька академія патрульної поліції"	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205613780	338 395	2024	несправний	Вийшла з ладу інверторна установка.