

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використо-вується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53626530	470 037	2024	несправний	Обірвало ремінь ГРМ та погнуло клапана, несправність коробки переміни передач, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53627116	420 834	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, потребує ремонту ходової частини, несправність електропроводки.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53627102	388 219	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, потребує ремонту ходової частини, несправність електропроводки.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U19B006652	439000		на ходу	Потребує ремонт МКПП, кузов автомобіля має дефекти у вигляді сколів та іржі, які утворилися за період експлуатації авто, тому кузов автомобіля потребує повного фарбування.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U005629394	557781	2024	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та ходової.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U905627420	480886	2023	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та ходової.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U305612749	501324	2024	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та ходової.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U505613305	525569	2023	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та ходової.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U905617471	345629	2023	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та ходової.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U805618420	546387	2023	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та ходової.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53627103	244305	2021	не справний	Обірвало ремінь ГРМ та погнуло клапана, несправність коробки переміни передач, потребує ремонту ходової частини, несправність електро проводки, кузов має корозію.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53539726	350622	2021	не справний	Потребує капітального ремонту двигуна, потребує ремонту ходової частини, несправність електропроводки.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53626530	470037	2024	не справний	Обірвало ремінь ГРМ та погнуло клапана, несправність коробки переміни передач, потребує ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53627116	420834	2024	не справний	Потребує капітального ремонту двигуна, потребує ремонту ходової частини, несправність електропроводки.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53627102	388219	2024	не справний	Потребує капітального ремонту двигуна, потребує ремонту ходової частини, несправність електропроводки.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U301839186	272500	2021	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправність електро проводки.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U801839541	373000	2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправність електро проводки.

Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U601839991	187340	2023	несправний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, брендунання авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U701679815	476395	2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, потребує ремонту двигуна.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U001838903	311926	2019	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, потребує ремонту двигуна.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2013	JTDKN36U305630944	298700	2022	несправний	Потребує ремонту двигуна (прокладка ГБЦ) гібридної системи, несправність системи охолодження.
Департамент патрульної поліції	MITSUBISHI Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007578 Y69SKS0S4H0C18022	63388	2018	несправний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, брендунання авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
Департамент патрульної поліції	SKODA Rapid	2017	Y6UAC2SHXJB150631 TMBAC2NHXJB150631	210607	2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, потребує ремонту двигуна.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U001840084		2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправність електро проводки.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U501839156		2024	несправний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, брендунання авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
Департамент патрульної поліції	PEUGEOT 301	2020	VF3DDNFP0LJ910222 Y69SKSS42L0C18475		2024	несправний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, брендунання авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
Департамент патрульної поліції	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U401837771		2022	несправний	Потребує ремонту гібридної системи, несправність гальмівної системи (блок ABS), корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправність електро проводки.
Департамент патрульної поліції	PEUGEOT 301	2020	VF3DDNFP0LJ850428 Y69SKSS42L0C18286	99809	2023	несправний	Тріснуте лобове скло, пошкоджений передній бампер, задній бампер, решітка радіатора, буфер нижній переднього бампера, капот, лівий шарнір капоту, переднє праве крило, права передня фара, підкрилок передній правий, повітряний обтічник передній, радіатор кондиціонера, кронштейн бампера переднього, обтічник лівий панелі передньої, решітка ліва обтічника вітрового скла, блок ABS, лонжерон передній лівий, блок запобіжників, складові підвіски, приводу, управління колеса переднього лівого, підсилювач внутрішній лівого крила, праве переднє крило, колісна арка передня ліва, колісний диск, шина переднього лівого колеса, права- ліва стійка, подушка безпеки фронтальна водія, подушка безпеки фронтальна пасажирів, пас безпеки передній лівий-правий спрацювання, пошкоджене лакофарбове покриття на задній правій дверці.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U101679423	47801	2015	несправний	Деформація: лівий задній фонарь, задній бампер, крило ліве переднє, фара передня права, капот, праве крило.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701849025	205846	2019	несправний	Деформація заднього багажника, заднього бампера, підсилювач задній, задні крила авто.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05631105	113013	2018	несправний	Деформація капоту, розбита права фара, праве переднє крило, праві двері, ричаг правий передній, передній бампер.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U805749055	411052	2023	несправний	Пошкодження блоку циліндрів двигуна.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605631246	54200	2016	несправний	Деформація радіатора двигуна, лівого крила, капот, задній бампер.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U105632532	55005	2015	несправний	Деформація радіатора двигуна, підсилювач передньою частини авто, двер передні праві та подушка водія.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2015	JTDKN36U001849044	322064	2023	несправний	Пошкодження блоку циліндрів двигуна.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205616615	69778	2017	несправний	Деформація заднього бампер, передня ходова частина(ричаги, стійки, диски передні), заднійлівий фонарь, капот, фара передня, криля передні деформація, підсилювач передній.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05619794	372062	2023	несправний	Пошкодження блоку циліндрів двигуна.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405615529	130439	2017	несправний	Розбитий задній лівий фонарь, деформація лівих задніх дверей, лівого крила, капот, бампер, ліва передня фара, задній бампер.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U001849304	333793	2021	несправний	Деформація переднього бампера з елементами декору, пошкодження радіатору системи охолодження, кондиціонування та охолодження гібридної системи, деформація лівого та правого переднього крила, зігнутий ланжерон правий та лівий, деформація капоту та лобового скла, деформація пластикового захисту двигуна, деформація лівої та правих фар.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505616267	531995	2023	несправний	Деформація переднього бампера з елементами декору, пошкодження радіатору системи охолодження, кондиціонування та охолодження гібридної системи, деформація лівого та правого переднього крила, зігнутий ланжерон правий та лівий, деформація капоту та лобового скла, деформація пластикового захисту двигуна, деформація лівої та правих фар.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005605743	48652	2017	несправний	Деформація передніх фар, радіатора двигуна, радіатора гібридної системи, капот, рульова рейка, передні ричаги підвіски.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905524224	356 079	2023	несправний	Пошкодження блоку циліндрів двигуна.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701849607	296357	2020	несправний	Деформація всього кузова авто, деформація переднього лобового скла, зігнуті лівий та правий ланжерон, всі 4 диска авто в корозійному стані та мають пошкодження, деформація салону авто (пластик), передній бампер з декором пластиковим деформація.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P025636	412323	2019	несправний	Несправність двигуна, попадання охолоджуючої рідини у двигун, стук в двигуні, несправність коробки передач, передачі не включаються, всієї ходової, електросистеми, поламані сидушки, не працюють замки у дверних ручках.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P024532	387451	2022	несправний	Стук в двигуні, несправність коробки передач, передачі не включаються, ходова та електросистема несправні, корозія елементів кузова , вітрове скло тріщини.
Департамент патрульної поліції	CKC MOU-04MPI (на базі Mitsubishi Outlander PHEV)	2017	JMBXDGG2WHZ007971 Y69SKSOS4HOC18068	504224	2023	несправний	Пошкодження блоку циліндрів двигуна.
Департамент патрульної поліції	CKC MOU-04MPI (на базі Mitsubishi Outlander PHEV)	2017	JMBXDGG2WHZ007798 Y69SKSOS4HOC18277	185829	2020	несправний	Деформація переднього бампера, деформація лівого та правого крила, деформація радіатору системи охолодження двигуна, деформація радіаторів кондиціонування та гібридної системи, деформація передніх фар, противотуманних фар, розрив декору переднього бампера, вмятина лівого порогу, деформація лівої частини авто з лівими дверьми передніми та задніми.
Департамент патрульної поліції	CKC MOU-04MPI (на базі Mitsubishi Outlander PHEV)	2019	JMBXDGG3WKZ011956 Y69SKSS21KOC18133	49918	2022	несправний	Деформація переднього капоту, розрив переднього бампера, панель радіаторів та радіатори системи охолодження, кондиціонування, погнутий ланжерон лівий та правий, деформація лобового скла, деформація лівого та правого крила.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53543748 Y69CKCOS1FOC18410	221366	2019	несправний	Деформація переднього бампера, зігнутий ланжерон правий, деформація правого крила та правих дверей.
Департамент патрульної поліції	CKC RDS-02PII (на базі RENAULT DUSTER)	2017	VF1HSRADF58678527 Y69SKSOS2H0C18159	351774	2023	несправний	Пошкодження блоку циліндрів двигуна.
Департамент патрульної поліції	CKC RDS-02PII (на базі RENAULT DUSTER)	2017	VF1HSRADF58678489 Y69SKSOS2HOC18113	185829	2018	несправний	Бампер, кріплення бампера, фара ліва, крило праве та ліве ліве, скло дверей, поперечний важіль правий та лівий, амортизатори правий та лівий, опора амортизаторів передньої частини, гальмівний шланг, диски колес передні.
Департамент патрульної поліції	SKODA Rapid	2019	TMBAC2NH6KB100519	229849	2023	несправний	Деформація переднього бамперу з декором пластиковим, деформація лівого крила, вмятина та пошкодження лівих передніх та задніх лівих дверця, вмятина лівого порогу, зігнути лівий ланжерон, вирваний лівий ричаг підвіски, вмятини на даху авто, деформація лівого дзеркала.