

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3302	2011	330200B0620429 Y8XG010F0B0001344 X96330200B2425206	243 288	2022	несправний	Автомобіль має суттєвий знос вузлів і механізмів, потребує капітального ремонту двигуна, заміну КПП, ремонту і заміну карданного валу, ремонту гальмівної системи, заміну і регулювання рульової колонки та трапеції, ремонту ходової, заміну стартера, заміну генератора, заміну блоку керування двигуном, заміну радіатора охолодження, водяної помпи і патрубків, заміну і регулювання паливної системи (паливного насосу, форсунок). Автомобіль має суттєві корозійні пошкодження кузова, потребує малярних робіт.
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3302	2011	330200B0618218 X96330200B2422707	162 668	2023	несправний	Автомобіль має суттєвий знос вузлів і механізмів, потребує проведення капітального ремонту двигуна, заміну КПП, заміну карданного валу, заміну супортів, заміну гальмівних барабанів, гальмівних дисків і колодок, заміну і регулювання рульової колонки і трапеції, заміну передніх і задніх ресор і амортизаторів, заміну стартера, заміну генератора, заміну радіатора охолодження, водяної помпи і патрубків, заміну паливних форсунок, паливного насосу і впускного колектора. Кузов автомобіля потребує зварювальних і малярних робіт внаслідок суттєвих корозійних пошкоджень.
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3302	2011	330200B0635273 Y8XG010F0B0001532 X96330200B2440099	141 684	2022	несправний	Автомобіль має великий ступінь зносу. Потребує капітального ремонту двигуна, заміни стартера і генератора, капітального ремонту із заміною вузлів системи охолодження двигуна. Потребує заміни паливного насосу, форсунок, впускного колектора. Потребує ремонту карданний вал автомобіля. Потребує заміни передніх і задніх ресор, амортизаторів, піввісі заднього мосту. Кузов автомобіля потребує зварювальних і малярних робіт.
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3302	2010	330200A0601718 Y8XG010F0A0000301 X96330200A2405376	147 867	2022	несправний	Автомобіль має суттєвий знос вузлів і механізмів. Потребує капітального ремонту двигуна, заміни комплекту сцеплення, ремонту і заміни карданного валу, заміни супортів, гальмівних барабанів і колодок. Рульова колонка автомобіля потребує суттєвого ремонту. Потребує заміни передніх і задніх ресор, амортизаторів. Стартер і генератор автомобіля потребують заміни. Потребує заміни високомуфти, водяної помпи і патрубків. Паливна система автомобіля потребує капітального ремонту. Кузов автомобіля потребує зварювальних і малярних робіт.
ГУНП в Донецькій області	ГАЗ 3302	2011	330200B0633128 Y8XG010F0B0001378 X96330200B2438096	201 986	2021	несправний	Автомобіль має суттєвий знос вузлів і механізмів. Потребує капітального ремонту двигуна, карданного валу, гальмівної системи, капітального ремонту ходової і гальмівної системи. Потребує заміни заднього редуктора, стартера і генератора, заміни радіатора охолодження, високомуфти. Потребує заміни паливного насосу і заміни впускного колектора, форсунок. Кузов автомобіля потребує суттєвих зварювальних і малярних робіт внаслідок наявних корозійних пошкоджень.
ГУНП в Донецькій області	ПАЗ 4234	2012	X1M4234T0C0001238 Y8CTKPZ365C000016	147 422	2021	несправний	Автомобіль потребує проведення капітального ремонту двигуна, заміни турбіни, ремонту КПП, потребує заміни диску зчеплення та маховика, суттєвого ремонту гальмівної системи. Потребує заміни гідравлічного підсилювача керма, заміни та регулювання рулевих тяг. Потребує заміни передніх та задніх ресор, амортизаторів, шкворенів передньої балки. Потребує заміни генератора і стартера. Потребує капітального ремонту системи кондиціонування повітря. Потребує суттєвого ремонту система охолодження двигуна автомобіля, паливна система. Автомобіль потребує кузовних робіт і заміни остеклення внаслідок пошкоджень від вибухової хвилі.

ГУНП в Запорізькій області	Skoda Octavia	2004	TMBHL11U54B012415	458 370	2025	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	Daewoo Lanos	2008	Y6DTF69YD8W431544 SUPTF69YD8W431544	337 279	2025	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Запорізькій області	UA3 315195-030	2011	XTT315195B0597062 315195B0001580 315100B0580177	368 926	2025	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, значна деформація головки блока, підтікання мастила з-під головки. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рульових наконечниках, витік мастила в стойках.
ГУНП в Запорізькій області	BA3 210994-20	2009	Y6D21099490076242	341 416	2025	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - тріщини гальмівних барабанів, знос підшипників ступиці.
ГУНП в Запорізькій області	BA3 210700-20	2010	Y6L210700AL215093 XTA21070092890555	263 621	2025	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів, потребує зварювальних та фарбувальних робіт. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи, втрата потужності. Ходова частина - знос шарових опор, люфт в рульових наконечниках.
ГУНП у Львівській області	3A3 Sens	2009	Y6DTF698P90212009	125 411	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП.
ГУНП у Львівській області	3A3 Sens	2011	Y6DTF698KC0295262	178 986	2025	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W028124	391 043	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	SsangYong Rexton	2012	Y7WRJFM00C0016549 KPTG0B1FSCP307424	422 161	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, паливна система потребує ремонту, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна КПП.
ГУНП у Львівській області	Skoda Octavia	2004	Y6DHL11U84B012635 TMBHL11U84B012635	302 640	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, паливна система потребує ремонту, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна КПП.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P033226	360 480	2025	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Daewoo Nexia	2008	XWB3D32UD8A002287	207 611	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Daewoo Nexia	2008	XWB3D32UD8A002091	93 181	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Daewoo Nexia	2008	XWB3D32UD8A003365	117 889	2024	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405621976	540 704	2022	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, батареї та гібридної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18611 VF18SRBW454270824	444 123	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18650 VF18SRBW454270802	383 986	2021	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, паливна система потребує ремонту, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна КПП.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18610 VF18SRBW454270871	559 671	2025	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.

ГУНП у Львівській області	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18459 VF1HSRCFN53912314	609 113	2025	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП у Львівській області	Toyota Camry	1997	JT153XV2000100551	564 618	2025	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульові та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.
ГУНП в Хмельницькій області	УАЗ 3163	2007	XTT31630080002679	186 480	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031587	459 455	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Daewoo Lanos	2016	Y6DTF69YP90205476	330 864	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	3A3 Sens	2011	Y6DTF698KC0296161	175 918	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41UX4B011932	569 860	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Skoda Octavia	2015	TMBDK01U938698689	650 749	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227660	423 132	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Chevrolet Evanda	2004	KLALF69ZE4B140692	433 556	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Daewoo Lanos	2003	Y6DT1311030157585	193 708	2024	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Renault Logan	2018	VF14SRUC461582235	236 641	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП в Хмельницькій області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P034723	791 047	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
ГУНП у м. Києві	Skoda Fabia	2003	TMBDB16Y433795667	178 550	2024	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, часткової заміни салону та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U44B012312	413 835	2025	несправний	Потребує поточного ремонту двигуна, ходової частини, гальмівної системи, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у м. Києві	Богдан A09202	2008	Y6LA092028L000244	544 890	2023	несправний	Кузов автобуса пошкоджений корозією, потребує поточного ремонту двигуна, паливної та гальмівної системи.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Crafter	2018	WV1ZZZSYZK9016081	117 860	2025	несправний	Зазнав термічних пошкоджень моторного відсіку під час короткого замикання, що призвело до пожежі.
ГУНП у м. Києві	Skoda Octavia A5	2010	TMBCA41Z8BB152422	523 380	2025	несправний	Пошкоджений внаслідок влучання БПЛА, що призвело до пожежі.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505610680	581 396	2025	несправний	Несправний двигун та гібридна система, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправність інвертора.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05633663	638 774	2025	несправний	Несправність АКПП, несправність гібридної системи, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U901841041	471 503	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ, несправність ГБЦ.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U801850104	583 200	2025	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ, система охолодження інвертора потребує заміни.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601842468	343 203	2024	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ, несправність EGR.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U801842892	445 602	2024	несправний	Несправний насос гібридної системи, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U401841500	306 952	2024	несправний	Потребує заміни прокладки ГБЦ, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601838632	317 145	2023	несправний	Потребує ремонту гальмівної системи: заміни гальмівних дисків із колодками передніх, заміни головного гальмівного циліндру, заміни гальмівної рідини з прокачкою системи, знос деталей кермової системи, пошкодження ЛФП по кузову, корозійні пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U801838289	360 560	2023	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ, система охолодження інвертора потребує заміни, несправність ГБЦ.
УПО в Полтавській області	Renault Duster	2015	TSMLYD21S00A08703	425 271	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.
УПО в Полтавській області	Renault Logan	2016	VF14SRAG455078761	532 084	2025	несправний	Потребує ремонту ходової, двигуна, КПП, електрообладнання, корозія кузова.