

ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Донецькій області	BA3 210934	2011	Y6D210934B0031293	272 349	2026	несправний	Автомобіль потребує ремонту ходової частини, кузов потребує фарбувальних робіт.
ГУНП в Донецькій області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL226403	525 667	2026	несправний	Автомобіль потребує ремонту двигуна, ходової частини, кузов потребує фарбувальних робіт.
ГУНП в Донецькій області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL226511	251 343	2026	несправний	Автомобіль потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини та кузовних робіт.
ГУНП в Донецькій області	3A3 TF69YO	2011	Y6DTF69Y0B0286707	346 786	2026	несправний	Автомобіль потребує капітального ремонту двигуна, ходової частини, електрообладнання, кузов потребує фарбувальних робіт.
ГУНП в Донецькій області	Renault Logan	2011	VF1LSRAER46617904	618 355	2024	несправний	Кузов автомобіля потребує фарбувальних робіт.
ГУНП в Донецькій області	BA3 211440	2013	XTA211440D5211809	340 872	2026	несправний	Автомобіль потребує капітального ремонту двигуна, кузов потребує зварювальних та фарбувальних робіт (корозія металу).
ГУНП в Кіровоградській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	Y69SKS0S4H0C18424 JMBXDGG2WHZ008026	402 602	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, ходової частини, фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	Y69SKS0S4H0C18256 JMBXDGG2WHZ007773	533 723	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, ходової частини, фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	Daewoo Lanos	2007	SUPTF69YD7W372713	368 966	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	BA3 211010	2010	Y6L211010BL226377	409 701	2025	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	Y69SKS0S4H0C18422 JMBXDGG2WHZ008033	514 275	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, ходової частини, фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	Toyota Camry	2003	JTDBF30K400093437	817 349	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P025750	581 625	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W032190	351 977	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	Y69SKS0S4H0C18463 JMBXDGG2WHZ008071	438 580	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, ходової частини, фарбувальних робіт.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36U601843863	586 805	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Toyota Prius	2014	JTDKN36U101843995	398 155	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	Y69CKC0S1F0C18627	634 090	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y95B034568	276 734	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH1JB150369	484 143	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U49B006466	583 613	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	3A3 Sens	2011	Y6DTF698KC0296036	110 876	2025	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339568	155 945	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	3A3 Sens	2017	Y6DTF698KH0339748	85 499	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P022812	563 721	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульові рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини, корозійне пошкодження елементів кузова.

ГУНП у Львівській області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270916	20 511	2016	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП у Львівській області	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53626587	395 710	2021	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка, знос деталей ходової частини.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031909	526 974	2026	несправний	Автомобіль потребує проведення капітального ремонту двигуна, ремонту КПП, потребує заміни диску зчеплення та маховика, суттєвого ремонту гальмівної системи. Потребує заміни амортизаторів, стартера. Потребує капітального ремонту системи кондиціонування повітря.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P027556	866 251	2026	несправний	Кузов - корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U548759804	455 113	2026	несправний	Автомобіль має знос вузлів і механізмів. Потребує капітального ремонту двигуна, капітального ремонту ходової і гальмівної системи. Потребує заміни стартера і генератора, радіатора охолодження. Потребує заміни паливного насоса і заміни впускного колектора, форсунок. Кузов автомобіля потребує суттєвих зварювальних і малярних робіт внаслідок наявних корозійних пошкоджень.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Octavia	2008	Y6UDL41U69B006503	545 193	2026	несправний	Кузов - глибокі корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина - знос підшипників ступиці, КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL227581	306 608	2026	несправний	Кузов - корозійні пошкодження жорстких елементів. Двигун - знаходиться в несправному технічному стані, потребує капітального ремонту, втрата потужності, знос шатунно-поршневої групи. Ходова частина та КПП - потребує капітального ремонту.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105586085	458 871	2026	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульової рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
ГУНП в Миколаївській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305623444	435 822	2026	несправний	Несправність двигуна (не запускається, відсутня компресія в циліндрах), несправність КПП (підтікання мастила, знос шестерень, вилок), ходова частина потребує капітального ремонту (знос гумових втулок та амортизаторів). Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Bora	2005	WVWZZZ1JZ5W026853	670 969	2026	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, КПП, ходова частина, електрообладнання, кузов пошкоджений корозією, потребує малярних та зварювальних робіт, потребує відновлення салон автомобіля, електробатарея потребує заміни на нову.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P026524	613 432	2025	несправний	Автомобіль потребує капітального ремонту двигуна, заміни стартера і генератора, заміни вузлів системи охолодження двигуна також заміни паливного насоса, форсунок, впускного колектора. Потребує заміни передніх і задніх пружин, амортизаторів, піввісі заднього мосту. Кузов автомобіля потребує зварювальних і малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	Chevrolet Niva	2011	X9L212300C0377540	310 055	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту, несправна КПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P037704	328 965	2026	несправний	Двигун та електрообладнання потребують капітального ремонту. Ходова частина потребує повної заміни. Кузов потребує зварювальних, малярних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	CKC RDS-02PII (Renault Duster)	2017	Y69SKS0S2H0C18068	347 733	2026	несправний	Потребує ремонту двигун, рульове управління, АКПП, ходова частина, електрообладнання, кузов, салон, сидіння, гібридна система, акумуляторна батарея.
ГУНП в Миколаївській області	Fiat Doblo	2009	ZFA22300005673066	272 957	2024	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Миколаївській області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SHXJB150354	529 288	2026	несправний	Автомобіль має знос вузлів і механізмів. Потребує капітального ремонту двигуна, капітального ремонту ходової і гальмівної системи. Потребує заміни стартера і генератора, радіатора охолодження. Потребує заміни паливного насоса і заміни впускного колектора, форсунок. Кузов автомобіля потребує суттєвих зварювальних і малярних робіт внаслідок наявних корозійних пошкоджень.
ГУНП в Миколаївській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P026217	583 871	2026	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової та тормозної системи, несправна електропроводка, несправна КПП, двигун потребує капітального ремонту.

ГУНП в Одеській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P032158	804 268	2026	несправний	Двигун несправний (запускається важко, обороти на холостому ходу не тримає, максимальні обороти не розвиває); несправність КПП (клин первинного вала, обрив диска зчеплення), несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини), зафіксовано протікання радіатора охолодження. Ходова частина потребує капітального ремонту. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	Skoda Fabia	2004	TMBJD16Y25B034366	569 675	2026	несправний	Двигун - відсутня компресія в 2 та 4 циліндри (потребує капітального ремонту), КПП (потребує поточного ремонту, встановлено витік мастила, самовільне виключення передач), рульова рейка потребує заміни. Знос стійок амортизаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг. Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Одеській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605615452	383 300	2026	несправний	Двигун не справний (потребує капітального ремонту ГБЦ, клин насоса охолодження двугуна, потребує заміни). Втрата ємності ВВБ (високовольтної батареї) потребує заміни та ремонту гібридної системи. Потребує заміни Інвертор. Кермова рейка потребує заміни (значний люфт керма), також кермових тяг та сайленблків ходової частини. Амортизатори виробили свій ресурс, мають наглядні витоки масла (запотівання). Кузов має значну корозію, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи. Обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031352	404 204	2026	несправний	Двигун не запускається. Відмічається збільшення зазорів між циліндрами та поршнями. Необхідна заміна кривошипно-шатунного механізму, ремонт головки блоку (порушення геометричних розмірів, мікротріщини), несправність рульової рейки (клин при повороті), зафіксовано протікання радіатора охолодження (наскрізна корозія сот радіатора), знос гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг, кульових опор. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи, обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує значного ремонту електрообладнання та електропроводки.
ГУНП в Одеській області	Daewoo Sens	2011	Y6DTF698KC0296357	329 662	2026	несправний	Несправність двигуна (не запускається); клин поршневої групи, наявна видимість витікання мастила з блоку двигуна, несправність рульової рейки (витікання гідравлічної рідини); ходова частина потребує капітального ремонту (знос гумових втулок, рульових тяг, наконечників, шарових опор, амортизаторів тощо); електрообладнання потребує ремонту, розриви електропроводки. Кузов має значну наскрізну корозію, у т.ч. несучої частини кузова, потребує значних зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Одеській області	BA3 21104	2010	Y6L211040AL216982	289 500	2026	несправний	Несправність двигуна (не запускається, відсутня компресія в циліндрі), несправність КПП (підтікання мастила, знос первинного вала, шестерень), протікання радіатора охолодження; ходова частина потребує капітального ремонту. Кузов має значну корозію, зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини, обшивка салону має багато розривів та потертостей.
ГУНП в Одеській області	BA3 211010	2011	Y6L211010BL226396	289 115	2026	несправний	Несправність двигуна (не запускається, потребує капітального ремонту), несправність КПП (повний знос шестернь, не вмикаються передачі, витік мастила), несправність рульової рейки (клин при повороті), зафіксовано протікання охолоджувальної рідини з радіатора охолодження та з патрубків системи охолодження, знос стійок мортізаторів, гумових втулок передньої та задньої ходової частини, рульових тяг. Кузов має значну корозію, потребує зварювальних та малярних робіт. Лобове скло має тріщини та сколи. Обшивка салону має багато розривів та потертостей. Потребує ремонту електрообладнання.
ГУНП в Сумській області	BA3 2107	2001	XTA21070011445729 Y9L2107001L000019	339 041	2022	несправний	Електрообладнання, двигун, КПП, корозія кузова, трансмісія, ходова частина, рульове керування.
ГУНП в Сумській області	Skoda Octavia	2004	TMBHL11U34B012493	776 048	2023	несправний	Потребує зварювальних та малярних робіт кузова, трансмісія, ходова частина, двигун, КПП.
ГУНП в Сумській області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U04B011910 Y6UBL41U04B011910	324 055	2024	несправний	Корозія кузова, трансмісія, двигун, ходова частина.
ГУНП в Сумській області	BA3 2107	2004	XTA21070041942345 Y6L2107004L011435	352 945	2025	несправний	Електрообладнання, корозія кузова, двигун, трансмісія, ходова частина.
ГУНП в Сумській області	BA3 21070	2006	XTA21070062333819 Y6L2107006L033047	267 762	2023	несправний	Електрообладнання, потребує зварювальних та малярних робіт кузова, двигун, трансмісія, ходова частина.
ГУНП в Сумській області	GA3 2705	2002	XTH27050020280445 27050020112250	266 654	2023	несправний	Двигун, система охолодження, ходова частина, рульове керування, трансмісія, корозія кузова, потребує зварювальних та малярних робіт кузова.
ГУНП в Сумській області	YA3 3962	1994	XTT396200R0295824	317 814	2021	несправний	Система охолодження, рульове керування, трансмісія, потребує малярних робіт кузова.

ГУНП в Сумській області	BA3 21070	2006	XTA21070062330320 Y6L2107006L033917	269 936	2019	несправний	Двигун, електрообладнання, ходова частина, корозія кузова, потребує зварювальних та малярних робіт кузова.
ГУНП в Сумській області	BA3 2107	2006	XTA21070062330340 Y6L2107006L033163	356 689	2024	несправний	Електрообладнання, деформація та корозія кузова, трансміся, ходова частина, двигун.
ГУНП у м. Києві	Ssang Yong Kyron	2010	Y7WDJ6M00A0008080	259 610	2026	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений під час ракетного обстрілу (вітрове скло, скло дверей, салон автомобіля уражений уламками) потребує значного відновлення. Паливна система потребує капітального ремонту. Потребує заміни зчеплення та поточного ремонту двигуна.
ГУНП у м. Києві	Renault Kangoo	2011	VF1FW00B545596937	233 560	2026	несправний	Кузов автомобіля потребує малярних робіт, двигун – капітального ремонту, КПП, ходова частина потребує поточного ремонту, гальмівна система потребує ремонту, салон автомобіля зношений, потребує значного відновлення.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ4W177125	675 610	2026	несправний	Днище автомобіля пошкоджене корозією, потребує зварювальних та малярних робіт. Гальмівна, паливна та ситема відведення відпрацьованих газів потребує заміни. Двигун та ходова частина - поточного ремонту. КПП потребує капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Aveo	2008	LSGTC58U27Y105650	240 000	2025	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Двигун, КПП та ходова частина потребують капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	UA3 374195-360	2013	XTT374195D0400340	216 160	2025	несправний	Кузов (рама) автомобіля пошкоджений корозією, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Двигун, КПП та ходова частина потребує поточного ремонту. Гальмівна та ситема відведення відпрацьованих газів потребує капітального ремонту. Роздавальна коробка потребує заміни.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P033260	464 420	2026	несправний	Кузов автомобіля пошкоджений корозією, потребує значних зварювальних та малярних робіт. Двигун потребує поточного ремонту. КПП, ходова частина, гальмівна система потребує капітального ремонту.
ГУНП у м. Києві	CKC MOU-04МП (Mitsubishi Outlander)	2017	JMBXDGG2WHZ008328	472 130	2026	несправний	Автомобіль значно пошкоджений під час ракетного обстрілу (кузов автомобіля пошкоджений уламками внаслідок вибухової хвилі, що призвело до деформації автомобіля вцілому) відновлення не є доцільним.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U001844278	523 471	2025	несправний	Потребує капітального ремонту за технічним станом. Несправність двигуната, АКПП (гібридна силова установка), що потребують ремонту або заміни основних вузлів і агрегатів.
Департамент патрульної поліції	Hyundai Sonata	2012	KMHEC41BBCA428411	226 953	2025	несправний	Потребує комплексного ремонту за технічним станом. Наявні несправності коробки передач, системи охолодження (радіатор, термостат), корозійні пошкодження кузова.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	Y69CKC0S1FOC18426- VF1HSRCFN53627102	463 135	2025	несправний	Потребує заміни МКПП, задні амортизатори, турбіна потребує ремонту, ходова частина (знос пружин, амортизаторів, сайлентблоків, шарових опор, підшипників), кузов (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705619364	436 995	2025	несправний	Потребує ремонту паливної системи, ходової частини, потребує заміни батареї, гальмівної системи, механічні дефекти кузова.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX01673314	599 003	2025	несправний	Потребує заміни гібридної батареї, несправність системи подачі палива, ходова частина (знос пружин, амортизаторів, сайлентблоків, шарових опор, підшипників), ремонт гальмівної системи, кузов (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505615281	305 221	2019	несправний	Потребує ремонту двигуна, заміни прокладки головки блоку циліндрів, неспраність системи ABS, несправність гібридної ситсеми, потребує заміни гібридної батареї, несправність ходової частини (не працюють амортизатори, знос рульових тяг, шарових опор, передніх ступічних підшипників).
Департамент патрульної поліції	Skoda Oktavia A5	2011	TMBCA41Z7CB150307	352 549	2025	несправний	Наскрізна корозія кузова автомобіля (правий поріг, колісні арки, дно автомобіля), потребує ремонту двигуна (низька компресія, несправність газорозподільного механізму), лофт рульової рейки, несправність МКПП, несправність ходової частини (надриви сайлентблоків ричагів, знос рульових тяг та шарових опор, не працюють амортизатори).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05621738	351 188	2019	несправний	Двигун – ремонту не підлягає, проламаний блок циліндрів, тріснутий картер двигуна, знос кривошипно-шатунного механізму. АКПП – сильний знос рухомих деталей коробки, що потребують капітального ремонту. Порвані подушки гібридної трансмісії, замкнена електропроводка гібридної трансмісії.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705625259	294 789	2024	несправний	Електрообладнання – пошкоджена електропроводка, виявлені обриви проводів, вихід з ладу гібридної бтареї, гальмівна система – вихід з ладу блоку ABS (головний гальмівний циліндр), згорівший електронасос підсилювача гальм, пошкоджена електропроводка датчиків ABS, знос передніх та задніх гальмівних дисків та колодок, знос поршнів супортів та тросів ручного гальма, потріскані гальмівні шланги.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701840888	380 134	2025	несправний	Потребує заміни прокладка головки блоку циліндрів, задні амортизатори, несправність системи подачі палива, несправність АКПП, ходова частина (знос пружин, амортизаторів, сайлентблоків, шарових опор, підшипників), кузов (механічні дефекти кузова).

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U301851399	457 256	2022	несправний	Потребує заміни двигуна, ходової частини, несправність газорозподільного механізму (гідрокомпенсатори), негерметичність системи змазки, (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U101837839	156 440	2025	несправний	Потребує заміни прокладки головки блоку циліндрів, задні амортизатори, несправність системи подачі палива, несправність АКПП, ходова частина (знос пружин, амортизаторів, сайлентблоків, шарових опор, підшипників), кузов (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U001842417	364 325	2022	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U101843513	490 958	2022	несправний	Несправний насос гібридної системи; знос деталей кермової системи; пошкодження ЛФП по кузову; корозійні пошкодження елементів кузова; знос деталей ходової частини, несправна електропроводка.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701844777	406 697	2021	несправний	Несправний двигун, та гібридна система, потребує заміни блоку гібридних батарей, знос деталей рульові рейки, пошкоджено ЛФП по кузову, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей ходової частини, несправна електропроводка, несправна АКБ.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701837005	619 800	2024	несправний	Потребує заміни прокладки головки блоку циліндрів, задні амортизатори, несправність системи подачі палива, несправність акпп, ходова частина (знос пружин, амортизаторів, сайлентблоків, шарових опор, підшипників), кузов (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U101838795	535 526	2026	несправний	Потребує ремонту гальмівної системи: заміни гальмівних дисків із колодками передніх, заміни головного гальмівного циліндру, заміни гальмівної рідини з прокачкою системи; знос деталей кермової системи; пошкодження ЛФП по кузову; корозійні пошкодження елементів кузова; знос деталей ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U905630656	439 541	2026	несправний	Потребує заміни прокладки головки блоку циліндрів, задні амортизатори, несправність системи подачі палива, несправність АКПП, ходова частина (знос пружин, амортизаторів, сайлентблоків, шарових опор, підшипників), кузов (механічні дефекти кузова).
УПО Волинської області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH0JB150606 TMBAC2NH0JB150606	312 625	2025	несправний	переднього бампера з розривом та частковим відривом елементів кріплення; руйнування решітки радіатора; пошкодження передньої панелі кузова; розбиття правої передньої фари та пошкодження лівої передньої фари; деформація підсилювача переднього бампера; відрив та руйнування нижніх пластикових елементів передньої частини автомобіля; пошкодження радіатора системи охолодження, кондиціонера та інших вузлів, розташованих у передній частині автомобіля; порушення геометрії передньої частини кузова; спрацювання (розкриття) подушок безпеки; пошкодження модуля подушки безпеки водія; пошкодження панелі приладів та керма в місцях розкриття подушок безпеки; спрацювання піротехнічних натягувачів ременів безпеки; деформація лівого та правого передніх крил; пошкодження (зминання) передніх крил із порушенням геометрії кузова; пошкодження лобового скла внаслідок деформації кузова та ударного навантаження; деформація блоку двигуна, клапанної кришка та головки блоку циліндрів, зношені шарові опори, нижні важелі, амортизатори потребують заміни, заміна гальмівних колодок, передніх гальмівних дисків, має місцеве окислення електричних