ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використо-вується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105635141	648 275	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електрообладнання, підвіски, АКПП, зварювальних та малярних робіт, заміни гібридної системи.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05613171	802 655	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, системи охолодження, підвіски, заміни радіатора та вентилятора охолодження, зварювальних та малярних робіт, заміни гібридної системи.
ГУНП у Волинській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805623925	495 700	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, АКПП, підвіски, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт, електрообладнання, ремонту гібридної системи, заміни батареї.
ГУНП у Волинській області	УАЗ 31519	2011	315195B0005441	113 851	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інжектора, системи охолодження, КПП, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, роздатки, мостів, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	ГАЗ 322132-288	2010	X96322132A0676835 322100A0453255	311 910	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інжектора, системи охолодження, КПП, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	ЗАЗ TF 698K	2010	Y6DTF69Y0B0250284	284 262	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, підвіски, рульового механізму, КПП, електрообладнання, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P025400	552 815	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, генератора, стартера, системи охолодження, КПП, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Nissan X-Trail	2006	JN1TENT30U02124756	384 917	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, форсунок, турбіни, системи охолодження, КПП, роздаточної коробки, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, заднього мосту зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Hyundai Tucson	2007	KMHJN81VP7U606794	416 789	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, системи охолодження, КПП, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Mitsubishi Outlander	2017	Y69SKS0S4H0C18199 JMBXDGG2WHZ007652	513 800	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, батареї, системи охолодження, підвіски, електрообладнання, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Mitsubishi Outlander	2017	Y69SKS0S4H0C18246 JMBXDGG2WHZ007745	548 869	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, АКПП, підвіски, рульового механізму, батареї, гібридної системи, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P026065	498 943	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, системи охолодження, КПП, підвіски, електрообладнання, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Skoda Oktavia	2004	TMBHL11U04B012385	412 600	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, підвіски, електрообладнання, КПП, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4P254655	572 911	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, інжектора, КПП, підвіски, електрообладнання, відновлення салону, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП у Волинській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y154195601	308 350	2026	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, підвіски, електрообладнання, КПП, рульового механізму, зварювальних та малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Subaru Legacy	2002	JF1BE5LJ32G024164	912 600	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4E308271	736 723	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Fabia	2004	TMBGC46Y15B034227	394 421	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.

ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y75B034553	687 242	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	УАЗ 3163-010	2006	XTT31630060006714	393 428	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Dacia Logan	2007	UU1LSD4GH37624469	523 336	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	УАЗ 3163-013	2007	XTT31630080000974	396 747	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 21101	2007	Y6L2110108L028272	261 256	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080250403	510 154	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 211040	2010	Y6L211040AL216532	385 619	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 211040	2010	Y6L211040AL216771	467 726	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 211040	2010	Y6L211040AL216639	501 988	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ЗАЗ Lanos	2011	Y6DTF69Y0B0274903	449 315	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 211010	2011	Y6L211010BL226432	327 890	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 210740	2011	Y6L210740BL216562	452 147	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Ssang Yong Actyon	2011	Y7WCJEM00B0013272	357 400	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ЗАЗ Sens	2011	Y6DTF698KC0295992	258 560	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	СКС SVT-13СП (Suzuki Vitara)	2018	Y69SKSS13J0C18125	396 315	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05618757	307 604	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Golf	2009	WVWZZZ1KZ9W453681	663 777	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Jetta	2008	WVWZZZ1KZ8M197006	640 092	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 210700-20	2009	Y6L21070092886058	271 169	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Ssang Yong Actyon	2011	Y7WCJEM00B0014515	261 250	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.

ГУНП в Дніпропетровській області	УАЗ 3163-010	2006	XTT31630070001230	357 088	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Ssang Yong Actyon	2012	Y7WCJEM00C0016084	710 216	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P034200	572 255	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Volkswagen Passat	2001	WVWZZZ3BZ2P131913	1 117 306	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	ВАЗ 210700-20	2009	Y6L2107009L213293	377 890	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Дніпропетровській області	Skoda Fabia	2004	TMBGC46Y25B034284	566 430	2026	несправний	Потребує капітального ремонту кузова (корозія силових елементів), двигуна, ходової частини та трансмісії, а також проведення малярних робіт.
ГУНП в Рівненській області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031317	410 914	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Nissan Patrol	2009	JN1TESY61Z0563130	374 757	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Renault Kangoo	2011	VF1FW00B545263765	492 417	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Nissan Patrol	2009	JN1TESY61Z0563033	624 252	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Skoda Octavia	2004	TMBDE01U24B012620	633 688	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH2JB150459	480 869	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Рівненській області	ЗАЗ TF69YO	2010	Y6DTF69Y0B0250017	251 362	2026	несправний	Потребує ремонту двигуна, ремонту паливної системи, ремонт КПП, ходової частини, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, ремонт салону.
ГУНП в Харківській області	Toyota Сашгу	2008	JTNBK40K503040807	686 200	2025	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2004	TMBHL11U048759675	477 780	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2000	TMBBL41U8Y2388667	525 343	2026	несправний	Корозія кузова, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Volkswagen Passat	2001	WVWZZZ3BZ1E121443	488 300	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Fabia	2004	TMBMD46Y844059452	391 483	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.

ГУНП в Харківській області	ВАЗ 211040	2010	Y6L211040AL217731	430 113	2026	несправний	Корозія кузова, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2004	TMBBE41U942931805	505 140	2026	несправний	Корозія кузова, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Renault Duster	2015	Y69CKC0S2F0C18453 VF1HSRCFN53912375	293 483	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Fabia	2004	TMBGD46Y05B034460	449 369	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2004	TMBJG01U548760336	534 436	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH5JB150505 TMBAC2NH5JB150505	351 160	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	УАЗ 3163-030	2006	XTT31630070000593 31630070000593 31630070561707	356 390	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH4JB150642 TMB AC2NH4JB150642	361 444	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Rapid	2017	Y6UAC2SH0JB150668 TMBAC2NH0JB150668	403 300	2026	несправний	Корозія кузова, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205618154	430 072	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Харківській області	Skoda Octavia	2004	TMBHL11U942931527	598 571	2026	несправний	Корозія кузова, знос зчеплення, двигун портебує ремонту, потребує заміни рульовий механізм, підтікання гальмівної рідини з циліндрів, зношеність гальмівних барабанів, накладок, несправна АКБ, несправна електропроводка, потребують заміни автошини.
ГУНП в Чернівецькій області	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U44B012087	305 090	2026	несправний	Потребує ремонту.
ГУНП в Чернівецькій області	Skoda Octavia	2008	TMBDL41U69B009191	354 599	2026	несправний	Потребує ремонту.
ГУНП в Чернівецькій області	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008098	381 040	2026	несправний	Потребує ремонту.
ГУНП в Чернівецькій області	ЗАЗ Lanos	2011	Y6DTF69Y0C0295632	290 689	2026	несправний	Потребує ремонту.
ГУНП в Чернівецькій області	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ007780	483 130	2026	несправний	Потребує ремонту.
ГУНП в Чернівецькій області	Chevrolet Niva	2008	X9L21230080254776	250 078	2026	несправний	Потребує ремонту.
ГУНП в Чернівецькій області	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031224	282 273	2026	несправний	Потребує ремонту.

ГУНП в Чернівецькій області	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH4JB150365	540 090	2026	несправний	Потребує ремонту.
ГУНП в Чернівецькій області	Mitsubishi Outlander	2017	JMBXDGG2WHZ008054	299 092	2026	несправний	Потребує ремонту.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53627108 Y69CKC0S2F0C18439	440 798	2026	несправний	Передній бампер: зафіксовано наявність тріщин, численних подряпин та деформацію пластмасових деталей. На порогах автомобіля зафіксовано потертості та пошкодження лакофарбового покриття. Загальні пошкодження лакофарбового покриття кузова: потертості, численні царапини, наявність слідів смоли. Ущільнювачі дверей зношені, втратили еластичність, що може призводити до зниження герметичності салону. Суттєвий знос елементів інтер'єру (сидіння, обшивка, декоративні панелі) внаслідок тривалої експлуатації, потребує відновлення. Несправність механічної коробки передач: відсутня можливість увімкнення третьої передачі. Під час запуску двигуна спостерігається інтенсивне задимлення, що свідчить про проблеми з системою живлення або несправність елементів паливної/випускної системи та невідповідність екологічним нормам.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023321	383 905	2026	несправний	Потребує ремонту ДВЗ, підтікання охолоджуючої рідини, потребує заміни радіатора обігріву салона, заміни 4-х комплетів замків дверей. Наявні корозійні враження кузова (передні крила, задні арки, пороги, кришка багажника).
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia A5	2011	TMBCA41Z2CB150182	371 396	2026	несправний	Потребує ремонту ДВЗ. Наявні суттєві корозійні враження кузова (пороги, передні крила, задні арки, передні ліві та праві двері).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105609803	463 498	2023	несправний	Двигун – ремонту не підлягає, знос кривошипно-шатунного механізму, деформовано піддон, обрив шатуна колінчатого валу, що призвело до механічного пошкодження блоку циліндрів. У процесі тривалої експлуатації відбувся значний знос деталей і вузлів двигуна, що спричинило такі несправності, нерівномірна робота на холостому ходу, вібрації та кидання важеля перемикання передач, знос циліндро-поршневої групи (встановлено різницю тиску в циліндрах), необхідність заміни поршневих кілець, розкоксовки або розточування блоку циліндрів, знос клапанів, сідел, направляючих, можливий ремонт або заміна головки блоку. Рульове управління – підтікання мастила, знос наконечників та рульових тяг, потребує заміни рульової рейки. Автоматична коробка перемикання передач – сильний знос рухомих деталей коробки. Ходова частина – корозійний знос ричагів, знос стійок передніх та задніх амортизаторів, опорних підшипників, стійок стабілізатора, потрубує заміни (передні та задні амортизаторні стійки, маточини, підшипники, передні та задні гальмівні диски, супорти, гальмівні шланги). Електрообладнання – пошкоджена електропроводка, не працює панель приладів, порушення контактів між штекерами і клемами, виявлені обриви проводів, вийшла з ладу акумуляторна гібридна (силова) батарея.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P023750	410 427	2024	несправний	Відсутня компресія в другому циліндрі, знос кривошипно-шатунного механізму, знос турбонагнітателя, знос наконечників та кермових тяг, знос кермової рейки, знос рухомих деталей коробки (шарнірів та пружин), потребує заміни прокладок, сальників, оливи КПП. Оптичні прилади покриття відбивача втратило свої світлові властивості. Поверхня фар втратила свої світлові властивості, кузов ушкоджений корозією та потребує фарбувальних робіт, пошкодженні оббивки сидінь, потертості салону, потертості скла. Потребує заміни система автоматичного кондиціювання: компресор кондиціонера, радіатор кондиціонера.
Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P02180	465 603	2020	несправний	Відсутня компресія в другому циліндрі, знос кривошипно-шатунного механізму, знос турбонагнітателя, знос наконечників та кермових тяг, знос кермової рейки, знос рухомих деталей коробки (шарнірів та пружин), потребує заміни прокладок, сальників, оливи КПП. Оптичні прилади покриття відбивача втратило свої світлові властивості. Поверхня фар втратила свої світлові властивості, кузов ушкоджений корозією та потребує фарбувальних робіт, пошкодженні оббивки сидінь, потертості салону, потертості скла. Потребує заміни система автоматичного кондиціювання: компресор кондиціонера, радіатор кондиціонера.

Департамент патрульної поліції	Volkswagen Passat	2002	WVWZZZ3BZ3P273342	615 950	2022	несправний	Відсутня компресія в другому циліндрі, знос кривошипно-шатунного механізму, знос турбонагнітателя, знос наконечників та кермових тяг, знос кермової рейки, знос рухомих деталей коробки (шарнірів та пружин), потребує заміни прокладок, сальників, оливи КПП. Оптичні прилади покриття відбивача втратило свої світлові властивості. Поверхня фар втратила свої світлові властивості, кузов ушкоджений корозією та потребує фарбувальних робіт, пошкодженні оббивки сидінь, потертості салону, потертості скла. Потребує заміни система автоматичного кондиціювання: компресор кондиціонера, радіатор кондиціонера.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2020	VF1HJD20865479735 Y69SKSS02L0C18790	395 855	2026	несправний	Несправність коробки перемикання передач (КПП) — потребує заміни. Знос ходової частини автомобіля — потребує проведення діагностики та ремонту. Несправність системи кондиціонування повітря — кондиціонер не працює. На панелі приладів постійно світяться контрольні індикатори несправності двигуна (Check Engine), антиблокувальної системи гальм (ABS) та системи курсової стійкості (ESP/ESC). Необхідно провести комп'ютерну діагностику для встановлення причин несправностей та подальшого ремонту. Гальмівні диски та колодки перебувають у незадовільному технічному стані, мають ознаки значного зносу та потребують перевірки з подальшою заміною за результатами огляду.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2017	Y69SKS0S2H0C18123 VF1HSRADF58671726	505 781	2026	несправний	Несправна корбка вибору передач, передній та задній бампер має пошкодження у вигляді тріщин, подряпин та відшарування фарби. Капот, пороги, дверцята та задня кришка багажнику має осередки іржі та корозії металу, передні блок фари сильно помутнілі, не прозорі, лакофарбове покиття потускніле, затерте, місцями має відшарування. Знос кермової рейки, суттєвий знос елементів салону внаслідок тривалої експлуатації, наявні ознаки природного експлуатаційного зносу шин та окремих елементів ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	Y69CKC0S1FOC18451 VF1HSRCFN53627095	366 189	2025	несправний	Наявні значні несправності ходової частини транспортного засобу, зокрема зношення елементів передньої та задньої підвіски, що потребує проведення значного обсягу ремонтних робіт із заміною зношених деталей. Тривала експлуатація транспортного засобу призвела до суттєвого зношення його основних вузлів та агрегатів. З огляду на технічний стан транспортного засобу, значний обсяг необхідного ремонту та витрати на відновлення його працездатності подальша експлуатація є економічно недоцільною.
Департамент патрульної поліції	Renault Duster	2015	VF1HSRCFN53912341	429 150	2026	несправний	Передній бампер: зафіксовано наявність тріщин, численних подряпин та деформацію пластмасових деталей. На порогах автомобіля зафіксовано потертості та пошкодження лакофарбового покриття. Загальні пошкодження лакофарбового покриття кузова: потертості, численні царапини, наявність слідів смоли. Ущільнювачі дверей зношені, втратили еластичність, що може призводити до зниження герметичності салону. Суттєвий знос елементів інтер'єру (сидіння, обшивка, декоративні панелі) внаслідок тривалої експлуатації, потребує відновлення. Несправність механічної коробки передач: відсутня можливість увімкнення третьої передачі. Під час запуску двигуна спостерігається інтенсивне задимлення, що свідчить про проблеми з системою живлення або несправність елементів паливної/випускної системи та невідповідність екологічним нормам.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701846819	648 896	2025	несправний	Несправності ходової частини автомобіля, зокрема зношення кермової рейки, маточин коліс та амортизаторів. Несправність гібридної батареї/гібридної системи. Суттєвий знос елементів салону внаслідок довготривалої експлуатації, потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U101846458	601 846	2026	несправний	Підвищений знос циліндро-поршневої групи, зниження компресії; підвищена витрата моторної оливи; наявні численні підтікання оливи з-під ущільнювачів та прокладок (кришка ГБЦ, сальники, піддон); двигун потребує капітального ремонту або заміни. Ходова частина: значний знос елементів підвіски (сайлентблоки, кульові опори, амортизатори); сторонні стуки під час руху нерівностями. Салон має чисельні сліди зносу.

Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05588403	408 060	2026	несправний	Пробій прокладки головки блоку циліндрів, знос циліндро-поршневої групи, Потребує капітального ремонту або заміни двигуна. Несправність блока ABS, Ходова частина: потребує проведення комплексного ремонту, зокрема заміни кермової рейки та відновлення працездатності інших несправних вузлів і агрегатів. Салон потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2014	JTDKN36U801845209	554 479	2025	несправний	Двигун працює з підвищеним навантаженням через постійну компенсацію несправної батареї; наявні сторонні шуми, вібрації, падіння ефективності. Несправна гібридна батарея, у процесі довготривалої експлуатації лакофарбове покриття автомобілю пошкоджено. Салон потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Peugeot 301	2020	Y69SKSS42L0C18429 VF3DDNFP0LJ861990	246 475	2026	несправний	Задири на внутрішній поверхні циліндрів блока двигуна. Технічний стан двигуна потребує проведення капітального ремонту або його заміни. Салон має чисельні сліди зносу, передні сидіння зношені, панель має дрібні поверхневі подряпини.
Департамент патрульної поліції	Skoda Octavia	2004	TMBBL41U742931808	382 335	2026	несправний	Несправність турбокомпресора, підвищена витрата охолоджувальної рідини (антифризу), що може свідчити про пошкодження прокладки головки блока циліндрів. Потребує заміни лонжерона у зв'язку з корозією (елемента силової конструкції кузова) та проведення комплексного ремонту ходової частини.
Департамент патрульної поліції	Peugeot 301	2020	VF3DDNFPOLJ910220 Y69SKSS42L0C18462	359 026	2026	несправний	Несправність газорозподільного механізму, обрив ременя газорозподільного механізму (ГРМ), що призвело до пошкодження внутрішніх компонентів силового агрегату, зокрема клапанного механізму, поршневої групи. Зниження компресії в циліндрах, підвищенна витрата моторної оливи, пропуски запалювання. Салон має чисельні сліди зносу.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2019	TMBAC2NH4KB100714	358 436	2026	несправний	Двигун: обрив ременя газорозподільного механізму. Трансмісія: несправність коробки передач. У процесі тривалої експлуатації лакофарбове покриття автомобіля пошкоджено, чисельні сколи, по всій поверхні вм'ятини різного розміру на окремих елементах присутні корозійні плями. Салон: карти водійських дверей мають сліди зносу, передні сидіння зношені, панель має дрібні поверхневі подряпини.
Департамент патрульної поліції	Peugeot 301	2020	Y69SKSS42L0C18313 VF3DDNFP0LJ843984	278 319	2025	несправний	Двигун: порушення роботи газорозподільного механізму, зокрема прогорання клапанів, знос напрямних втулок. Зниження компресії в циліндрах, підвищенна витрата моторної оливи, пропуски запалювання. потребує капітального ремонту механічна коробка премикання передач. Несправність блока ABS. У процесі тривалої експлуатації лакофарбове покриття автомобіля пошкоджено. Салон потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH9JB150586	445 150	2026	несправний	ТЗ у зв'язку із щоденним терміном експлуатації має пошкодження лакофарбового покриття капоту, переднього, заднього бамперу, кришки багажника, потертості порогів, дрібні вм'ятини та сколи. Суттєвий знос елементів салону внаслідок довготривалої експлуатації, потребує відновлення. Помутніння передніх та задніх фар. Наявні критичні несправності трансмісії — механічна коробка передач потребує повного капітального ремонту.
Департамент патрульної поліції	Skoda Rapid	2017	TMBAC2NH2JB150588	455 874	2026	несправний	Двигун потребує капітального ремонту: присутній значний підвищений розхід моторної оливи та періодичне зниження рівня охолоджуючої рідини (антифризу). Пошкодження лакофарбового покриття по всьому кузові, присутні подряпини, сколи, сліди корозії. Салон має сліди зносу, потребує відновлення.
Департамент патрульної поліції	Dacia Logan	2007	UU1LSD4GH37624458	530 553	2024	несправний	Несправність гальмівної системи (потребує заміни блоку АБС), потребує ремонту ходової частини, кузов (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Camry	1999	JT153XV2000168248	546 185	2024	несправний	Потребує заміни прокладки ГБЦ. Несправність гальмівної системи (потребує заміни блоку АБС), потребує ремонту ходової частини, кузов (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605621882	641 221	2024	несправний	Несправність гальмівної системи (потребує заміни блоку АБС), потребує ремонту ходової частини, кузов (механічні дефекти кузова).
Департамент патрульної поліції	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405623355	365 064	2025	несправний	Потребує заміни прокладки ГБЦ. Несправність гальмівної системи (потребує заміни блоку АБС), потребує ремонту ходової частини, кузов (механічні дефекти кузова).