

ІНФОРМАЦІЯ

**про інше майно, яке не використовується та може бути передане іншим державним органам (установам, організаціям)
в установленому законодавством порядку**

| № з/п | Назва територіального органу/установи | Назва майна | Рік випуску | Дата введення в експлуатацію (місяць, рік) | Інвентарний номер | Одиниця виміру | Стан майна (коротка характеристика) | Примітка |
|-------|---------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|----------------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ГУНП у м. Києві | КОМП'ЮТЕР "SIMENS-400"-1100 | 1999 | 01.1999 | 101467270 | шт | Дане майно морально застаріле, фізично зношене та перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає. Вихід з ладу критичних компонентів: поломка материнської плати, контролерів керування, блоків живлення. Модель знята з виробництва та має статус EOSL (End of Service Life), повна деградація дискового масиву (HDD/SSD) та неможливість заміни на сучасні аналоги через несумісність інтерфейсів або обмеження застарілого RAID-контролера. | |
| 2 | ГУНП у м. Києві | Проекційний модуль VS-67 | 2007 | 01.2007 | 101488158 | шт | Не працює оптичний блок (Light Engine), що відповідає за формування зображення, блок електроніки та інтерфейсів (Main Board), драйвер джерела світла, що стабілізує живлення лампи. | |
| 3 | ГУНП у м. Києві | Проекційний модуль VS-67 | 2007 | 01.2007 | 101488159 | шт | Не працює оптичний блок (Light Engine), що відповідає за формування зображення, блок електроніки та інтерфейсів (Main Board), драйвер джерела світла, що стабілізує живлення лампи. | |
| 4 | ГУНП у м. Києві | Сервер Fujitsu Primery TX200S6 класу 1 підтримує до 2 процесорів серії Intel Xeon 5600 серії | 2011 | 01.2011 | 101467326 | шт | Дане майно морально застаріле, фізично зношене та перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає. Вихід з ладу критичних компонентів: поломка материнської плати, контролерів керування, блоків живлення. Модель знята з виробництва та має статус EOSL (End of Service Life), повна деградація дискового масиву (HDD/SSD) та неможливість заміни на сучасні аналоги через несумісність інтерфейсів або обмеження застарілого RAID-контролера. | |
| 5 | ГУНП у м. Києві | Сервер класу 1 PY TX300S3f | 2007 | 01.2007 | 101467328 | шт | Дане майно морально застаріле, фізично зношене та перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає. Вихід з ладу критичних компонентів: поломка материнської плати, контролерів керування, блоків живлення. Модель знята з виробництва та має статус EOSL (End of Service Life), повна деградація дискового масиву (HDD/SSD) та неможливість заміни на сучасні аналоги через несумісність інтерфейсів або обмеження застарілого RAID-контролера. | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|---------|-----------|-----|--|
| 6 | ГУНП у м. Києві | Серверний комплекс FSC PY | 2007 | 01.2007 | 101467329 | шт | Дане майно морально застаріле, фізично зношене та перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає. Вихід з ладу критичних компонентів: поломка материнської плати, контролерів керування, блоків живлення. Модель знята з виробництва та має статус EOSL (End of Service Life), повна деградація дискового масиву (HDD/SSD) та неможливість заміни на сучасні аналоги через несумісність інтерфейсів або обмеження застарілого RAID-контролера. |
| 7 | ГУНП у м. Києві | Сховище даних FSC | 2008 | 01.2008 | 101488163 | шт | Дане майно морально застаріле, фізично зношене та перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає. Вихід з ладу критичних компонентів: поломка материнської плати, контролерів керування, блоків живлення. Модель знята з виробництва та має статус EOSL (End of Service Life), повна деградація дискового масиву (HDD/SSD) та неможливість заміни на сучасні аналоги через обмеження швидкості інтерфейсів (4 Gb/s FC) і старих стандартів дисків (SATA-II). |
| 8 | ГУНП у м. Києві | Шафа FSC з комплектуючим обладнанням | 2007 | 01.2007 | 101467340 | шт | Дане майно морально застаріле, фізично зношене та перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає. Зламани патч-панелі, PDU (блоки розподілу живлення, вертикальні керовані силові планки), допоможні аксесуари: кабель-менеджери (органайзери), рейки (телескопічні висувні напрямні). |
| 9 | ГУНП у м. Києві | Система безперервного живлення серверів на 8 годин автономної роботи разом з ПЗ та комп'ютером для адміністратора | 2008 | 01.2008 | 101466702 | шт. | Виріб непрацездатний; вийшли з ладу основні складові частини – випрямлювач, інвертор, блок розподілу живлення, контролер управління, статичний байпас; фізичний знос акумуляторних батарей. |
| 10 | ГУНП у м. Києві | Автоматизоване робоче місце оператора безпроводній мережі у складі | 2008 | 01.2008 | 101487034 | шт. | Виріб непрацездатний; вийшли з ладу основні елементи: системного блоку – материнська плата з процесором, оперативна пам'ять, жорсткий диск, блок живлення; пошкоджено зовнішні та внутрішні з'єднувальні роз'єми; та монітора – дисплей (матриця, підсвічування LED), плата керування (відеопроцесор, контролер зображення, відеоінтерфейси), кнопкові елементи керування для налаштувань, згорів вбудований блок живлення, пошкоджено матрицю для захисту екрану. |
| 11 | ГУНП у м. Києві | АТС ТЕЛРАТ-4298 | 2003 | 01.2003 | 101487032 | шт. | В результаті довготривалої та інтенсивної експлуатації цифрова міні-АТС (УПАТС), виробництва ізраїльської компанії «Telrad», виробила свій робочий ресурс. Майно непридатне для подальшого використання за призначенням, недоцільність проведення відновлювального ремонту зумовлена моральною застарілістю та фізичною зношеністю. Вартість запасних частин та проведення відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|---------|-----------|-----|---|
| 12 | ГУНП у м. Києві | Багатоканальний цифровий реєстратор документування мовленнєвої інформації AMUR по лініях зв'язку з інтегрованим визначником номерів на 12 аналогових | 2013 | 01.2013 | 101487042 | шт. | Виріб непрацездатний; вийшли з ладу материнська плата з процесором, блок живлення, оперативна пам'ять та порти, що відповідають за документування мовленнєвої інформації; необхідне оновлення спеціалізованого програмного забезпечення. |
| 13 | ГУНП у м. Києві | Виріб "P-142 Н" | 2003 | 01.2003 | 101487056 | шт. | Виріб непрацездатний; не працюють блоки прийому-передачі радіостанцій «P-123М» та «P-130М» з джерелами електроживлення; вийшли з ладу апаратура комутації та зв'язку, пульти радиста та керування; блок випрямляча не забезпечує заданої вихідної напруги, що унеможливило роботу вузлів «P-142Н»; фізичний знос акумуляторних батарей. |
| 14 | ГУНП у м. Києві | Медіасервіс S8500C | 2007 | 01.2007 | 101487166 | шт. | Виріб непрацездатний; вийшов з ладу комунікаційний процесор, побудований на базі Intel Pentium 4, призначений для управління телефонією, уніфікованими комунікаціями та контакт-центром. Серверна платформа, яка працює під управлінням ОС Linux потребує оновлення встановленого програмного забезпечення Avaya Communication Manager. |
| 15 | ГУНП у м. Києві | Медіасервіс S8720 | 2007 | 01.2007 | 101487167 | шт. | Виріб непрацездатний; вийшов з ладу комунікаційний процесор, побудований на базі Intel Pentium 4, призначений для управління телефонією, уніфікованими комунікаціями та контакт-центром. Серверна платформа, яка працює під управлінням ОС Linux потребує оновлення встановленого програмного забезпечення Avaya Communication Manager. |
| 16 | ГУНП у м. Києві | Обладнання для створення центру обслуговування запитів | 2008 | 01.2008 | 101487187 | шт. | Виріб непрацездатний; вийшли з ладу сервер, мережеве обладнання – маршрутизатор, комутатор; згоріло джерело безперебійного живлення; необхідне оновлення інтегрованого програмного забезпечення CRM для зберігання історії звернень, профілів клієнтів та автоматизації їх обслуговування. |
| 17 | ГУНП у м. Києві | Обладнання підсистеми відеонагляду (центрального району) системи управління силами та засобами | 2008 | 01.2008 | 101487188 | шт. | Підсистема відеонагляду знаходиться в неробочому стані. На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Підпалою В.В. від 25.05.2017, в межах кримінального провадження від 22.01.2014 № 12014100060000228, про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративній будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, працівниками першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 01 червня 2017 року було проведено процесуальні дії та вилучено комп'ютерну техніку (сервери, реєстратори документування мовленнєвої інформації), накопичувачі інформації (жорсткі диски) тощо. |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------|------|---------|-----------|-----|---|
| 18 | ГУНП у м. Києві | Сервер Fujitsu PУ RX300 | 2011 | 01.2011 | 101467203 | шт. | Виріб непрацездатний; вихід з ладу критичних компонентів: материнської плати, контролерів, блоків живлення. Модель знята з виробництва, повна деградація дискового масиву (HDD/SSD) та неможливість заміни на сучасні аналоги через несумісність інтерфейсів або обмеження застарілого RAID-контролера. |
| 19 | ГУНП у м. Києві | Центральний контролер | 2003 | 01.2003 | 101487960 | шт. | Виріб непрацездатний; вийшли з ладу основні компоненти: керівний процесор, комутаційна матриця, інтерфейсні модулі, база даних та контролер доступу, блок синхронізації та управління; потребує оновлення програмного забезпечення для конфігурації та програмування центрального контролера. |