

ІНФОРМАЦІЯ про транспортні засоби, які не використовуються

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Первісна (перереєстрована) вартість (грн.)	Ліквідаційна вартість (грн.)	Пробіг (км)	Рік, з якого не використовується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
УПП у м. Києві	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U501839304	522 727,00	6 310,00	420 568	2022	несправний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA Prius	2014	JTDKN36U901851018	522 727,00	6 310,00	185 245	2019	несправний	Передня та задня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП в Житомирській області	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U905628020	223 804,00	143 447,00	219 367	2017	несправний	Задня права та ліва крило(деформація), деформація кришки багажника,деформація даху,пошкодження силова гібрида установка,розбиті шпалава та ліва блок фара та інше.
УПП в Житомирській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U605617556	223 804,00	119 094,41	192 589	2018	несправний	деформація капота,розбитий передній бампер,передніє праве крило
УПП в Закарпатській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U905630169	223 804,00	213 783		2016	несправний	пошкодження та деформація наслідок ДТП наступних складових частин: передній бампер, решітка нижня переднього бамперу, правий та лівий кронштейн переднього бамперу, підсилювач правий переднього бамперу, капот, шарніри капоту, решітка радіатора,передні права та ліва дверки, задня права дверка, зовнішнє праве дзеркало заднього виду, наконечник довжорона передній лівий, відпрацювана подушка безпеки вода та пасажирів, випрацьована подушка безпеки колін вода, речовий ящик, центральна панель, радіатор охолодження двигуна, радіатор кондиціонера, кожух вентилятора, кожух радіатора, електрогенератор, обшивання двигуна нижнє. Розбиті: вітрове скло, передня права фара, задній лівий габарит, денні ходові вогні, скло задньої лівої дверки. Пошкоджений електродвигун
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U701841586	522 729,00	506 631,46	48 408	2016	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U901840696	522 729,00	336 769,80	17 201	2016	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U801839572	522 727,00	391 866,48	93 313	2016	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U301840564	522 727,00	589 054,90	18 730	2015	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U401850410	522 729,00	382 926,61	90 779	2016	не справний	Ліва частина автомобіля, двері, поріг, крило, бампер, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U401840590	522 727,00	392 057,52	124 508	2016	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U701837294	522 728,00	404 201,13	117 619	2015	не справний	Задня частина автомобіля, та права сторона , бампер, подушки безпеки,геометрія кузова, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U601837190	522 728,00	99 310,36	136 195	2018	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U001840778	522 729,00	32 565,52	61 327	2016	не справний	Права частина автомобіля, двері, поріг, крило, бампер, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U101841390	522 729,00	80 384,93	152 495	2017	не справний	Права частина автомобіля, двері, поріг, крило, бампер, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U501842106	522 729,00	61 855,59	147 099	2017	не справний	Передня та ліва частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м. Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U401849838	522 727,00	343 490,37	195 707	2017	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бритування авто та можливі скриті дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.

УПП у м.Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U701851633	522 727,00	163 939,45	166 256	2017	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бресцупування авто та можливі скрипті дефекті, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м.Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U201851801	522 727,00	171 140,20	77 683	2017	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бресцупування авто та можливі скрипті дефекті, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м.Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U001840344	522 727,00	172 725,30	11 374	2015	не справний	Передня та задня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бресцупування авто та можливі скрипті дефекті, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП у м.Києві	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U301842122	522 729,00	387 402,57	98 097	2016	не справний	Передня частина автомобіля, капот, бампер, фара передня ліва права, радіатор, бачок омивача, подушки безпеки, вітрове скло, бресцупування авто та можливі скрипті дефекті, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП в Рівненській області	Renault Duster	2015	VF1HSRCF53626553, Y69CKC0S2F0C18440	456 086,40	201 072,86	120 490	2017	несправний	механічні пошкодження лівої частини, лобового скла, даху, передньої лівої блоку фар, пробіскових матчик та заднього лівого колеса
БПП в м. Краматорськ та Слов'янськ УПП в Донецькій області ДПП	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U501837486	522 727,00	203 686	203 686	2017	Несправний	Авто після ДТП (переїзджанні) Деформація криші, деформація задньої правої чверстї

УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36UX01843929	522 729,00	6 310,00	145 875	2017	Несправний	Деформація елементів передньої частини кузова (рами радіатора, лівого та правого передніх брызговики з лонжеронами, передні стовпи боків лівой та правої) порушені допустимі геометричні параметри порізів капота та вітрового скла, передніх лонжеронів порізів капота та передніх лонжеронів. Механізми пошкодження переднього бампера, переднього правого крила, передніх прах дверей та левх передніх коліс. Пошкодження (деформовані розламані тріснуті) та потребують заміни гратка вентиляційна нижня, облицювання, нижній спойлер та демфлер переднього бампера, емблема, капот шарнірами лівим і правом, ізоляція, замок капота, фари ліва та права, показники поворотів передній лавий та передній, фари протитуманні ліва та права, крило переднє праве, ушілювачі крил, підкрилки правий та лівий.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U301843089	522 729,00	6 310,00	118 812	2016	Несправний	Деформація елементів передньої частини кузова (рами радіатора, лівого та правого передніх брызговики з лонжеронами, передні стовпи боків лівой та правої) порушені допустимі геометричні параметри порізів капота та вітрового скла, передніх лонжеронів порізів капота та передніх лонжеронів. Пошкодження (деформовані розламані тріснуті) та потребують заміни гратка вентиляційна нижня, облицювання, нижній спойлер та демфлер переднього бампера, емблема, капот шарнірами лівим і правом, ізоляція, замок капота, фари ліва та права, показники поворотів передній лавий та передній, фари протитуманні ліва та права, крило переднє праве, ушілювачі крил, підкрилки правий та лівий, облицювання верхніс, повітропровод радіатора правий, рима радіатора шпиль передня, брызговик, колісна ара переднього правого колеса, наконечники лонжеронів передніх правого та лівого, лонжерон правий, облицювання корба повітропритоку, вітрове скло, конденсатор кондиціонера конденсатор випаровувача, вентиляційна труба нижня, балка передньої вісі, радіатор системи охолодження, дивун, дифузори кожухи радіатора та вентилятора, розширювальний бачок, дивуни вентилятора, пилани радіатора верхній та нижній, резонатор повітряного фільтра, повітряний фільтр, вхідний трубопровід, страховали подушки безпеки воля, переднього пасажира та для колін.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U201844749	522 729,00	6 310,00	41 069	2016	Несправний	Деформація передньої частини автомобіля пошкодження переднього бампера, блок дивуна, радіатора, насадки бампера, переднього лівого та правого крила, капоту, лобового скла. Розбіт ліва та права блок фари ходови, протитуманні фари, пошкоджено лонжерони.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U201845142	522 729,00	6 310,00	124 312	2017	Несправний	Деформація основних елементів каркасу кузова, дивуна, пошкоджені (деформовані, розламувані, тріснуті, розбиті) та потребують заміни: гратка вентиляційна нижня, передній спойлер, кронштейн лівий, демфлер, гратка передня бампера, передня гратка радіатора, шпиль лівя протитуманної фари, емблема, капот з шарнірами, фара права, фара протитуманна права, конденсатор, пошкоджені (деформовані та потребують заміни) крило переднє страховали подушки безпеки воля, переднього пасажира та колін.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U601843331	522 729,00	6 310,00	5 746	2015	Несправний	Пошкоджені (деформовані, розламані, тріснуті), та потребують заміни: гратка вентиляційна нижня переднього бампера бачок передній показчик поворота передньої лавий фари протитуманна права. Дивун потребує капітального ремонту, несправна АКПП, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка, потребують заміни автошини Страховали подушки безпеки воля, переднього пасажира та колін.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U305615666	223 804,00	6 310,00	201 878	2016	Несправний	Пошкоджені (деформовані, розламані, тріснуті) та потребують заміни: гратка вентиляційна нижня, бачок передній, показчик повороту передній, права фара протитуманна, передній бачок, задня панель, підсилювач кріплення та бачок заднього бампера, двері задня замок дверей задня ліктер задній лівий боківина задня ліва брызговик задній лівий крптка вентиляційна задня ліва панель підлоги задньої облицювання підлоги багажника полеречна балка задня панель підлоги лонжерон задній задня частина кузова порушені допустимі геометричні параметри прорізу дверей задня задніх лонжеронів та каркасу кузова перекоє прорізу дверей задня задніх лонжеронів та каркасу кузова
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U101681169	223 804,00	6 310,00	253 307	2016	Несправний/гех	Ходова частина потребує капітального ремонту, не справна головка блоку шпильар вилуєтність компресії, потребує капітального ремонту дивуна, несправність рульової рейки та має великий люфт при поворотах, потертість та порвані сидіння салону, заміни коробки передач та заміни батареї гібридної системи.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U501673429	223 804,00	6 310,00	328 570	2017	Несправний/гех	Ходова частина потребує капітального ремонту, не справна головка блоку шпильар вилуєтність компресії, потребує капітального ремонту дивуна, несправність рульової рейки, ходова частина потребує капітального ремонту, потертість та порвані сидіння салону, заміни коробки передач та заміни батареї гібридної системи.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U605632462	223 804,00	6 310,00	157 314	2017	Несправний	Деформація передньої частини автомобіля пошкодження переднього бампера, блок дивуна, радіатора, насадки бампера, переднього лівого та правого крила, капоту, лобового скла. Розбіт ліва та права блок фари ходови, протитуманні фари, пошкоджено лонжерони.

УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U101679258	223 804,00	6 310,00	102 134	2015	Несправний	Деформація передньої частини автомобіля, пошкодження переднього бампера, блоку двигуна, корпусу АКПП, акумулятора гібридної системи, радіаторів охолоджувальної системи, накладки бампера, переднього лівого та правого крила, капоту, лобового скла, подушки безпеки. Розбітї ліва та права блоки фари ходові, протитуманні огні. Поведено кузов автомобіля.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U205612127	223 804,00	6 310,00	66 680	2016	Несправний	Деформація передньої частини автомобіля, пошкодження переднього бампера, блоку двигуна, радіаторів, накладки бампера, переднього лівого та правого крила, капоту, лобового скла. Розбітї ліва та права блоки фари ходові, протитуманні фари, пошкоджено лонжерони.
УПП у Львівській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36UX05616720	223 804,00	6 310,00	119 184	2016	Несправний	Пошкоджені (деформовані, розламані, тріснути) та потребують заміни: ґратка вентиляційна нижня, бампер передній, покажчик повороту керування, права фара протитуманна, передній бампер, задня панель, підсилювач криплення та буфер заднього бампера, двері задка замок твердей задка лікстер задній лівий боковина задня ліва бризкозник задній лівий кратка вентиляційна задня ліва панель підлоги задньої облицювання підлоги багажника поперечна балка задня панель підлоги лонжерон задній задня частина кузова порушені допустимі геометричні параметри прорізу дверей задка задніх лонжеронів та каркасу кузова перекоє прорізу дверей задка задніх лонжеронів та каркасу кузова
УПП в Миколаївській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U705584373	223 804,00		88 541	2016	несправний	Деформовано(потребує заміни) капот, передній бампер, підсилювач бамперу, блок радіаторів, вентилятор радиаторів, ліва/права напіс вісь,АКПП, подушки безпеки,лобове скло, підрамник, правий, лівий жакети, фари головного світла.
УПП в Миколаївській області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U405620634	223 804,00		109 691	2016	несправний	Потребує заміни передній бампер, фари головногосвітла, лобове скло,капот, теленізор(передня панель), ліве/праве крило, правий/лівий ланжерон, подушки безпеки, бачок омивача, блок радіаторів.
УПП у Сумській області УПП в Тернопільській області	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U305615425	220 697,00		47 094	2016	несправний	значні пошкодження передньої частини
УПП в Харківській області	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U605628038	211 034,00	348 808,70	228 557	2018	несправний	пошкодженя передня центральна частина, передня бокова ліва та права частина, дах автомобіля, бокова права та ліва частина автомобіля, днище автомобіля
УПП в Харківській області	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U501848455	223 804,00		3 409	2016	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Харківській області	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U405632444	487 429,00		116 281	2018	несправний	Деформація капоту та переднього бамперу, деформаша передньої панелі, розбітї передні фари, розбітє лобове скло, відриван з кришеним задній бампер з лівої сторони.
УПП у м Києві	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U705616402	223 804,00		214 722	2017	не справний	Права частина автомобіля, двері, поріг, крило, бампер, брешування авто та можливі скрип дефекти, які важко виявити при поверхневому огляді.
УПП в Харківській області	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U301846655	522 729,00			2017	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Харківській області	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U401837088	522 729,00		62 591	2017	несправний	Деформація заднього бампера з правої сторони, розбітє скло задньої ліді, відриван подушки безпеки пасажирської сторін, розбітє лобове скло, деформаша передньої частини (фар, капот, бампер, підсилювач бамперу)
УПП в Харківській області	TOYOTA PRIUS	2014	JTDKN36U701838171	522 729,00		172 507	2017	несправний	Пошкодження переднього бамперу, деформаша заднього лівого крила та задньої правої двері та задньої ліді, деформаша заднього бампера, розбітє скло задньої ліді.
УПП в Хмельницькій області ДПП	TOYOTA PRIUS	2013	JTDKN36U605640092	223 804,00	54 752,05	242 981	2018	Не справний	Не справність ДВЗ, не справність гібридної системи.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605625320	223 804,00	0,00	393 370	2021	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005613857	223 804,00	0,00	500 753	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705621289	223 804,00	0,00	487 968	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405633481	223 804,00	0,00	288 824	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305640034	223 804,00	0,00	363 930	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705634611	223 804,00	0,00	519 067	2021	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.

УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U505618780	223 804,00	0,00	515 458	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05618368	223 804,00	0,00	413 910	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U305619023	223 804,00	0,00	371 695	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105619070	223 804,00	0,00	334 820	2020	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805625108	223 804,00	0,00	497 144	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U805625481	223 804,00	0,00	494 606	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605616665	223 804,00	0,00	337 353	2021	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05634084	223 804,00	0,00	411 160	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705631305	223 804,00	0,00	537 152	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005632974	223 804,00	0,00	320 897	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, несправність тормозної системи, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX01680358	223 804,00	0,00	563 505	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, несправність системи охолодження, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки, несправна електропроводка.
УПП в Дніпропетровській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705627044	223 804,00	0,00	312 872	2020	несправний	Значне пошкодження передньої частини кузова в результаті ДТП, деформація передніх лонжеронів, пошкодження лобового скла, деформація капоту, передньої панелі кузова, пошкодження передній бампер, підсилювач переднього бамперу, розбігається передня фара, пошкоджені радіатори та трубки кондиціонера, зтертість обшивки салону.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2013	JTDKN36U105632532	223 804,00	153 465,52	55 005	2015	несправний	Деформація радіатора двигуна, підсилювач передньої частини авто, двері передні праві та підшукка вода.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2013	JTDKN36U101679423	223 804,00	153 465,52	47 801	2015	несправний	Деформація: лівий задній фанар, задній бампер, крило ліве переднє, фара передня права, капот, праве крило.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2013	JTDKN36U605631246	223 804,00	153 465,52	54 200	2016	несправний	Деформація радіатора двигуна, лівого крила, капот, задній бампер.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2013	JTDKN36U005605743	223 804,00	119 872,27	48 652	2017	несправний	Деформація передніх фар, радіатора двигуна, радіатора гібридної системи, капот, рульова рейка, передні ричаги підвіски.
УПП в Одеській області ДПП	Renault Duster	2017	VFIHSRADFS8678489 Y69SKSOS2HOC18113	514 412,62	372 573,15	16 400	2018	несправний	Бампер, крилення бампера, фара ліва, крило праве та ліве ліве, скло дверей, поперечний важіль правий та лівий, амортизатори правий та лівий, опора амортизаторів передньої частини, гальмівний шланг, диски колес передні.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2013	JTDKN36U205616615	223 804,00	115 864,96	69 778	2017	несправний	Деформація заднього бампер, передня холодна частинна ричаги, стійки, диски передні), задній лівий фанар, капот, фара передня, крила передні деформація, підсилювач передній.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2013	JTDKN36U405615529	223 804,00	110 610,17	130 439	2017	несправний	Розбитий задній лівий фанар, деформація лівих задніх дверей, лівого крила, капот, бампер, ліва передня фара, задній бампер.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2013	JTDKN36UX05631105	223 804,00	52 220,75	113 013	2018	несправний	Деформація капоту, розбігається права фара, праве переднє крило, праві двері, ричаг правий передній, передній бампер.
УПП в Одеській області ДПП	Toyota Prius	2014	JTDKN36U701849025	487 429,00	197 290,31	205 846	2019	несправний	Деформація заднього багажника, заднього бампера, підсилювач задній, задні крила авто.
УПП у Львівській області	Skoda Octavia	2005	TMBVL41U94B011937	96 753,00		556 476	2019	несправний	Потребує капітального ремонту або заміни двигуна, корозійне пошкодження елементів кузова, знос деталей рульової рейки та гальмівної системи, несправна електропроводка. Морально застарілий та фізично зношений.