

**ІНФОРМАЦІЯ
про транспортні засоби, які не використовуються**

Назва територіального органу (державної установи) поліції	Марка, модель транспортного засобу	Рік випуску	Номер кузова	Пробіг (км)	Рік, з якого не використо-вується	Технічний стан (справний або несправний)	Короткий перелік основних технічних несправностей несправних транспортних засобів
ГУНП в Кіровоградській області	GA3 3302	2008	X9633020082336858	275 497	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	GA3 3302	2004	33020040235499	312 486	2021	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	Skoda Octavia	2004	TMBJG01U248751352	668 120	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електрообладнання, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	Toyota Hi Ace D	1998	JT141LHA400009123	399 775	2022	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, електрообладнання, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Кіровоградській області	UA3 315195	2011	XTT315195B0500923	279 979	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Луганській області	Fiat Ulysse	1995	ZFA22000012057233	418 670	2022	несправний	Значне корозійне пошкодження елементів кузова, вигорання лакофарбового покриття. Пошкодження елементів салону внаслідок інтенсивної експлуатації і віку. Несправність ходової частини. Несправність двигуна внутрішнього згоряння, знос циліндро-поршневої групи, системи охолодження. Суттєвий знос елементів/деталей рульові рейки, гальмівної системи та елементів трансмісії.
ГУНП в Луганській області	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P026263	560 167	2023	несправний	Значне корозійне пошкодження елементів кузова, вигорання лакофарбового покриття. Пошкодження елементів салону внаслідок інтенсивної експлуатації і віку. Несправність ходової частини. Несправність двигуна внутрішнього згоряння, знос циліндро-поршневої групи, системи охолодження. Суттєвий знос деталей кермового керування, гальмівної системи та елементів трансмісії.
ГУНП в Луганській області	3A3 Sens	2013	Y6DTF698KH0339794	46 119	2022	несправний	Пошкоджений внаслідок збройної агресії РФ на території України. Потребує ремонту двигуна, ходової частини. Осколкові пошкодження кузова та вікон.
ГУНП в Луганській області	BMW X5	2006	5UXFA13515LY14893	302 584	2023	несправний	Корозійне пошкодження елементів кузова. Несправність ходової частини. Несправність двигуна внутрішнього згоряння, знос циліндро-поршневої групи, системи охолодження. Суттєвий знос елементів/деталей рульові рейки, гальмівної системи та елементів трансмісії.
ГУНП в Луганській області	Land Rover Freelander	1999	SALLNABA8XA670420	228 414	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна. Значне корозійне пошкодження елементів кузова. Пошкодження елементів салону внаслідок інтенсивної експлуатації і віку.
ГУНП в Рівненській області	Renault Dokker	2015	VF18SRBW454270833	772 460	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини та трансмісії, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Рівненській області	Nissan Patrol	2009	JN1TESY61Z0563034	316 065	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини та трансмісії, проведення зварювальних та фарбувальних робіт.
ГУНП в Рівненській області	Toyota Prius	2013	JTDKN36U705620322	463 320	2023	несправний	Потребує капітального ремонту двигуна, гібридної системи, ходової частини, КПП, заміни блоку гібридних батарей.
ГУНП у м. Києві	Skoda Fabia	2004	TMBMD46Y844059645	287 460	2023	несправний	Потребує ремонту ходової частини, гальмівної системи, салону та електрообладнання.
ГУНП у м. Києві	Skoda Fabia	2004	TMBJD16Y85B034274	245 350	2021	несправний	Потребує ремонту двигуна, КПП, ходової частини та системи охолодження.
ГУНП у м. Києві	Skoda Fabia	2003	TMBDY16Y033815072	342 300	2021	несправний	Потребує заміни двигуна, ремонту підвіски та трансмісії.
ГУНП у м. Києві	Skoda Superb	2004	TMBDL23U44B006008	523 300	2022	несправний	Потребує ремонту кузова, двигуна, ходової частини та салону.
ГУНП у м. Києві	Chevrolet Aveo	2007	LSGTC58U57Y068643	424 610	2023	несправний	Потребує ремонту системи відведення відпрацьованих газів, ходової частини та електрообладнання.

ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4E308774	601 320	2023	неспраний	Потребує ремонту КПП, електрообладнання, ходової частини та трансмісії.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P031783	394 800	2023	неспраний	Потребує капітального ремонту двигуна, гальмівної системи, ходової частини та кузова.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ4E285143	308 580	2023	неспраний	Потребує ремонту ГБЦ, підвіски, ходової частини, та лакофарбового покриття кузова.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P032671	416 160	2023	неспраний	Потребує ремонту системи охолодження, електрообладнання, кермового механізму, салону та ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ4W177603	344 190	2023	неспраний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ремонту ходової частини та КПП.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031077	297 290	2023	неспраний	Потребує ремонту ходової частини, гальмівної системи, підвіски, салону, КПП та двигуна.
ГУНП у м. Києві	Toyota Camry	2001	JTDBF30K200018185	535 440	2022	неспраний	Потребує капітального ремонту кузова, двигуна, ходової частини та підвіски.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W031026	320 410	2022	неспраний	Потребує капітального ремонту двигуна, КПП, ходової частини.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Bora	2004	WVWZZZ1JZ5W032444	266 800	2022	неспраний	Потребує ремонту кузова, салону, двигуна та ремонту механізму керування.
ГУНП у м. Києві	Volkswagen Passat	2004	WVWZZZ3BZ5P036672	247 140	2023	неспраний	Потребує ремонту лакофарбового покриття кузова, трансмісії, КПП та двигуна.